

MSA 02.07.90

RIBE AMTSKOMMUNE

Grindsted Banegravdepot Supplerende undersøgelser



Juni 1990

RAMBOLL & HANNEMANN A/S
- et firma i R&H rådgivergruppen

RIBE AMTSKOMMUNE

Grindsted Banegravsdepot Supplerende undersøgelser

Juni 1990

Sag 90.0097
cjo/003/gc

RAMBOLL & HANNEMANN A/S
- a member of the R&H Consultancy Group

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
0. INDLEDNING	1
1. SAMMENFATNING	2
2. BOREARBEJDE	3
3. PRØVETAGNING	6
4. ANALYSERESULTATER	7
4.1 pH, ledningsevne og temperatur	7
4.2 Kviksølv	10
4.3 Organiske stoffer i grundvandet	11
4.4 Affald/jordbeskrivelse	11
5. KONKLUSION	14
6. REFERENCER	15

BILAG

- Bilag 1 Boringsplacering og PID målinger
2 Prøvebeskrivelser
3 Analyseresultater

0. INDLEDNING

Nærværende notat afrapporterer de supplerende undersøgelser af Banegravdepotet, Grindsted, som beskrevet i oplæg af 23. februar 1990: "Oplæg til supplerende undersøgelser Banegravdepotet, Grindsted".

Notatet supplerer rapporten "Opmåling af Banegravdepotet og grundvandsstanden omkring depotet, Grindsted projekt 4, december 1988" udført af Tage Sørensen, rådgivende ingeniører A/S.

Der er udført et supplerende boreprogram med efterfølgende vandprøveudtagning og analyser fra alle filtersatte borer på Banegraven.

1. SAMMENFATNING

Der er etableret 4 borer til grundvandsspejlet, hvoraf 3 er med filtersætning, henholdsvis i og under det konstaterede misfarvede sandlag. Der er desuden udført 10 stk. ikke-filtersatte borer, der er ført gennem affaldslaget.

Affaldet bestod hovedsageligt af kemikalierester og kulgranulat og havde en kraftig lugt af opløsningsmidler, B-vitamin og sulfid.

Affaldet underlejres i den midterste nordligste del af området af sand med en tydelig misfarvet sort/grøn horisont, som sandsynligvis repræsenterer udfældninger af stoffer fra det overliggende affald. Dette lag er i kontakt med det øvre grundvandsspejl, og PID-målinger viser, at der i jordprøver fra dette misfarvede lag er et stort indhold af flygtige organiske forbindelser. Derfor må den kemiske sammenstilling af det misfarvede lag undersøges.

Grundvandets indhold af kviksølv er på niveau med, hvad der tidligere er målt nedstrøms depotet og ikke alarmerende, selvom der fortsat sker en udvaskning til grundvandet. Indholdet af sulfanilsyre/sulfonamider og phenoler ligger lavere eller på niveau med, hvad der tidligere er målt i en boring 200 m nedstrøms depotet.

Der er målt et højt indhold af AOX og VOX i grundvandet i den midterste/sydlige del af depotet, og det bør af hensyn til fremtidige afværgeløsninger nærmere undersøges, hvilke specifikke stoffer der giver denne forhøjelse.

2. BOREARBEJDE

Borearbejdet blev udført i perioden 14/3 - 16/3-1990 af brøndborerfirmaet Geosyd ApS. Tilsyn og udtagning af jord- og vandprøver blev udført af Rambøll & Hannemann A/S, Vandmiljøafdelingen.

Der blev udført 10 stk. 4" uforede snegleboringer til bunden af affaldet (2 - 5 m). Boringerne er nummereret B5 - B14. Under borearbejdet blev der ført detaljeret borejournal samt udtaget 2 affaldsprøver i tætstoppende prøveglas pr. 0,5 m samt ved lagskift, henholdsvis til Grindsted Products A/S (GP) og Rambøll & Hannemann A/S (R&H).

Desuden blev udført 4 stk. 6" forede snegle-/sandspansboringer á ca. 7 - 8 m ned til ca. 1 - 1,5 m under evt. misfarvet sand. Der blev ligeledes ført detaljeret borejournal med hensyn til konsistens og farve samt udtaget 2 affaldsprøver i glas pr. 0,5 m. På figur 2.1 ses et typisk affaldsprofil med sorte og grå partier og små partier i andre kulører.

Der blev konstateret et misfarvet sort sandlag i 3 af de 4 boringer, hvorfor der i disse boringer skulle placeres 2 uafhængige 63 mm PEH filtre henholdsvis i det forurenede sand samt i det underliggende sand. Da det voldte brøndboreren problemer at placere 2 filtre i én boring, ønskede denne i stedet at udføre 3 supplerende boringer til de resterende filtre. Der blev således udført 7 filtersatte boringer: B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2 og B4.

Efterfølgende blev i laboratoriet udført PID målinger på alle jordprøver i stedet for almindelig lugtvurdering

grundet en kraftig kemisk lugt ved en del af prøverne samt foretaget farvebeskrivelse udfra "Munsell colourchart".



Fig. 2.1 Foto af affaldsprofil fra B3

Boringernes placering fremgår af bilag 1, og prøvebeskrivelserne fremgår af bilag 2.

Efter borearbejdet blev de 7 filtre hver renpumpt 1 time $\text{á } Q \approx 1,5 \text{ m}^3/\text{t}$ med Grundfos MP-1 dykpumpe. Desuden blev tilsvarende foretaget renpumpling af de tidligere udførte borer: SB2, SB8, SB12, SB16 og SB20.

Under borearbejdet udførte Grindsted Products målinger med Drägerrør ved boring B2. Drägerrørsmålingerne viste, at der ikke kunne konstateres eddikesyre-, methanol- eller acetonedampe inden for Drägerrørenes detektionsgrænse. Derimod vistes svag reaktion på ethylacetat - i størrelsesordenen 200 ppm.

3. PRØVETAGNING

Efter renpumpning af alle filtersatte borer blev foretaget 15 min. forpumpning med $Q = 1,5 \text{ m}^3/\text{t}$, og efterfølgende blev udtaget vandprøver fra Grundfos MP 1-dykpumpe med teflonslange til analyse for henholdsvis kviksølv, sulfonamider, phenoler, sulfanilsyre, alkylbenzener og urethan (af GP) og NVOC, VOC, AOX og VOX (af Vandkvalitetsinstitutet - VKI).

Prøver til phenolbestemmelse og kviqsølvanalyse blev syrekonserveret i felten.

Vandprøverne til VKI blev sendt med fly til VKI inden for 14 timer efter prøvetagning og analyseret for VOC og VOX umiddelbart efter ankomst. Vandprøverne til Grindsted Products blev afleveret til Grindsted Products inden for 24 timer efter prøveudtagning og anbragt på køl.

Der blev målt pH, temperatur og ledningsevne i felten umiddelbart før prøvetagning.

Analyseresultater og feltmålinger fremgår af tabel 1 og bilag 3.

4. ANALYSERESULTATER

Analyseresultater for vandprøverne er angivet i tabel 1. Koncentrationen af phenoler, alkylbenzener og sulfonamider er angivet som en sum af de fundne stoffer. Fordeling på enkeltstoffer kan ses af bilag 3.

Forureningsudbredelsen i grundvandet er skitseret på figur 4.1.

Der er et karakteristisk forureningsbillede, hvor forekomsten af NVOC, kviksølv, phenoler og sulfanilsyre er stor i den nordligste del af depotet (ml. snit nr. 1 og 4), mens de halogenholdige kulbrinter er kraftigst koncentreret i midten/sydlige del af Banegraven.

4.1 pH, ledningsevne og temperatur

pH, ledningsevne og temperaturmålingerne fremgår af tabel 1. Der ses en markant stigning af pH i de filtre, der er filtersat i det misfarvede sorte sand til ca. $\text{pH} \approx 6$, hvor der for de øvrige filtre måles $\text{pH} \approx 4 - 4,4$, hvilket svarer til det naturlige lave niveau i Grindsted. Ledningsevnen er ligeledes markant højere i det misfarvede sand med $L \approx 1000 - 1500 \mu\text{S}/\text{cm}$, hvor baggrundsniveauet typisk ligger på $L \approx 300 \mu\text{S}/\text{cm}$ i de kvartære aflejringer i Grindsted.

Der ses et markant fald i ledningsevnen mellem de 2 filtersatte niveauer i B1, B2 og B3, hvor det kan konstateres, at filtrerne i det underliggende naturligt farvede sand viser et meget lavere niveau, der nærmer sig den naturlige baggrund.

Tabel 1 Analyseresultater, grundvandsprøver fra Banegravsdepotet. Analyserapporter vedlagt som bilag 3.

Boringsnr.	Filterplacering (m)	pH	L (v.25 °C) (µS/cm)	T (°C)	Hg (µg/l)	VOC (mg C/l)	NVOC (mg C/l)	VOX (µg Cl/l)	AOX (µg Cl/l)
B1.1	7,0-8,0	4,42	373	8,8	0,40	-	-	-	-
B1.2	5,0-6,0	6,18	673	9,0	0,93	3,0	64,6	18	130
B2.1	7,0-8,0	4,48	456	8,7	0,20	-	-	-	-
B2.2	4,4-5,4	6,32	1476	8,9	4,0	<0,5	126	22	230
B3.1	7,0-8,0	4,61	478	9,1	<0,15	-	-	-	-
B3.2	5,0-6,0	5,96	1195	9,1	0,18	<0,5	42,9	58	1000
B4	6,0-7,0	4,40	278	8,7	<0,15	<0,5	2,28	12	-
SB2	4,0-5,0	4,07	415	8,0	2,2	-	-	-	-
SB8	4,0-5,0	5,79	1490	9,1	0,81	<0,5	57,3	14	310
SB12	4,0-5,0	5,17	700	8,7	0,33	<0,5	5,27	3,5	120
SB16	4,0-5,0	3,85	825	8,4	<0,15	<0,5	14,2	>200	6700
SB20	4,0-5,0	4,12	304	8,1	0,20	<0,5	2,42	15	240

- = ikke målt

Boringsnr.	Filterplacering m	Alkylbenzener µg/l	Phenoler µg/l	Sulfanilsyre (mg/l)	Sulfonamider mg/l	Vandblandb. opl.midler mg/l	Methylcarbamat mg/l	Ethylcarbamat mg/l
B1.1	7,0-8,0	-	-	-	-	-	-	-
B1.2	5,0-6,0	189	33	29,65	<0,15	<0,5	2,0	<0,2
B2.1	7,0-8,0	12	<1	4,25	<0,05	<0,5	2,2	<0,2
B2.2	4,4-5,4	2	33	103,7	1,30	<0,5	0,7	<0,2
B3.1	7,0-8,0	-	-	-	-	-	-	-
B3.2	5,0-6,0	2	19	<0,35	<1,15	<0,5	0,8	<0,2
B4	6,0-7,0	<1	4	<0,05	<0,05	<0,5	0,5	<0,2
SB2	4,0-5,0	-	-	-	-	-	-	-
SB8	4,0-5,0	<1	-	65,25	<0,40	<0,5	1,0	<0,2
SB12	4,0-5,0	-	-	-	-	-	-	-
SB16	4,0-5,0	2	1	<0,05	<0,05	<0,5	3,3	<0,2
SB20	4,0-5,0	<1	2	<0,05	<0,05	<0,5	2,5	<0,2

- = ikke målt

Tabel 2 Boring GI. Analyseresultater (1988) fra grundvandet 200 m nedstrøms Banegravsdepotet /1/.

Boringsnr.	Filter m u.t.	Hg pg/l	VOC mg C/l	NVOC mg C/l	VOX µg Cl/l	AOX µg Cl/l	Sulfanilsyre mg/l	Sulf. amider mg/l
GI.1	5-10	623	<0,5	16	6,0	58	10,6	0,4
GI.2	20,5-30,5	93	<0,5	8,3	2,4	29	7,4	0,2

Boringsnr.	Barbiturater mg/l	Opl.midler alif. mg/l	Opl.midler arom. mg/l	Phenoler µg/l	Propandiol mg/l	Ethylcarbamat mg/l
GI.1	<0,10	0,25	<0,001	100	0,54	<0,1
GI.2	<0,10	0,20	<0,001	720	0,75	0,7




Fig. 4.1 Udbredelse af kviksølv, sulfanilsyre, phenoler og AOX i grundvandet.

Ved at sammenholde pH og ledningsevne ses, at lednings-
evneforhøjelsen på Banegraven har en større udstrækning og
således måles længere ned i den sydlige del end pH-for-
højelsen, hvilket fremgår af, at boring SB16 viser en
markant forhøjet ledningsevne på $L = 825 \mu\text{S}/\text{cm}$.

Temperaturmålingerne viser en svag temperaturstigning på
op til $1,1^\circ\text{C}$ i den midterste-nordligste del af Banegraven
svarende til de områder, hvor der er konstateret den største
organiske forurening udfra analyseresultaterne, jf. afsnit
4.3.

4.2 Kviksølv

Kviksølvindholdet er relativt lavt, $\leq 4 \mu\text{g}/\text{l}$, hvilket er
overraskende i betragtning af, at boringerne skulle være
placeret umiddelbart under kilden til forureningen. Der er
desuden tale om et total-kviksølvindhold, idet vandprøverne
ikke er filtreret inden syrekonservering.

Der er i 1984 målt total kviksølvindhold i boringerne vest
for Banegravdepotet (GLP 7 og 8) på $2,5 - 3,5 \mu\text{g}/\text{l}$, dvs.
samme niveau som det nuværende i boring B2 og SB2.

Der er desuden i 1988 målt et forhøjet kviksølvindhold i
boring GI ($0,6 \mu\text{g}/\text{l}$) ca. 200 m vest for Banegravdepotet i
niveauet 5 - 19 m u.t. (tabel 2).

Der er ingen tvivl om, at der fortsat sker en udvaskning
af kviksølv fra depotet, men der er intet, der tyder på,
at der er sket en stigning i udvaskningen.

Det kan på grund af depotets udstrækning ikke forventes,
at de vandprøver, der er udtaget, repræsenterer hele depo-
tets udstrækning. Det kan derfor ikke udelukkes, at en
mindre del af grundvandsstrømmen kan have et noget højere

kviksølvindhold, som vil kunne detekteres længere nedstrøms.

4.3 Organiske stoffer i grundvandet

De organiske samleparametre NVOC/VOC og AOX/VOX viser klart en påvirkning af grundvandet under affaldsdepotet. Erfaringstal fra VKI har vist, at grundvandets naturlige indhold af NVOC/VOC sjældent overstiger 5 mg/l / 0,5 mg/l, og at indholdet af AOX/VOX normalt er under 30 µg/l / 0,5 µg/l.

Indholdet af AOX ligger mellem 120 og 6700 µg/l, med de største koncentrationer i den sydligste/midterste del af Banegraven (figur 4.1). Det er ikke undersøgt, hvilke halogenerede kulbrinter, forureningen består af. Der kan være deponeret stoffer med indhold af chlor (Lindan, dichlorphenol), brom (Bromisoval) og iod (Aminoiod) og på grund af VOX-indholdet må der tillige være deponeret mere flygtige halogenerede kulbrinter. Der er stor forskel på de miljømæssige konsekvenser af en forurening med disse stofgrupper.

Generelt er indholdet af NVOC, VOC, alkylbenzener (toluen), phenoler, sulfanilsyre og sulfonamider størst i den nordligste del af depotet, med centrum ved boring B2's øvre filter (4,40 -5,40 m), og koncentrationsniveauet adskiller sig ikke væsentligt fra analyserne fra 1988 i boring GI (tabel 2). Det kan dog undre, at der ikke er fundet indhold af de alifatiske opløsningsmidler (eks. methanol, ethanol, acetone), som blev fundet i GI i en samlet koncentration på 0,25 mg/l. Ligeledes er phenolindholdet noget lavere (maksimalt 33 µg/l), end der kunne forventes fra indholdet i 1988 i GI på 720 µg/l i nedre filter.

4.4 Affald/jordbeskrivelse

Af boreprofilerne bilag 2 fremgår, at de konstaterede

affaldstykkeler stemmer overens med tidligere boreresultater, som de fremgår af den foregående rapport /2/. Tykkelsen og udstrækningen af det misfarvede sorte sand omkring grundvandsspejlet viste sig dog at være af lidt større omfang end først antaget. De opborede affaldsprøver svarede i vid udstrækning til de konstaterede affaldstyper fra /2/ med hensyn til konsistens og farve.

Jord- og affaldsprøver er beskrevet med hensyn til farve/konsistens. På alle prøver er indholdet af flygtige stoffer målt ved PID (photoionisationsdetektor) i laboratorium, og kun enkelte er beskrevet med hensyn til lugt på grund af det meget kraftig lugtende indhold.

PID-målingerne (bilag 1) viste et meget variabelt niveau spændende fra <0,5 til 600 (maksimalt måleområde op til 1000 enheder) og var korrelerbar med en kraftig lugt af opløsningsmidler, som på grund af opblanding med lugten af B-vitamin og sulfid ikke kunne identificeres nærmere. PID-udslaget var generelt størst i affaldet sammenlignet med den underliggende jord, men også her var der tale om kraftige PID-udslag og lugt i boringerne B2, B5, B6, B7 og B8.

Der er ingen sammenhæng mellem grundvandets indhold af halogenholdige kulbrinter og PID-målingerne på det opborede materiale, hvorfor PID-målingerne næppe alene er udtryk for indholdet af disse stoffer i jord/affaldsprøverne.

Affaldsprøverne er overvejende sorte/blygrå og har en fedtet, slammet substans. Indlejret heri ligger forskellige kemikalier (hvid, azurblå, orange, okker, irgrøn) og filterkagerester. Under affaldet ligger i den midt-nordlige del af Banegraven et sandet, kulsort lag af materiale, der er transporteret fra affaldet med det nedsivende regnvand. I toppen af det sorte, misfarvede sandlag ligger i nogle tilfælde et tyndt misfarvet, grønligt sandlag, og det sorte

lag afsluttes i et enkelt tilfælde af et kraftigt orange-misfarvet lag. Andre steder er der indskudt et lag af udvasket gult sand mellem affaldet og de misfarvede lag.

Misfarvningen af jorden under affaldet strækker sig fra ca. 4 m u.t. til 6,5 m u.t. i den nordlige del af Bane-gravsdepotet, hvilket betyder, at grundvandet er i kontakt med hovedparten af de påvirkede sandlag.

Der sker et markant farveskift i det sortfarvede sand ved iltning af prøverne. Efter flere ugers henstand er de sortfarvede prøver iltet til rødorange sand, som det tilsvarende tidligere er observeret for jordprøver fra afløbsgrøften.

Det kan muligvis skyldes et stort indhold af svovljern (FeS), som oxideres til rustfarvet Ferri-oxid. Det skulle i så fald betyde, at der er deponeret store mængder jernholdigt affald. Dette bør i givet fald verificeres ved analyser af jernindholdet i prøverne.

Det er af stor betydning at få undersøgt årsagen til misfarvningen. Hvis der som afværgeforanstaltning vælges en løsning, der indebærer oppumpning af grundvand, skal der i givet fald etableres jernfjernelsesanlæg, såfremt det viser sig, at der er et stort jernindhold.

I tilfælde af overdækning vil der stadig være kontakt mellem grundvandet og det misfarvede lag, hvorfor der sandsynligvis fortsat vil ske en påvirkning med de stoffer, der er udfældet i dette lag.

5. KONKLUSION

Undersøgelsens resultater har bekræftet formodningen om, at der stadig sker en udvaskning af organiske, miljøfremmede stoffer fra Banegravdepotet til grundvandet.

Derimod er der ikke tegn på, at grundvandet bliver påvirket i alarmerende grad af det deponerede kviksølv. Selvom kviksølvkoncentrationen ligger væsentlig over baggrundsni-veauet, er der kun tale om en mindre overskridelse af drikkevandskravet.


I det videre forløb må der tages stilling til, hvorvidt depotet, dvs. såvel affaldet som det forurenede underliggende sand, udgør en uacceptabel risiko for miljøpåvirkninger, og hvilke tiltag der i givet fald er nødvendige for en afhjælpning af denne risiko.

I den forbindelse må det anbefales, at selve kildens sammensætning, som den foreligger nu efter 20 - 30 års ud-
vaskning og nedbrydning, undersøges.


6. REFERENCER

- /1/ Statusnotat til Ribe Amtsråd (1989). Kortlægning af forureningsudbredelsen i det frie grundvandsmagasin, Projekt 1. Tage Sørensen, rådgivende ingeniører A/S, VKI.
- /2/ Rapport til Ribe Amtsråd. December 1988. Opmåling af Bane-gravsdepotet og grundvandsstanden omkring depotet, Grindsted, Projekt 4. Tage Sørensen, rådgivende ingeniører A/S.

BILAG 1



(fortsättes)



Signatur:


SB 30 unders

① B 12 suppl. boringer ud-
ført d. 14-16 / 3 1990

Kemikalieaffald
-vs--- Vandspejl

4-14 tøvæs
affalo
omtr.

(fortsættes)



Signatur:

● SB 30 undersøg. boring

41—14 tværsnit 4

affaltsdepot
omtr. udstrækning

PID Målinger fra
Banegravdepotet, Grindsted

mål 1:500


B12 supl. borerig ud-
ført d. 14-16 /3 1990

Kemikalieaffald
—VS--- Vandspejl

BILAG 2

B1.1

Bemærkninger



MULD, gråsort
FYLD, slam, sort, m. citrongule partier
FYLD, slam, siltagtig, fedtet, stålgrå
FYLD, slam, fedtet, ligner kulgranolat, sort
FYLD, slam, fedtet, gråt
MULD, sandet, brunlig, gråsort
MULD, kvartsblandet, mørkbrunt, hvidt

SAND, ml.., groft, gulbrunt

SAND, ml.., groft, gruset, lystgult

SAND, ml.., groft, misfarvet olivengrønt

SAND, ml.., groft, misfarvet kulsort,

SAND, ml.., groft, lyst orange

10YR2/6

5Y4/4


10YR2/1

2.5Y4/4

10YR2/1, 5Y7/8
10YR2/1
10YR2/1
10YR2/1
10YR2/1, 7.5YR3/2
10YR2/1


B1.2

Bemærkninger



B2.1

Bemærkninger



FYLD, sand, ml., mørkbrunt, m. sort kulsand

SAND, grøft, rødgult

FYLD, slam, sort med gråhvide indlejinger

FYLD, slam, fedtet, sort, økkerbrunt, gråt

FYLD, tørv/fyld, m.slam; brun, sort, grå, lysgrøn, hvidt fiberimat.

FYLD, slam, fedtet, gråt

FYLD, kulgranulat, sort

FYLD, savsmuld?, brunt

FYLD, slam, sort, krystallint pulver, azurblæt

FYLD, slam, sandblandet, sort

SAND, ml., fint, groft, grønlig og sort misfarvning

2.5Y6/4, 10YR


10YR2/1

SAND, ml., lysgrått

2.5Y5/2


B2.2

Bemærkninger



B3.1

Bemærkninger



MULD, mørkbrunt
FYLD, slam, siltagtigt, gråt
FYLD, slam, gråt, gulbrunt, sort
FYLD, slam, gråt
FYLD, krystallinsk granulat, azurblåt
FYLD, slam, muldblb., bygn.affald, sort, brunligt

10YR2/1
10YR6/1
10YR2/1, 10YR
10YR6/1
AZURBLÅT
10YR2/1, 10YR

10YR4/6

10YR4/6, 10YR

SY6/4


10YR2/1

SYR6/5

10YR5/4

B3.2

Bemærkninger



B4

Bemærkninger

FYLD, muld, sandet, blandet med slam, sort


SAND, m1.. gulbrunt

10YR3/2, 10YR

2.5Y4/4


SAND, m1.. med grovere partier, lysgrult

2.5Y6/4



B5

Bemærkninger



MULD, muld, sandet, brunsort

2.5YR2.5/2

FYLD, slam, sort

10YR2/1

FYLD, slam, lysgult

2.5Y5/4

FYLD, affald, mørkbrunt, gult

10YR3/1, 10YR8/8


SAND, m1.. gulbrunt

10Y5/6

Bemærkninger


10YR2/1

B6



B7

DeMarkninger



MULD, sandet, sortbrunt, brunlig

SY2.5/1, 10YR5/6, 7.5YR5/0

FYLD, slam, sort, gråt, m. gule striber

2.5Y7/8, 7.5YR5/0, 10YR2/2, 5Y8/8, 5Y5/2

SAND, m.l. groft, gruset, mørkt grågrønt, mistfarvet

SY5/2


SAND, groft, gruset, gråt

SY5/1

SAND, m.l., fint, grågult, m. gråsorte partier


10YR2/4, 2.5Y5/4

ømærkninnger




B9

Bemerkninger



B10



Bemerkninger

10YR2/1

10YR2/1

10YR2/1

10YR4/1


2.5Y4/0, 10YR8/2, 10YR6/4, 10YR2/1

2.5Y4/0, 10YR2/1

10YR5/6


B11

Bemerkninger



Bemærkninger

B12



MULD, sandet, markbrunt

FYLD, slam, grå, sort

FYLD, blandet, slam, m. teglrester, gråt, sort, teglgrødt

SAND, m1., groft, gulbrunt

7.5YR2/0, 7.5YR5/0 + t

10YR5/4

10YR2/1


7.5Y2/0, 7.5YR5/0

B13

Bemærkninger

MULD, sandet, sort

10YR2/1



FYLD, bl..m.slam/savsmuld, hvidt, akker, rødbrun, sort, irgrøn

SAND, m.l. med grovere partier, lysgult

SYR3/4, 7.5YR6/6, 10YR8/4, 7.5YR2/0

10YR8/4

B14

Bemærkninger

MULD, sandet, blandet med bygn. affald, brunsort m. tegl


7.5YR3/2, 10YR2/1

FYLD, blam, lysokker

10YR7/6

SAND, m1, med grovere partier, rødbrunnt

10YR4/6



BILAG 3



Rambøll & Hannemann A/S
Bredevej 2
2830 Virum

att.: Birgitte Marcussen

Deres ref. Your ref.

Dato/Date

Mor ref. Our ref.

Dato/Date

UOL/SAA
401475

Hørsholm
1990-04-04

Vedr.: Analyse af vandprøver for organiske samleparametre

Vandkvalitetsinstituttet, ATV (VKI) modtog den 16. marts 1990 8 vandprøver, fremsendt af Rambøll & Hannemann A/S.

Prøverne er på VKI analyseret for ikke-flygtigt organisk kulstof (NVOC), flygtigt organisk kulstof (VOC), adsorberbart organisk halogen (AOX) og flygtigt organisk halogen (VOX).

Følgende resultater er opnået:

PRØVE MÅRKET	VOC mg C/l	NVOC mg C/l	AOX μg Cl/l	VOX μg Cl/l
SB 8	< 0,5	57,3	310	14
SB 10	< 0,5	5,27	120	3,5
SB 16	< 0,5	14,2	6700	>200
SB 20	< 0,5	2,42	240	15
B 1.2	3,0	64,6	130	18
B 2.2	< 0,5	126	230	22
B 3.2	< 0,5	42,9	1000	58
B 4	< 0,5	2,28	-	12

- : Flasken itu ved modtagelsen.

Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med analyseresultaterne, er vi naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse.

Med venlig hilsen
VANDKVALITETSINSTITUTTET, ATV

Ulla Lund
Ulla Lund

Kirsten J. Andersen
/Kirsten J. Andersen

HEAD OFFICE - SCIENCE PARK HØRSHOLM

11 Agen Allé
Forskningscentret
DK-2970 HØRSHOLM
Denmark

Telefon: +45 42 86 52 11
Telefax: +45 42 86 72 73

Giro: 314 49 09
Bank: DEN DANSKE BANK
Telex: 37874 VKICPH
Telegram: waterquality hørsholm

REGIONAL OFFICE - SCIENCE PARK AARHUS

Forskerparken
10. Gustav Wieds Vej
DK-8000 AARHUS C
Denmark

Telefon: +45 86 20 20 00
(direct) +45 86 20 20 11/2100
Telefax: +45 86 20 12 22



20.04.90

JVH/SUK

Kviksølvbestemmelser på vandprøver fra banegraven,
Grindsted Products

Boring	1.1	7-8 m	0,40 ppb Hg
Boring	1.2	5,5-6 m	0,93 ppb Hg
Boring	2.1		0,20 ppb Hg
Boring	2.2		4,0 ppb Hg
Boring	3.1		<0,15 ppb Hg
Boring	3.2	15/3	0,18 ppb Hg
Boring	4.1	15/3	<0,15 ppb Hg
S boring	2		2,2 ppb Hg
S boring	8		0,81 ppb Hg
S boring	12		0,33 ppb Hg
S boring	16		<0,15 ppb Hg
S boring	20		0,20 ppb Hg

Kviksølv bestemmelserne er rapporteret for sig da prøveantal og prøvemærkning afviger fra de prøver der er udført bestemmelse af organiske komponenter på.

KEMISKE ANALYSER PÅ VANDPRØVER FRA BANEGRAVEN, GRINDSTED PRODUCTS

STOFNAVN	ALLE TAL I MG/L (PPM)							SB 20	SB 12	Ny B 1.2
	B 1.2	B 2.1	B 2.2	B 3.2	BORING 4	SB 8	SB 16			
Sulfaguanidin	< 0.10	< 0.05	< 0.30	< 0.35	< 0.05	< 0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Sulfanilamid	< 0.15	< 0.05	< 0.35	< 1.15	< 0.05	< 0.40	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Sulfanilyurinstof	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Sulfadiazin	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Sulfadiazinsyre	29.65	4.25	103.7	< 0.35	< 0.05	65.25	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Sulfamerazin	< 0.05	< 0.05	< 0.10	< 0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Sulfadimidin	< 0.05	< 0.05	< 0.10	< 0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Sulfamethizol	< 0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Disulfanilyguanidin	< 0.05	< 0.05	< 0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Dapson	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Methanol	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Ethanol	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Acetone	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Methylcarbamat	2.0	2.2	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Ethylcarbamat	< 0.2	< 0.2	5.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
Benzin	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Toluuen	0.187	0.012	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Ethylbenzen	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Xylen	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Mesitylen	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
NaphtaLEN	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
PhenoL	< 0.001	< 0.001	0.002	0.008	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
O-Cresol	< 0.006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
m-Cresol	< 0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
p-Cresol	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
2,6-DimethylphenoL	0.003	< 0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.014
2,5-DimethylphenoL	0.021	< 0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
2,4-DimethylphenoL	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003
3,5-DimethylphenoL	0.002	< 0.001	0.022	0.010	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
2,3-DimethylphenoL	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002
3,4-DimethylphenoL	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001