

**Vandkvalitetsinstituttet**  
**Water Quality Institute**



Rapport til:

**Ribe amt**

vedr.

**Prøvetagningsforsøg  
i Grindsted 1989**

**Boring GP II og GP V**

Sagsbehandlere:	Civ.ing. Arne Rokkjær Lic.pharm. Birgit Schultz	Ribe amtsråd
VKI-sag	: 40.0481	Indg. 12 JULI 1990
Dato	: 1990-07-10 /WF	
nr 8-76-51-565-1-88		

**HEAD OFFICE - SCIENCE PARK HØRSHOLM**  
 11 Agern Alle  
 Forskningscentret  
 DK-2970 HØRSHOLM  
 Denmark

Telefon +45 42 86 52 11  
 Telefax +45 42 86 72 73

Giro 3 14 49 09  
 Bank DEN DANSKE BANK  
 Telex 37874 VKICPH  
 Telegram waterquality horsholm

**REGIONAL OFFICE - SCIENCE PARK AARHUS**

Forskerparken  
 10 Gustav Wieds Vej  
 DK-8000 AARHUS C  
 Denmark

Telefon +45 86 20 20 00  
 -(direct) +45 86 20 20 11/2100  
 Telefax +45 86 20 12 22

# VKI-Rapportdatablad

---

Dato : 1990-07-10  
Sagsnr. : 40.0481  
Afdeling : Afd. for Grundvands- og Affaldsteknologi  
Kemisk afdeling  
Sekretær(er) : Winni Falk  
Sagsbehandler(e) : Civ.ing. Arne Rokkjær  
Lic.pharm. Birgit Schultz

---

## TITEL

Prøvetagningsforsøg i Grindsted 1989  
Boring GP II og GP V

---

## NØGLEORD

Prøvetagningsmetoder, ledningsevnemålinger

---

Rekvirent : Ribe amt  
Teknisk forvaltning  
Sorsigvej 35  
6700 Ribe  
Att.: hr. Willy Høi Jensen

Forskningsrapport : Pris:

Offentlig rekвirent : Antal sider: 63

Privat rekвirent : X

Henvendelser vedr. rapporten skal rettes til : Rekvirenten

---

Bemerkninger :

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	SIDE
1. Indledning og baggrund	1
2. Undersøgelsens omfang	2
3. Prøvetagningsprocedure	3
4. Undersøgelsesresultater	6
5. Konklusion og anbefalinger	12
6. Referencer	14

## BILAG:

1. pH og ledningsevnemålinger
2. Forpumpningsdata og prøvetagningskemaer
3. Brev fra Ribe amt og oplæg fra VKI/TS (R&H)
4. Prøvetagningsprocedure for lange filterstrækninger
5. Prøvetagningsprocedure for korte filterstrækninger
6. Etablering af undersøgelsesboringer mellem fabriksgrunden og Grindsted Å
7. Pejledata

## 1. INDLEDNING OG BAGGRUND

Ved det afholdte følgegruppemøde den 30. januar 1989 i Ribe Amt om kemikaliedepoterne i Grindsted (565-7a, -7b og -7c) blev forskellen i analyseresultaterne ved den aktuelt gennemførte prøvetagning, /2/, og tidligere gennemførte undersøgelser diskuteret, /3/.

Disse variationer blev på mødet primært henført til den anvendte prøvetagningsteknik, men forhold som ændringer i forureningens sammensætning og koncentration blev fremført som en mulighed.

På baggrund af ovennævnte blev det i følgegruppen besluttet, at der skulle gennemføres supplerende prøvetagning i udvalgte borer for at fastlægge den fremtidige prøvetagningsprocedure, både hvad angår strategi, instrumentering og betjening. Denne procedure, der skal følges fremover, danner tillige baggrund for det fremtidige design af prøvetagningsboringer, hvad angår filterplacering, -længde og -dimension.

Vandkvalitetsinstituttet, ATV (VKI) blev sammen med Tage Sørensen/Rambøll & Hannemann A/S af Ribe Amt anmodet om at udarbejde et oplæg til supplerende prøvetagning i de etablerede undersøgelsesboringer i Grindsted. Det færdige oplæg blev udsendt til følgegruppen ultimo marts og med tilføjelser fra Ribe Amt accepteret umiddelbart efter. Oplæg og brev fra Ribe Amt er vedlagt i bilag 3.

I forbindelse med diskussion af resultaterne fra ovennævnte prøvetagning i marts 1989 blev det besluttet, at der skulle udføres supplerende prøvetagning i en enkelt kontrolboring. Omfanget af denne prøvetagning er diskuteret med Ribe Amt og I. Krüger og er beskrevet i /5/.

## 2. UNDERSØGELSENS OMFANG

Undersøgelsen har omfattet prøvetagning i GP II og GP V med forskelligt udstyr og under anvendelse af alternative metoder, /1/, i henhold til nedenstående:

- Forpumpning og efterfølgende niveaubestemt prøvetagning i filterrør uden afpakning og uden fortsat pumpning på boringen.
- Forpumpning og efterfølgende niveaubestemt prøvetagning i filterrøret uden afpakning, men under fortsat pumpning på boringen (kun GP II).
- Forpumpning og efterfølgende niveaubestemt prøvetagning i filterrøret med afpakning, og under fortsat pumpning på boringen.

Prøvetagningen er gennemført efter de principper, der er beskrevet i det fremsendte oplæg af 14. februar 1989 med tilføjelser fra Ribe Amt af 24. februar 1989 (bilag 3) og i /5/.

Der er i forbindelse med prøvetagningen målt ledningsevne i filterrøret før og efter forpumpningen, hvorefter der fra udvalgte niveauer er udtaget vandprøver til analyse på stedet for pH og ledningsevne.

Boringerne GP II og GP V er valgt til undersøgelserne, dels fordi de repræsenterer de to mest forurenede boringer, dels fordi GP II er etableret i forbindelse med tidligere gennemførte undersøgelser, /3/, mens GP V er nyetableret, /2/. GP II har lange filterintervaller, mens GP V har korte filterintervaller samt to lange filterintervaller i et centralt filterrør. Ved en hensigtsmæssig prøvetagning vil der være mulighed for at foretage en vurdering af forskellige koncepter for filtersætning i fremtidige kontrol-/undersøgelsesboringer.

### 3. PRØVETAGNINGSPROCEDURE

I forbindelse med de supplerende prøvetagninger er der fulgt en række procedurer til sikring af et så ensartet grundlag som muligt for vurdering af de enkelte prøvetagningsmetoder.

Vandprøverne er alle udtaget via en sugeslange af klar PVC med dykket indløb i prøveflasken. Denne er under prøvetagning påført undertryk ved hjælp af en peristaltisk pumpe (Watson-Malow) med en pumpekarakteristik på ca. 2 l/min. Forud for prøvetagning i hvert filterrør er der skiftet til nye sugeslanger. Ved gentagen prøvetagning i samme filterrør (forskellige niveauer) er der dog anvendt samme sugeslange. For at sikre repræsentative prøver fra de enkelte niveauer er der før hver enkelt prøvetagning oppumpet en vandmængde svarende til ca. tre gange sugeslangens samlede volumen. Umiddelbart efter udtagning er der målt pH og ledningsevne på vandprøven.

#### Forpumpning


Alle vandprøver er udtaget efter forudgående pumpning på de respektive borer (forpumpning). Denne forpumpning er i boring GP V foretaget med dykpumpe fra centerrøret (GP V-C) under samtidig pumpning med sugepumpe fra de øvrige filterrør (GP V-1 til GP V-5). For boring GP II's vedkommende er forpumpningen udført med sugepumpe fra henholdsvis filter GP II-1 og GP II-2. Forholdet mellem den oppumped vandmængde og vandvolumenet i det pågældende filterrør betegnes forpumpningsfaktoren. Denne faktor har generelt været af størrelsen 5 - 10. Ved filterrør med ringe vandtilstrømning er faktoren noget mindre, af størrelsen 3 - 5. Med hensyn til den detaljerede registrering af de enkelte forpumpninger henvises der til bilag 2.

Alt oppumpet vand fra forpumpning er opsamlet og afhentet til rensning på GP's rensningsanlæg.

### Prøvetagning uden afpakning

Den mest enkle niveauprøvetagning er udført i overensstemmelse med principskitsen, figur 3.1. Udstyret består af en sugeslange, hvis indløb placeres i boringen ud for prøvetagningsniveauet. Vandprøver er udtaget i forskellige niveauer i hvert filterrør i boring GP II og GP V umiddelbart efter endt forpumpning, men uden fortsat pumpning på de respektive filterrør. Denne metode er anvendt i forbindelse med prøvetagningen i marts 1989.


Ovennævnte prøvetagningsmetode er tillige anvendt under fortsat pumpning på hele filterintervallet i de respektive rør. Denne fremgangsmåde er anvendt i forbindelse med den supplerende prøvetagning på boring GP II i september 1989.



Figur 3.1 Niveaubestemt prøvetagning uden afpakning af filterrør.

### Prøvetagning med afpakning

Ved hjælp af to indbyrdes forbundne, oppustelige gummidækere ("Straddle-pakkersystem") er der udtaget yderligere et sæt niveaubestemte vandprøver fra boring GP II og GP V. Pakker-systemets funktion fremgår af figur 3.2. Udformningen sikrer en forholdsvis præcis prøvetagning af vandet mellem de to pakkere, når der samtidig pumpes på den samlede filterstrækning, som det har været tilfældet i forbindelse med prøvetagningsrunden i marts 1989.



Figur 3.2 Niveaubestemt prøvetagning med afpakning af filterrøret med et "Straddle-pakkersystem".

## 4.


## UNDERSØGELSESRÅSLUTTATER

Resultaterne af de supplerende prøvetagninger i boring GP II og GP V omfatter værdier af pH og ledningsevne målt på vandprøver i felten umiddelbart efter prøvetagning samt værdier af ledningsevne målt in-situ som borehulsmålinger efter afslutning af forpumpning. De samlede måledata er vist i bilag 1. Udvalgte resultater af ledningsevnemålingerne fra marts og september 1989 sammenholdt med de oprindelige ledningsevnemålinger på boreprøver/porevandsprøver er præsenteret grafisk i figurerne 4.1 og 4.2.

Boring GP II

Til supplement af prøvetagningerne i marts 1989 er der gennemført yderligere en prøvetagningsrunde i september 1989, hvor der ikke er anvendt afpakning af prøvetagningsniveauerne, men hvor der fortsat er pumpet på hele filterintervallet under prøvetagningen. Denne fremgangsmåde er valgt med henblik på at kunne foretage en volumenkorrektion af de målte niveauprøver og dermed opnå en mere præcis bestemmelse af koncentrationsfordelingen, end den simple "slangeprøvetagning" uden fortsat pumpning giver mulighed for.

Målingerne fra denne prøvetagningsrunde er sammen med de korrigerede resultater vist i bilag 1. Da der ikke foreligger oplysninger om den hydrauliske ledningsevnens variation ned gennem lagserien det pågældende sted, er volumenkorrektionen baseret på antagelse om fuldstændigt homogene forhold (ensartet hydraulisk ledningsevne). Ved samtidig at udnytte viden om, at ledningsevnen i toppen af formationen er ca. 50 mS/m, er der foretaget en relativ opretning af de korrigerede måleresultater. Det er disse data, der er anvendt til sammenligning med øvrige måleresultater i figur 4.1.



- |                     |     |  |
|---------------------|-----|--|
| S : Sand            | —   | Efter renpumpningen i marts 1989.  |
| C : Brunkul         | --- | Efter renpumpningen i sept. 1989.  |
| L : Ler             | □   | Under borearbejdet i 1983, vandprøver udtaget fra sandspand, /4/.                  |
| : Boring med filter | △   | Prøvetagning i sept. 89 uden afpakning af filterrøret og med fortsat forpumpning.  |
|                     | +   | Prøvetagning i marts 89 uden afpakning af filterrøret og uden fortsat forpumpning. |
|                     | ○   | Prøvetagning i marts 1989 med afpakning af filterrøret og med fortsat forpumpning. |

**Figur 4.1** Udvalgte data fra ledningsevnemålingerne af vandprøver udtaget i boring GP II.

Som det fremgår af figur 4.1, giver borehulsmålingerne efter endt forpumpning tilsyneladende et godt overblik over de gennemsnitlige koncentrationsforhold uden at kunne beskrive detaljer og specielt høje og lokale værdier.

Med hensyn til de niveaubestemte prøver skiller resultaterne fra anvendelsen af dobbelt-pakkersystemet sig markant ud som dem, der er i stand til at beskrive det højest målte koncentrationsniveau i bunden af filterrør GP II-1. På trods af få prøver (skyldes manglende tilstrømningsmulighed) synes afpakningen også at give et mere nuanceret billede af koncentrationsforholdene i filterrør GP II-2, end de mere simple prøvetagningsmetoder tilsyneladende er i stand til. En sammenligning mellem de to simple metoder (med eller uden fortsat pumpning) ses derimod ikke at vise, hvilken der er klart bedst. For at prøvetagningen under fortsat pumpning skal kunne give væsentligt forbedrede resultater i forhold til prøvetagning uden fortsat pumpning, kræves der forholdsvis detaljeret viden om indstrømningsvariationen (variationen af den hydrauliske ledningsevne) for at kunne foretage en realistisk volumenkorrektion.

Med hensyn til resultaterne fra de oprindelige sandspandsprøver ses de at give nogen information om forhøjede koncentrationsniveauer, dog således at det maksimale niveau først nås i en større dybde og i en koncentration, der er væsentlig mindre end den aktuelle. Til gengæld holder koncentrationsniveauet sig længere end det aktuelle. Ovenstående synes alt i alt at være et tydeligt tegn på, at forureningen slæbes ned under boreprocessen, blandes op med bl.a. borevæskeren og dermed erkendes for sent.

Til slut skal det bemærkes, at der generelt ses et tydeligt fald i koncentrationsniveauet fra marts-resultaterne til september-resultaterne. Ändringen skyldes ikke måletekniske uregelmæssigheder, men må sandsynligvis tilskrives ændringer i de aktuelle strømningsforhold. Målte trykniveauer i de forskellige filterrør (også boring GP V) fremgår af tabellen

i bilag 7. Det ses, at der er varierende op- og nedadrettede gradienter mellem de to filtersatte vandførende zoner. En sandsynlig nedadrettet gradient i vinteren 1989 giver den forhøjede koncentration umiddelbart over brunkulslaget samt videre ned i den underliggende zone. En opadrettet gradient i sommeren 1989 giver opblanding med rent vand fra større dybde og faldende koncentration.

#### Boring GP V

Borehulsmålingerne udført efter endt forpumpning udviser i store træk samme tendens og koncentrationsniveau gennem hele den gennemborede lagserie, jf. figur 4.2. Det forholdsvis konstante koncentrationsniveau på ca. 50 - 60 mS/m ses på uregelmæssig vis at være lettere forhøjet i den nederste del af centerrørets nederste filterstrækning.


Tilsvarende viser resultaterne fra niveau-filterrørene og fra niveauprøver udtaget med dobbelt-pakker systemet et meget konstant niveau på ca. 50 mS/m. Resultaterne fra henholdsvis porevandsprøverne og den simple "slangeprøvetagning" viser imidlertid tilstedeværelsen af markant forhøjede koncentrationsniveauer, dog på hver sin måde.

Porevandsprøverne udviser et maksimalt koncentrationsniveau på 190 mS/m ca. 37 m under terræn eller ca. 14 m under det øverste brunkulslag og falder derefter støt ned på det oprindelige niveau. Slangeprovetagningen viser stigende koncentration mod bunden af den nederste del af filterstrækningen i centerrøret.

En sandsynlig forklaring på ovenstående er, at der i forbindelse med boringens tekniske udbygning etableres en kortslutning mellem de to vandførende horisonter adskilt af brunkulslaget, således at der åbnes mulighed for transport af forurening fra niveauet umiddelbart over brunkulslaget og til den under-

liggende zone. Her lægger forurenningen sig oven på de tynde lerlag ca. 50 m under terræn og kan på grund af filtrernes placering et par meter over lerlagene ikke erkendes, bortset fra de tilfælde, hvor der pumpes direkte fra centerrøret og måles samtidig eller umiddelbart efter.

Porevandsprøverne viser situacionen før kortslutningen i nedad forskudt og udjævnet billede, hvor forurenningen lå umiddelbart over brunkulslaget. Grunden hertil er formentlig den samme som for boring GP II's vedkommende, dog i mindre udtalt grad, at der under boreprocessen sker en stadig opblanding af det oprindelige porevand med borevæskeren.



S : Sand	—
C : Brunkul	□
L : Ler	△
— : Boring med filter	+
— : —	

Efter renpumpningen i marts 1989.  
Under borearbejdet i 1988, porevandsprøver,  
/2/.  
Prøvetagning i marts 1989 med afpakning  
af centerrøret og med fortsat forpumping.  
Prøvetagning i marts 1989 uden afpakning  
af centerrøret og uden fortsat forpumping.  
Prøvetagning i marts 1989 i små pejlerør  
under konstant pumpning i centerrøret.

**Figur 4.2** Udvalgte data fra ledningsevnemålingerne af vandprøver udtaget i boring GP V.

## 5. KONKLUSION OG ANBEFALINGER

- Porevandsprøver vil sammen med en detaljeret geologisk beskrivelse af boreprøver og eventuelt geofysiske målinger være et solidt grundlag for fastlæggelse af de optimale filterniveauer.
- Ledningsevnemålinger udført som borehulsmålinger i forbindelse med pumpning giver udmarket information om det generelle koncentrationsniveau og eventuelle overordnede variationer i tilfælde med lange filterstrækninger. I kombination med forskellige oppumpningsstrategier og eventuelt udført gentagne gange vil informationerne generelt kunne forbedres.
- En uheldig kombination af dårlig filterplacering og koncentreret forureningsniveau kan medføre, at forureninger ikke ses tydeligt og i værste fald skjuler sig.
- Prøvetagning bør så vidt muligt kun foregå i korte filter, og filtersætning over lange strækninger med risiko for kortslutning af forskellige magasiner bør absolut undgås. Eksisterende boringer med sådanne udbygninger skal permanent forsegles på passende vis ved hjælp af bentonit/cement. Om muligt kan der placeres et kortere filter i forbindelse hermed.
- Såfremt der findes længere (acceptable) filterstrækninger, bør prøveudtagning foregå ved hjælp af "Straddle-pakker-systemet" for at tilvejebringe de mest niveaurigtige prøver, jf. den vedlagte procedure, bilag 4.
- For boringer med korte filterstrækninger bør prøvetagningen gennemføres som beskrevet i bilag 5.
- Kontrolboringerne bør i fremtiden udføres med flere korte filtersætninger (0,1 - 1 m) i udvalgte niveauer. Boringerne bør udbygges, således at der ikke etableres

flere filterrør pr. boring, end at der kan foretages en forsvarlig forsegling.

6.

REFERENCER

- /1/ Tage Sørensen/Vandkvalitetsinstituttet:  
Forslag til supplerende prøvetagningsrunde af kontrolboringerne GP II og GP V. Revideret forslag fremsendt til Ribe amt. Sag: 40.0481/905, 1989-03-21.
- /2/ Tage Sørensen/Vandkvalitetsinstituttet:  
Kortlægning af forureningsudbredelsen i det fri grundvandsmagasin, Projekt 1. Statusnotat til Ribe amtsråd. Sag: 32.481, 1989-01-16.
- /3/ Tage Sørensen/Vandkvalitetsinstituttet:  
Undersøgelse af kemikaliedepoteri Grindsted. Oplæg til Ribe amtsråd. Sag 32.807, 1986-04-04.
- /4/ Data på pH og ledningsevne, analyseret underborearbejdet ved etablering af undersøgelsesboring GP II. Materiale fremsendt fra Ribe amtsråd 3. april 1989.
- /5/ Vandkvalitetsinstituttet, ATV:  
Supplerende prøvetagnning i boring GP II, prøvetagningsprocedure. Sag: 30.0481/905, september 1989.

pH og ledningsevnemålinger

Forpumpningsdata og prøvetagningskemaer

Boring/ metode filter		filter interval (m.u.t.)	Kapacitet (m <sup>3</sup> /h)	Pumpe periode (h)	Oppumpet mængde (m <sup>3</sup> )	Forpump- nings faktor
GP II-1	a	4.2	26.2	4.0	0.25	1.0
GP II-1	b	4.2	26.2	1.9	0.25	0.5
GP II-1	c	4.2	26.2	2.1	0.25	0.5
GP II-2	a	28.5	38.5	4.0	0.32	1.3
GP II-2	b	28.5	38.5	2.9	0.18	0.5
GP II-2	c	28.5	38.5	1.7	0.33	0.5
GP V-C+	a	4.0 & 30.0	20.0 48.0	2.7	1.03	2.9
GP V-C+	b	4.0 & 30.0	20.0 48.0	2.7	0.90	2.4
GP V-1	d	55.0	62.0	2.3	0.42	0.9
GP V-2	d	4.0	46.0	1.8	0.13	0.2
GP V-3	d	32.0	34.0	0.8	0.42	0.3
GP V-4	d	18.0	20.0	0.9	0.38	0.3
GP V-5	d	6.0	8.0	0.7	0.18	0.1

+ : centerrør i boring GP V.

a : forpumpning's data for prøvetagningen uden afpakning og uden forsat forpumpning. (marts 1989)

b : forpumpning's data for prøvetagningen med afpakning og med forsat forpumpning. (marts 1989)

c : forpumpning's data for prøvetagningen uden afpakning og med forsat forpumpning. (september 1989)

d : vandprøver udtaget fra pejlefilterrør

## LEHRUNGSWERTBLÄTTER 1. SEMESTER (S = 11-1)

KLEINE FESTE: 05.-10.

GRÖßERE FESTE: KEINE

DAT: aktive 2011.

FRONTALMÜNDUNG (LICHEN AFFILIATION)										FRONTALMÜNDUNG (BEG. AFFILIATION)										FRONTALMÜNDUNG (LICHEN AFFILIATION), -> EIN- & 2. HABITAT										
DREIECK					VIERER					FÜR FEN + EFT SCH + LEINING + EFTER + pH					FÜR FEN + LEINING + pH					FÜR FEN + EFT FEN + LEINING + pH + FEN + FEN + pH					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					
DREIECK					VIERER					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					
DREIECK					VIERER					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					FEN + FEN + FEN + FEN + pH					
0.00 **	6.12-13	6.12-13	** 30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89	30.03.89		
0.50 ***	18 *	93 **	221 *	226 *	88 *	256 *	70 **	91 *	10 *	100 **	80 *	80 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	70 *	
1.00 **	91 *	54 **	231 *	231 *	98 *	241 *	90 **	322 *	10 *	100 **	114 *	90 *	90 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	
1.50 **	98 *	54 **	231 *	231 *	98 *	225 *	90 **	195 *	10 *	100 **	192 *	98 *	98 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	
2.00 **	108 *	50 **	220 *	224 *	100 *	226 *	100 **	144 *	10 *	100 **	163 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *		
2.50 **	98 *	54 **	221 *	221 *	98 *	226 *	90 **	102 *	10 *	100 **	202 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *		
3.00 **	108 *	50 **	220 *	224 *	100 *	226 *	100 **	102 *	10 *	100 **	239 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *		
3.50 **	267 *	5,40 **	220 *	107 *	88 *	325 *	100 **	956 *	88 *	100 **	258 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *	80 *		
4.00 **	232 *	4,30 **	221 *	103 *	541 *	415 *	6,46 **	940 *	475 *	5,05 **	533 *	80 *	720 *	142 *	500 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 *	
4.50 **	10 *	10 **	221 *	1103 *	10 *	594 *	100 **	911 *	10 *	100 **	203 *	770 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *		
5.00 **	272 *	4,30 **	412 *	1080 *	88 *	616 *	100 **	930 *	100 *	100 **	262 *	770 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
5.50 **	10 *	10 **	534 *	1056 *	10 *	630 *	100 **	991 *	100 *	100 **	293 *	700 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
6.00 **	233 *	5,20 **	567 *	1001 *	525 *	633 *	6,41 **	1003 *	100 *	100 **	303 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
6.50 **	10 *	10 **	568 *	900 *	88 *	649 *	100 **	1000 *	100 *	100 **	303 *	500 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
7.00 **	10 *	10 **	569 *	873 *	100 *	647 *	100 **	994 *	100 *	100 **	304 *	501 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
7.50 **	10 *	10 **	564 *	836 *	100 *	605 *	100 **	979 *	100 *	100 **	297 *	500 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
8.00 **	661 *	6,15 **	573 *	153 *	573 *	670 *	6,42 **	982 *	757 *	6,72 **	359 *	1000 *	90 *	413 *	941 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *
8.50 **	10 *	10 **	500 *	317 *	100 *	746 *	100 **	1070 *	100 *	100 **	275 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
9.00 **	10 *	10 **	668 *	320 *	100 *	801 *	100 **	1023 *	100 *	100 **	290 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
9.50 **	10 *	10 **	726 *	872 *	100 *	852 *	100 **	1023 *	100 *	100 **	317 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
10.00 **	595 *	6,20 **	747 *	103 *	624 *	867 *	6,55 **	1116 *	100 *	100 **	322 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
10.50 **	10 *	10 **	771 *	910 *	100 *	870 *	100 **	1175 *	100 *	100 **	351 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
11.00 **	610 *	6,20 **	727 *	920 *	100 *	878 *	100 **	1206 *	100 *	100 **	359 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
11.50 **	10 *	10 **	791 *	962 *	100 *	885 *	100 **	1252 *	100 *	100 **	360 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
12.00 **	10 *	10 **	791 *	916 *	739 *	906 *	6,54 **	1310 *	1270 *	6,00 **	359 *	1000 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *	1100 *		
12.50 **	376 *	6,20 **	297 *	1082 *	100 *	956 *	100 **	1249 *	100 *	100 **	375 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
13.00 **	32 *	6,05 **	340 *	1076 *	100 *	969 *	100 **	1258 *	100 *	100 **	321 *	1000 *	90 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
13.50 **	10 *	10 **	921 *	1131 *	100 *	978 *	100 **	1333 *	100 *	100 **	423 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
14.00 **	395 *	6,05 **	918 *	1334 *	929 *	100 *	6,04 **	1370 *	100 *	100 **	457 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
14.50 **	10 *	10 **	921 *	1339 *	100 *	1058 *	100 **	1409 *	100 *	100 **	482 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
15.00 **	469 *	6,20 **	921 *	1326 *	100 *	1039 *	100 **	1429 *	100 *	100 **	494 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
15.50 **	10 *	10 **	921 *	1323 *	100 *	1043 *	100 **	1470 *	100 *	100 **	466 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
16.00 **	535 *	6,50 **	919 *	1424 *	872 *	1155 *	6,30 **	1461 *	1000 *	6,50 **	495 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
16.50 **	10 *	10 **	920 *	1477 *	100 *	1177 *	100 **	1470 *	100 *	100 **	494 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
17.00 **	560 *	6,55 **	921 *	1516 *	100 *	1188 *	100 **	1492 *	100 *	100 **	493 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
17.50 **	10 *	10 **	920 *	1578 *	100 *	1194 *	100 **	1519 *	100 *	100 **	493 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
18.00 **	756 *	6,30 **	923 *	1617 *	910 *	1199 *	6,97 **	1526 *	100 *	100 **	493 *	1000 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *	100 *		
18.50 **	10 *	10 **	923 *	1683 *	100 *	1171 *	100 **	1550 *	100 *	100 **	493 *	1000 *</																		

**LETTING AGREEMENT FORM, CP - II-2**

FILE NAME: top fix

#### DEFINITION INDEX HF:

CREATIVE WRITING

W: like a lot

## LEKHING/ERFHÅLLER I DØDING, CP - II-2

MÅLE PUNKT:

top rye

KONSTANTER BREK HV:

Når ikke natt

HÅLENRIDOM	FREMTAGNING UEN AVFAKKING				FREMTAGNING MED AVFAKKING				FREMTAGNING UEN AVFAKKING, OG MED VINKELT				PUNKTER		
	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	u/g/a	pH	PH
23,00 **	1221 *	6,31 **	705 *	1168 *	18 *	18 **	102 *	18 *	18 *	182 *	672 *	18 *	18 *	18 *	18 **
25,00 **	1305 *	6,25 **	702 *	1169 *	18 *	18 **	103 *	18 *	18 *	207 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
29,00 **	1631 *	6,15 **	818 *	1174 *	167 *	5,91 **	1102 *	1603 *	5,93 **	743 *	641 *	662 *	406 *	18 *	6,5 **
30,00 **	1649 *	6,10 **	924 *	1189 *	NA *	18 **	1031 *	18 *	18 *	739 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
33,50 **	1816 *	20 **	104 *	1156 *	NA *	18 **	1077 *	181 *	18 *	709 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
34,00 **	1724 *	6,15 **	90 *	1157 *	102 *	5,89 **	1067 *	18 *	18 *	708 *	625 *	18 *	18 *	18 *	18 **
35,50 **	1814 *	18 *	961 *	1128 *	NA *	18 **	1051 *	18 *	18 *	799 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
32,00 **	1690 *	6,10 **	953 *	1119 *	NA *	18 **	1015 *	18 *	18 *	801 *	610 *	18 *	18 *	18 *	18 **
32,50 **	1811 *	NA **	953 *	1097 *	NA *	18 **	1012 *	18 *	18 *	802 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
33,00 **	1820 *	6,10 **	952 *	1004 *	1078 *	5,88 **	909 *	NA *	18 *	816 *	585 *	18 *	18 *	18 *	18 **
34,50 **	1816 *	NA **	953 *	1019 *	NA *	18 **	946 *	18 *	18 *	812 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
34,00 **	1845 *	6,10 **	947 *	1010 *	NA *	18 **	934 *	18 *	18 *	810 *	544 *	18 *	18 *	18 *	18 **
45,50 **	1811 *	NA **	947 *	932 *	NA *	18 **	914 *	18 *	18 *	742 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
35,00 **	1820 *	6,10 **	948 *	975 *	1123 *	5,84 **	895 *	18 *	18 *	783 *	5,0 *	18 *	18 *	18 *	18 **
25,50 **	1811 *	NA **	955 *	952 *	NA *	18 **	804 *	18 *	18 *	741 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
35,00 **	1820 *	6,10 **	955 *	946 *	NA *	18 **	875 *	18 *	18 *	789 *	940 *	18 *	18 *	18 *	18 **
6,50 **	1811 *	NA **	951 *	941 *	NA *	18 **	870 *	18 *	18 *	745 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
37,00 **	1820 *	6,10 **	978 *	931 *	1020 *	5,89 **	912 *	5,05 **	18 *	784 *	720 *	5,2 *	7,2 *	18 *	6,5 **
37,50 **	1811 *	NA **	949 *	930 *	NA *	18 **	813 *	18 *	18 *	790 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
38,00 **	1760 *	6,10 **	1010 *	1003 *	101 *	18 **	851 *	181 *	18 *	797 *	500 *	18 *	18 *	18 *	18 **
39,00 **	1820 *	6,00 **	100 *	NA *	NA *	18 **	80 *	18 *	18 *	816 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
40,00 **	1750 *	5,95 **	80 *	NA *	NA *	18 **	16 *	NA *	18 *	80 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **
1900 **	180 *	NA **	180 *	180 *	NA *	18 **	770 *	18 *	18 *	80 *	18 *	18 *	18 *	18 *	18 **

LEDNINGSEUNEMÅLINGER I BORING, GP - U. centercore.

HÅLE PUNKT:

VANDSPÆL UNDER HP:

NA: ikke mælt

DATO	NIVEAU PRIMETAKNING UDEN APPAKNING			NIVEAU PRIMETAKNING MED APPAKNING			PERLEVR			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
**LEDNINGS * pH **LEDNINGS * LEDNING * pH **LEDNINGS * LEDNING * pH **LEDNINGS * pH **LEDNINGS * pH ** DØGDE ** UNDER * UNDR ** FBR REN * EFT REN * VED PRØV * VED PRØV ** EFT REN * VED PRØV * VED PRØV ** I PERLE * I PERLE ** (n.u.t.) **BOREARBEJD * BOREARBEJD ** PUMP.(1)* PUMP.(2)* VETAG * VETAG ** PUMP.(2)* VETAG * VETAG ** KMR * PBR **										
**29.03.89 *29.03.89 *29.03.89 *29.03.89 *29.03.89 *29.03.89 *29.03.89 *29.03.89 *29.03.89 *29.03.89 **										
HÅLEENHED ** US/cm *	** US/cm *	US/cm *	US/cm *	** US/cm *	US/cm *	US/cm *	** US/cm *	** US/cm *	**	
4.00 **	NA *	NA **	209 *	291 *	NA *	NA **	NA *	NA **	NA *	NA **
4.50 **	NA *	NA **	189 *	298 *	NA *	NA **	416 *	NA *	NA *	NA *
5.00 **	NA *	NA **	170 *	268 *	NA *	NA **	440 *	NA *	NA **	NA *
5.50 **	NA *	NA **	178 *	291 *	NA *	NA **	455 *	NA *	NA **	NA *
6.00 **	NA *	NA **	197 *	340 *	NA *	NA **	464 *	NA *	NA **	478 * 6.43 **
6.50 **	NA *	NA **	205 *	380 *	NA *	NA **	497 *	NA *	NA **	470 * 6.43 **
7.00 **	NA *	NA **	225 *	423 *	NA *	NA **	513 *	NA *	NA **	478 * 6.43 **
7.50 **	NA *	NA **	235 *	448 *	NA *	NA **	515 *	NA *	NA **	473 * 6.43 **
8.00 **	NA *	NA **	258 *	455 *	NA *	NA **	508 *	NA *	NA **	473 * 6.43 **
8.50 **	NA *	NA **	276 *	462 *	NA *	NA **	493 *	NA *	NA **	NA *
9.00 **	NA *	NA **	289 *	463 *	NA *	NA **	499 *	NA *	NA **	NA *
9.50 **	472 * 4.15 **	NA *	NA *	NA *	NA **	NA *	NA *	NA *	NA *	NA **
10.00 **	NA *	NA **	302 *	469 *	NA *	NA **	494 *	NA *	NA **	NA *
10.50 **	NA *	NA **	317 *	482 *	NA *	NA **	480 *	NA *	NA **	NA *
11.00 **	NA *	NA **	318 *	483 *	NA *	NA **	478 *	NA *	NA **	NA *
11.50 **	NA *	NA **	355 *	480 *	NA *	NA **	491 *	NA *	NA **	NA *
12.00 **	NA *	NA **	370 *	492 *	NA *	NA **	504 *	NA *	NA **	NA *
12.50 **	NA *	NA **	388 *	495 *	NA *	NA **	508 *	NA *	NA **	NA *
13.00 **	NA *	NA **	381 *	497 *	NA *	NA **	502 *	NA *	NA **	NA *
13.50 **	NA *	NA **	390 *	502 *	NA *	NA **	502 *	NA *	NA **	NA *
14.00 **	NA *	NA **	403 *	511 *	NA *	NA **	503 *	NA *	NA **	NA *
14.50 **	NA *	NA **	395 *	516 *	NA *	NA **	511 *	NA *	NA **	NA *
15.00 **	NA *	NA **	427 *	523 *	NA *	NA **	517 *	NA *	NA **	NA *
15.50 **	NA *	NA **	447 *	531 *	NA *	NA **	524 *	NA *	NA **	NA *
16.00 **	681 * 6.58 **	442 *	535 *	NA *	NA **	533 *	NA *	NA **	NA *	NA **
16.50 **	NA *	NA **	446 *	541 *	NA *	NA **	530 *	NA *	NA **	NA *
17.00 **	NA *	NA **	458 *	555 *	NA *	NA **	545 *	NA *	NA **	NA *
17.50 **	NA *	NA **	470 *	559 *	NA *	NA **	550 *	NA *	NA **	NA *
18.00 **	NA *	NA **	473 *	568 *	NA *	NA **	570 *	NA *	NA **	NA *
18.50 **	NA *	NA **	469 *	571 *	NA *	NA **	554 *	NA *	NA **	516 * 6.29 **
19.00 **	NA *	NA **	476 *	576 *	NA *	NA **	569 *	NA *	NA **	516 * 6.29 **
19.50 **	NA *	NA **	475 *	577 *	NA *	NA **	568 *	NA *	NA **	516 * 6.29 **
20.00 **	613 * 5.91 **	471 *	577 *	NA *	NA **	560 *	NA *	NA **	516 * 6.29 **	
20.50 **	NA *	NA **	465 *	581 *	NA *	NA **	565 *	NA *	NA **	NA *
21.00 **	NA *	NA **	462 *	584 *	NA *	NA **	563 *	NA *	NA **	NA *
21.50 **	NA *	NA **	467 *	586 *	NA *	NA **	568 *	NA *	NA **	NA *
22.00 **	NA *	NA **	463 *	588 *	NA *	NA **	576 *	NA *	NA **	NA *
22.50 **	NA *	NA **	463 *	591 *	NA *	NA **	571 *	NA *	NA **	NA *
23.00 **	NA *	NA **	462 *	594 *	NA *	NA **	574 *	NA *	NA **	NA *
23.50 **	NA *	NA **	464 *	597 *	NA *	NA **	574 *	NA *	NA **	NA *
24.00 **	NA *	NA **	464 *	601 *	NA *	NA **	576 *	NA *	NA **	NA *
24.50 **	NA *	NA **	464 *	605 *	NA *	NA **	574 *	NA *	NA **	NA *
25.00 **	NA *	NA **	463 *	608 *	NA *	NA **	575 *	NA *	NA **	NA *
25.50 **	NA *	NA **	462 *	610 *	NA *	NA **	575 *	NA *	NA **	NA *
26.00 **	NA *	NA **	461 *	613 *	NA *	NA **	576 *	NA *	NA **	NA *
26.50 **	831 * 5.29 **	460 *	616 *	NA *	NA **	577 *	NA *	NA **	NA *	
27.00 **	NA *	NA **	459 *	619 *	NA *	NA **	577 *	NA *	NA **	NA *
27.50 **	NA *	NA **	459 *	622 *	NA *	NA **	583 *	NA *	NA **	NA *

## LEDNINGSEVERNHLINGER I BORING, GP ~ 0, centimeter.

NÅLE PUNKT:

VINDSPEL UNDER MP:

NA: ikke målt

## NIVEAU PRØVETAGNING UDEN APPARKNING NIVEAU PRØVETAGNING MED APPARKNING PÆLERØR

\*\*LEONINGS \* pH \*\*LEONINGS \* LEONINGS \* pH \*\*LEONINGS \* LEONINGS \* pH \*\*LEONINGS \* pH \*\*  
 DYBDE \*\* INDRER \* UNDER \*\* FBR REN \* EFT REN \* VED FBD \* VED FBR \*\* EFT REN \* VED FBD \* VED FBR \*\* I PEILE \* I PEILE \*\*  
 (n.u.t.) \*\*DOKEARBEJDSPEAKTION\*\* PUMP.(1)\* PUMP.(1)\* VETAG \* VETAG \*\* PUMP.(2)\* VETAG \* VETAG \*\* SØR \* ØVR \*\*

DATO \*\* \* \*\*29.03.89 \*29.03.89 \*29.03.89 \*29.03.89 \*29.03.89 \*29.03.89 \*29.03.89 \*29.03.89 \*29.03.89 \*

NÄLEENNED**	05/cm *	** 05/cm *	05/cm *	05/cm *	** 05/cm *	05/cm *	** 05/cm *	05/cm *	**
28.00 **	NA *	NA **	458 *	623 *	NA *	NA **	532 *	NA *	NA *
28.50 **	NA *	NA **	458 *	624 *	NA *	NA **	536 *	NA *	NA *
29.00 **	NA *	NA **	457 *	625 *	NA *	NA **	536 *	NA *	NA *
29.50 **	NA *	NA **	457 *	625 *	NA *	NA **	536 *	NA *	NA *
30.00 **	NA *	NA **	456 *	624 *	NA *	NA **	536 *	NA *	NA *
30.50 **	NA *	NA **	457 *	618 *	495 *	NA **	538 *	NA *	NA *
31.00 **	NA *	NA **	456 *	611 *	NA *	NA **	538 *	NA *	NA *
31.50 **	NA *	NA **	456 *	602 *	486 *	6.35 **	530 *	NA *	NA *
31.65 **	739 *	5.72 **	NA *	NA *	NA *	NA **	NA *	NA *	NA *
32.00 **	NA *	NA **	457 *	593 *	NA *	NA **	533 *	NA *	NA **
32.50 **	NA *	NA **	457 *	576 *	495 *	6.35 **	532 *	NA *	NA **
33.00 **	NA *	NA **	458 *	561 *	NA *	NA **	533 *	NA *	NA **
33.50 **	NA *	NA **	459 *	544 *	424 *	6.35 **	503 *	NA *	NA **
34.00 **	NA *	NA **	461 *	542 *	NA *	NA **	589 *	NA *	NA **
34.50 **	NA *	NA **	462 *	528 *	424 *	6.34 **	586 *	NA *	NA *
35.00 **	NA *	NA **	464 *	508 *	NA *	NA **	589 *	NA *	NA *
35.50 **	NA *	NA **	466 *	492 *	490 *	6.35 **	569 *	503 *	6.01 **
36.00 **	NA *	NA **	469 *	485 *	NA *	NA **	592 *	NA *	NA *
36.50 **	NA *	NA **	472 *	480 *	485 *	6.35 **	506 *	511 *	6.05 **
37.00 **	NA *	NA **	473 *	477 *	NA *	NA **	583 *	NA *	NA *
37.50 **	1919 *	6.64 **	479 *	479 *	491 *	6.34 **	586 *	525 *	6.05 **
38.00 **	NA *	NA **	489 *	499 *	NA *	NA **	563 *	NA *	NA *
38.50 **	NA *	NA **	514 *	543 *	488 *	6.33 **	554 *	550 *	5.95 **
39.00 **	NA *	NA **	525 *	585 *	NA *	NA **	543 *	NA *	NA *
39.50 **	NA *	NA **	535 *	605 *	493 *	6.36 **	533 *	518 *	5.95 **
40.00 **	NA *	NA **	555 *	739 *	NA *	NA **	524 *	NA *	NA *
40.50 **	NA *	NA **	566 *	867 *	495 *	6.41 **	507 *	472 *	6.02 **
41.00 **	NA *	NA **	579 *	906 *	NA *	NA **	515 *	NA *	NA *
41.50 **	NA *	NA **	588 *	902 *	503 *	6.50 **	488 *	518 *	5.97 **
42.00 **	NA *	NA **	614 *	853 *	NA *	NA **	478 *	NA *	NA *
42.50 **	NA *	NA **	630 *	770 *	513 *	6.50 **	427 *	527 *	5.90 **
43.00 **	1655 *	4.52 **	656 *	747 *	NA *	NA **	427 *	NA *	NA *
43.50 **	NA *	NA **	138 *	711 *	617 *	6.50 **	477 *	518 *	5.94 **
44.00 **	NA *	NA **	728 *	623 *	NA *	NA **	477 *	NA *	515 *
44.50 **	NA *	NA **	633 *	647 *	657 *	6.53 **	477 *	515 *	6.33 **
45.00 **	NA *	NA **	945 *	691 *	688 *	6.70 **	478 *	NA *	513 *
45.50 **	NA *	NA **	930 *	837 *	NA *	NA **	478 *	466 *	5.11 **
46.00 **	NA *	NA **	1273 *	704 *	779 *	6.39 **	493 *	NA *	NA **
46.50 **	NA *	NA **	1067 *	1006 *	NA *	NA **	929 *	NA *	NA **
49.00 **	1505 *	4.41 **	NA *	NA *	NA *	NA **	NA *	NA *	NA **
50.00 **	801 *	5.67 **	NA *	NA *	NA *	NA **	380 *	NA *	5.75 **

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring : GP II-1 renp 1 Dato : 29-03-89

Filterrør, dimension : 63 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 2.6 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 26.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.00 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 23.00 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 598 , liter.

### Renpumping:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 67.00 , l/min.  
Renpumpnings tid : 15.0 , min.

Oppumpedede vandmængder : 1005.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring : GP II-1 renp 2 Dato : 29-03-89

Filterrør, dimension : 63 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 2.6 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 26.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.00 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 23.00 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 598 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 31.20 , l/min.  
Renpumpnings tid : 15.0 , min.  
Oppumpedede vandmængder : 468.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring : GP II-1 Dato : 12-09-89

Filterrør, dimension : 63 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 2.6 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 26.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.93 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 22.07 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 574 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: 6.0 , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 34.90 , l/min.  
Renpumpnings tid : 15.0 , min.  
Oppumpedede vandmængder : 500.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.  
se bilag 1

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring :GP II-2 renp 1 Dato :29-03-89

Filterrør, dimension : 63 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 2.6 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 38.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.00 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 35.00 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 910 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 67.00 , l/min.  
Renpumpnings tid : 19.0 , min.

Oppumpedé vandmængder : 1273.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring :GP II-2 renp 2 Dato :29-03-89

Filterrør, dimension : 63 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 2.6 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 38.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.00 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 35.00 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 910 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 48.00 , l/min.  
Renpumpnings tid : 11.0 , min.

Oppumpedé vandmængder : 528.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring :GP II-2                            Dato :12-09-89  
Filtrerrør, dimension : 63 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 2.6 , l/m (uden faktor).  
Målepunkt, (MP) : top rør  
  
Bund af filterrør : 38.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.92 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 34.08 , meter.  
Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 886 , liter.

### Renpumpling:

Dybde til indtaget af vand: 6.0 , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 28.90 , l/min. ·  
Renpumplings tid : 20.0 , min.  
Oppumpedede vandmængder : 540.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.  
se bilag i  
  
Længde af prøvetagning : 20.0 , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring :GP V-c, renp 1 Dato :29-03-89

Filterrør, dimension : 125 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 10.9 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 46.50 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.65 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 42.85 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 4671 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 45.00 , l/min.  
Renpumpnings tid : 62 , min.

Oppumpedede vandmængder : 2900.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningslangen : , meter under MP.

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring : GF V-c, renp 2 Dato : 29-03-89

Filterrør, dimension : 125 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 10.9 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 46.50 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.65 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 42.85 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 4671 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 45.00 , l/min.  
Renpumpnings tid : 54.0 , min.

Oppumpede vandmængder : 2430.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring : GP V-1 Dato : 29-03-89  
Filterrør, dimension : 50 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 1.6 , l/m (uden faktor).  
Målepunkt, (MP) : top rør  
  
Bund af filterrør : 64.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.69 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 60.31 , meter.  
Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 965 , liter.

### Renpumping:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 37.50 , l/min.  
Renpumpnings tid : 25 , min.  
  
Oppumpedede vandmængder : 937.5 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.  
  
Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring :GP V-2 . Dato :29-03-89  
Filtrerrør, dimension : 32 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 0.5 , l/m (uden faktor).  
Målepunkt, (MP) : top rør  
  
Bund af filterrør : 45.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.72 , meter under MP.  
Længde af vandsøje : 41.28 , meter.  
Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 206 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 30.00 , l/min.  
Renpumpnings tid : 8 , min.  
Oppumpedede vandmængder : 240.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.  
  
Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring :GP V-3                            Dato :29-03-89  
Filterrør, dimension : 32 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 0.5 , l/m (uden faktor).  
Målepunkt, (MP) : top rør  
  
Bund af filterrør : 34.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.63 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 30.37 , meter.  
Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 152 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 12.12 , l/min.  
Renpumpnings tid : 25 , min.  
Oppumpedede vandmængder : 303.0 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.  
  
Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring :GP V-4 Dato :29-03-89

Filterrør, dimension : 32 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 0.5 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 20.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.67 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 16.33 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 82 , liter.

### Renpumpning:

Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 15.38 , l/min.  
Renpumpnings tid : 23 , min.  
Oppumpedé vandmængder : 353.7 , liter.

### Prøvetagning:

Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:

Brev fra Ribe amt og oplæg fra VKI/TS (R&H)

300481/905

300481/905

27. 02.

Amtsgården

Sorsigvej,  
6760 Ribe

Tlf 05 42 42 00

BGS Hay.  
APP It 6  
NBS It 6

## RIBE AMTSRÅD

Teknisk forvaltning

Den 24 FEB, 1989

J. nr 8-76-51-565-2-89

bedes anført i skrivulder  
denne sag vedrørende

VKI

Att.: Birgit Schultz  
Agern Allé 11  
2970 Hørsholm

Man har dags dato tilskrevet (se vedlagte liste) således:

"Som aftalt på møde den 30. januar 1989 fremsendes forslag til prøvetagningsforsøg udarbejdet af Tage Sørensen/Rambøll og Hannemann A/S og Vandkvalitetsinstituttet.

Forsøget skal resultere i valg mellem de to forslag og i en detaljeret prøvetagningsprocedure for hver enkelt boring med angivelse af pumpestørrelser og pumptider.

Vi foreslår:

Begge prøvetagninger foretages under samme pumpeydelse.

Ved begge metoder udtages prøverne fra bund mod top og pakkeren bør placeres i bund inden den korte prøvepumpning.

Prøvetagning uden pakker foretages sidst, da denne metode er mest følsom overfor utilstrækkelig renpumpning.

Endvidere kan der under pumpning udtages prøver fra de små filtre til sammenligning.

Kommentarer til oplægget bedes rettet til:

Bjarne Madsen, Tage Sørensen A/S/Rambøll og Hannemann A/S eller Arne Rokkjær, Vandkvalitetsinstituttet senest den 6. marts 1989.

Vedlagt er endvidere "Pejleprogram" til orientering,  
hvilket herved meddeles til orientering.

Venlig hilsen

Peter Madsen

PETER HYLDGAARD  
MADSEN  
cand. scient.



## FORSLAG TIL SUPPLERENDE PRØVETAGNINGSRUNDE AF KONTROLBORINGERNE G II OG G V

UDARBEJDET AF

VANDKVALITETSINSTITUTTET, ATV

OG

TAGE SØRENSEN/RAMBØLL & HANNEMANN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

### INDLEDNING

Ved det afholdte følgegruppemøde den 30. januar 1989 om kemikalieaffaldspoter i Grindsted (565-7a, -7b, -7c) blev det besluttet, at der skulle gennemføres en supplerende prøvetagning med forskellige prøvetagningsteknikker på udvalgte borer i Grindsted by.

Formålet med prøvetagningen er at vurdere forskellige prøvetagningsteknikkers egnethed til udtagning af indbyrdes repræsentative vandprøver fra de etablerede undersøgelsesboringerne i Grindsted. Resultaterne af disse undersøgelser skal benyttes til fastlæggelse af den fremtidige prøvetagningsprocedure for de eksisterende undersøgelsesboringer samt ved planlægning og udbygning af kommende undersøgelsesboringer.

### ANVENDTE PRØVETAGNINGSMETODER

Der afprøves 2 typer prøvetagningsmetoder i undersøgelsen: detailniveaubestemt prøvetagning uden afpakning i filtret og detailniveaubestemt prøvetagning med afpakning med et "Straddle-pakkersystem".

Niveaubestemt prøvetagning uden afpakning kan udføres ved hjælp af en prøvetagningslange, der er placeret i specifikke niveauer på den samlede filterstrækning. Prøveudtagningen vil foregå ved hjælp af en peristaltisk pumpe (Watson-Malerpumpe) med lav pumpekapacitet. Prøvetagningsteknikken er vist i figur 1.

Niveaubestemt prøvetagning med afpakning kan udføres ved hjælp af et "Straddle-pakker system", der består af to forbundne pakkere (gummiballoner), hvorimellem prøven udtages, mens der pumpes på den samlede filterstrækning, jf. figur 2. Dette sikrer, at prøven er udtaget specifikt fra et kendt interval, f.eks. 0,5 m.

## PRØVETAGNING I GRINDSTED

Boring : GP V-5 . Dato : 29-03-89  
Filterrør, dimension : 32 , mm.  
Vandmængde i filterrør : 0.5 , l/m (uden faktor).

Målepunkt, (MP) : top rør

Bund af filterrør : 10.00 , meter under MP.  
Top af filterrør : 3.67 , meter under MP.  
Længde af vandsøjle : 6.33 , meter.

Vandmængde der skal oppumpes, ved faktor 10 : 32 , liter.

### Renpumpning:


Dybde til indtaget af vand: , meter under MP.  
Pumpekapacitet : 12.00 , l/min.  
Renpumpnings tid : 11 , min.  
Oppumpedé vandmængder : 132.0 , liter.

### Prøvetagning:


Indtaget af prøvetagningsslangen : , meter under MP.

Længde af prøvetagning : , min.

### Bemærkninger:



Figur 1. Niveaubestemt prøvetagning uden afpakning af filterrør.



Figur 2. Niveaubestemt prøvetagning med afpakning af filterrøret med et "Straddle-pakkersystem".

Ved at placere dette pakkersystem med forud fastlagte afstande, f.eks. 1 m over hele filterintervaller og indledningsvis måle ledningsevne på de respektive niveauer, kan forureningsfanens placering i forhold til filterudstrækningen vurderes detailleret. Derpå kan vandprøvetagningen foregå fra udvalgte interessante niveauer, f.eks. centrum af en eventuel forureningsfane.

#### UNDERSØGELSENS OMFANG

Det foreslås, at der udtages supplerende vandprøver fra boringerne G II og G V. Begrundelsen for udvælges af disse borer er,

- at de har den største variation af forurening målt ved ledningsevne,
- at boringernes filteropbygningen er forskellig,
- samt for boring G II de store forskelle i analyseresultater på vandprøver udtaget i 1988 og 1984.

Prøvetagningen foreslås gennemført efter følgende procedure:

- Der gennemføres ledningsevne log af boringen inden renpumpningen. Målepunktsafstand 0,5 meter.
- Boringen renpumpes svarende til, at der oppumpes en vandmængde på mellem 5 og 10 gange volumenet i filterrøret. Evt. gennemføres der 1 eller 2 ledningsevnelog af boringen under renpumpningen til belysning af ændringer i ledningsevnen som funktion af den oppumped vandmængde fra boringen.
- Efter afslutning af renpumpningen udføres der en ledningsevne log af boringen. Målepunktsafstand 0,5 meter.
- Der udtages vandprøver fra hver meter i filterrøret. Vandprøverne udtages uden afpropning af filterrøret med pakkere fra bunden af filterrøret mod toppen.

De udtagne vandprøver analyseres på stedet for ledningsevne og pH.

- Der gennemføres en kortvarig renpumpning af boringen, inden der gennemføres en prøvetagning med et pakkersystem. Efter afslutning af renpumpningen foretages endnu en ledningsevnemåling af boringen. Inden renpumpningen er pakkersystemet placeret i bundet af filterrøret.
- Der udtages vandprøver fra hver meter i filterrøret. Vandprøverne udtages efter afpropning af filterrøret med et pakkersystem. Udtagningen af vandprøver vil starte i bund af filterrør.

De udtagne vandprøver analyseres på stedet for ledningsevne og pH.

- I forbindelse med prøvetagningen i boring G V udtages der ligeledes vandprøver fra de små filterrør. Prøvetagningen vil foregå, mens der pumpes fra centerrøret.
- I forbindelse med prøvetagning i G II udtages i alt 10 enkeltprøver til kemisk analyse. Prøverne analyseres for specifikke organiske parametre af Grindsted Products. Prøverne nedfrysese og analyseres i forbindelse med den næste analyserunde på grundvandsprøver.
- Prøvetagningen afsluttes med en ledningsevnemåling af boringen.

Der udarbejdet på baggrund af undersøgelsesresultaterne en metodeforskrift for efterfølgende prøvetagningsrunder i Grindsted.

#### TIDSPLAN

Prøvetagningsprogrammet foreslås igangsat hurtigst muligt af hensyn til de øvrige undersøgelsesaktiviteter vedrørende kemikalieaffaldsdepoterne 565-7a, -7b og -7c.

Det foreslås, at prøvetagningen gennemføres i uge 13 og afferporteres inden for ca. 1 måned. Prøvetagningen vil blive gennemført af VKI i samarbejde med firma Tage Sørensen/Rambøll & Hannemann.

ØKONOMI

Omkostningerne med gennemførelse af ovenstående prøvetagningsprogram skønnes at være som følger:

	HONORAR		UDLÆG	
	VKI	TS	VKI	TS
	kr.	kr.	kr.	kr.
Sagsbehandling, planlægning m.v.	10.000	4.000	-	-
Udstyrspakning, rensning m.v.	4.000	3.000	-	-
Transport,	6.000	4.000	3.000	-
Prøvetagning, udstyrssleje, ophold m.v.	12.000	8.000	3.000	3.000
Afrapportering	6.000	3.000	1.000	-
Uforudsete udgifter	4.000	2.000	-	-
I alt, ekskl. moms	42.000	24.000	7.000	3.000
I alt, ekskl. moms (VKI + TS)			kr. 76.000	

Budgettet er uden udgifter eventuelle til kemiske analyser, der skal udføres af VKI.

Konsulentarbejde udført af Tage Sørensen/Rambøll & Hannemann, Rådgivende Ingenierer A/S afregnes på basis af timeopgørelse fra hver enkelt på sagen beskæftiget medarbejder med et omkostningstillæg på 130%.

For VKI gælder, at ovenstående beløb, kr. 76.000, ekskl. moms er et overslag baseret på løn- og prisniveau pr. dato. Afregning vil ske efter VKI's faste timetakster, der pr. dato udgør:

Teknikere ..... kr. 400,-/time  
Juniorsagsbehandlere ..... kr. 510,-/time  
Sagsbehandlere ..... kr. 560,-/time  
Seniorsagsbehandlere ..... kr. 630,-/time  
Ledende medarbejdere ..... kr. 700,-/time

I øvrigt henvises til VKI's "Almindelige retningslinier for rekvisiteret arbejde", som vedlægges.

Overskridelse af overslaget, ud over hvad der måtte følge af prisstigninger, vil kun finde sted efter forudgående aftale med rekvisitrenten.

Vi er naturligvis til rådighed for en eventuel drøftelse af det fremsendte materiale.

Prøvetagningsprocedure for lange filterstrækninger

## Prøvetagningsprocedure for borer med lange filterstrækninger

### **FORPUMPNING:**

#### Ø < 125 mm

Ved forpumpningen af PVC-filterrøret (blindrør + filterstrækning) anvendes der en sugepumpe med en pumpekapacitet på ca. 1,5 - 3,0 m<sup>3</sup>/h. I forbindelse med forpumpningen noteres den oppumped vandmængde, pumpekapacitet, forpumpningstid og placeringen på indtaget af prøvetagningslangen.

Forpumpningen gennemføres fra top af filterrøret.

Ved forpumpningen oppumpes der en vandmængde, der svarer til 10 gange vandmængden i filterrøret. I tilfælde af ringe vandindstrømning til filterrøret skønnes det tilstrækkeligt med en tømning af filterrøret mellem 3 og 5 gange, inden vandprøven udtages.

#### Ø > 125 mm

Ved forpumpningen af PVC-filterrørene anvendes der en dykpumpe med en pumpekapacitet på ca. 2,0 - 2,5 m<sup>3</sup>/h. I forbindelse med forpumpningen noteres den oppumped vandmængde, pumpekapacitet, forpumpningstid og placering af pumpeindtag.

Forpumpningen gennemføres fra top af filterrøret.

Ved forpumpningen oppumpes der en vandmængde, der svarer til 5-10 gange vandmængden i filterrøret. I tilfælde af ringe vandindstrømning til filterrøret skønnes det tilstrækkeligt med en tømning af filterrøret mellem 3 og 5 gange, inden vandprøven udtages.

### **PRØVETAGNING:**

Med baggrund i resultaterne af ledningsevneloggen placeres Straddle-pakkersystemet på det valgte niveau af filterstrækningen.

Ved prøvetagningen anvendes en peristaltisk pumpe med en pumpekapacitet på ca. 1,0 - 2,0 l/min.

Vandprøven udtages via en klar PVC-slane fra den afpakkede del af filterstrækningen og direkte til en specialvasket prøveflaske, som ved hjælp af den peristaltiske pumpe er sat under vacuum. Prøven opsamles herved uden først at have krydset en pumpe.

For at sikre, at der ikke foregår opblanding i filterrøret under prøvetagningen, fortsætter forpumpningen af dette, indtil vandprøven er udtaget. Den fortsatte forpumpning vil foregå med nævnte pumpekapacitet fra samme punkt i filterrøret.

Efter udtagning af vandprøven fordeles denne til de enkelte special-flasker, der eventuelt konserveres inden lukning.

For at hindre krydskontaminering vil der ved hvert filterrør blive anvendt nye PVC-slanger.

I forbindelse med prøvetagningen noteres længden af prøvetagningen samt placering af Straddle-pakkersystemet.

#### LEDNINGSEVNELOG

Inden forpumpningen gennemføres der ledningsevnelog til bund af filterrøret. I blandrøret gennemføres 4 - 5 målinger af ledningsevnen. På filterstrækningen gennemføres der ledningsevnemålinger med en målepunktsafstand på 0,5 m.

Efter afslutningen af forpumpningen udføres der endnu en lednings- evnelog til bunden af filterrøret. I blandrøret gennemføres 4 - 5 målinger af ledningsevne. På filterstrækningen gennemføres der ledningsevnemålinger med en målepunktsafstand på 0,5 m.

Ledningsevnemålingerne har til formål at kontrollere den gennemførte forpumpning af filterrøret samt at danne grundlag for bestemmelse af det aktuelle prøvetagningsniveau.

Prøvetagningsniveauet fastlægges på baggrund af målinger ved afslutning af forpumpningen.

Straddle-pakkersystemet placeres i det niveau, hvor der ved en volumenkorrektion af målingerne kan fastlægges et maksimum for ledningsevnen af det indstrømmende vand.

Såfremt volumenkorrektionen ikke er mulig, udvælges det niveau af filterstrækningen, hvor den største ledningsevnemåling er konstateret.

Prøvetagningsprocedure for korte filterstrækninger

## Prøvetagningsprocedure for bninger med korte filterstrækninger

### **FORPUMPNING:**

#### Ø < 125 mm

Ved forpumpningen af PVC-filterrøret (blændrør + filterstrækning) anvendes der en sugepumpe med en pumpekarakteristik på ca. 1,5 - 3,0 m<sup>3</sup>/h. I forbindelse med forpumpningen noteres den oppumped vandmængde, pumpekarakteristik, forpumpningstid og placeringen på indtaget af prøvetagningslangen.

Forpumpningen gennemføres fra top af filterrøret.

Ved forpumpningen oppumpes der en vandmængde, der svarer til 10 gange vandmængden i filterrøret. I tilfælde af ringe vandindstrømning til filterrøret skønnes det tilstrækkeligt med en tømning af filterrøret mellem 3 og 5 gange, inden vandprøven udtages.

#### Ø > 125 mm

Ved forpumpningen af PVC-filterrørene anvendes der en dykpumpe med en pumpekarakteristik på ca. 2,0 - 2,5 m<sup>3</sup>/h. I forbindelse med forpumpningen noteres den oppumped vandmængde, pumpekarakteristik, forpumpningstid og placering af pumpeindtag.

Forpumpningen gennemføres fra top af filterrøret.

Ved forpumpningen oppumpes der en vandmængde, der svarer til 5-10 gange vandmængden i filterrøret. I tilfælde af ringe vandindstrømning til filterrøret skønnes det tilstrækkeligt med en tømning af filterrøret mellem 3 og 5 gange, inden vandprøven udtages.

### **PRØVETAGNING**

Ved prøvetagningen anvendes en peristaltisk pumpe med en pumpekarakteristik på ca. 1,0 - 2,0 l/min.

Vandprøven udtages via en klar PVC-slange direkte til en specialvasket prøveflaske, som ved hjælp af den peristaltiske pumpe er sat under vacuum. Prøven opsamles herved uden først at have krydset en pumpe.

Indtaget på prøvetagningslangen placeres i top af filterrøret, svarende til ca. 2 m under indtaget på den pumpe, der benyttes til forpumpningen. Indtag af prøvetagningslange placeres over top af filterstrækningen, hvis dette er muligt.

For at sikre, at der ikke foregår opblanding i filterrøret under prøvetagningen, fortsættes forpumpningen af dette, indtil vandprøven er udtaget. Den fortsatte forpumpning vil foregå med ovennævnte pumpekarakteristik fra samme punkt i filterrøret.

Efter udtagning af vandprøven fordeles denne til de enkelte specialflasker, der eventuelt konserveres inden lukningen.

For at hindre krydskontaminering vil der ved hvert filterrør blive anvendt nye PVC-slanger.

I forbindelse med prøvetagningen noteres længde af prøvetagningen samt placering af indtaget på prøvetagningsslangen.

**LEDNINGSEVNELOG:**

Inden forpumpningen gennemføres der ledningsevneolog til bund af filterrøret. I blændrøret gennemføres 4 - 5 målinger af ledningsevnen. På filterstrækningen gennemføres der ledningsevnemålinger med en målepunktsafstand på 0,5 m.

Efter afslutningen af forpumpningen udføres der endnu en lednings- evneolog til bunden af filterrøret. I blindrøret gennemføres 4 - 5 målinger af ledningsevne. På filterstrækningen gennemføres der ledningsevnemålinger med en målepunktsafstand på 0,5 m.

Ledningsevnemålingerne har til formål at kontrollere den gennemførte forpumpling af filterrøret.

Etablering af undersøgelsesboringer  
mellem fabriksgrunde og Grindsted Å,  
Notat af R&H/TS, 24. maj 1989

Notat om

24. maj 1989  
CJ/GC 88043p1.et1

GRINDSTED PRODUCTS, Projekt 1

Fase 2.1 Etablering af undersøgelsesboringer mellem fabriksgrunden og Grindsted Å.

Ved det afholdte følgegruppemøde den 30. januar 1989 om kemikalieaffaldsdepoter i Grindsted (565-7a, -7b, -7c) blev det besluttet, at fase 2 i projekt 1 (aktivitet h-k) opdeles i 2 etaper á 2 borer.

Nærværende notat omhandler et forslag til etablering af de første 2 borer i fase 2. Notatet er udarbejdet af Rambøll & Hannemann A/S i samarbejde med Vandkvalitetsinstituttet, ATV.

Til etablering af første del af etape 2 placeres 2 borer nedstrøms Grindsted Products henholdsvis ved Grindsted Å og midtvejs mellem Grindsted Products A/S og åen: GIIX og GIX som vist på bilag 1. Grindsted kommune, der ejer de pågældende matrikler, har godkendt, at der kan placeres borer på disse områder. Boringen ved renseanlægget (GIX) etableres således, at muligheden for overfladekontaminering reduceres mest muligt.

I det følgende er der beskrevet alternative bore- og udbygningsmetoder med henblik på at kunne træffe beslutning om det optimale boringskoncept set ud fra en teknisk/økonomisk vurdering.

1

Ribe amtsråd  
indg. 25 MAJ 1989

j. nr. 8-76-51-565-2-89

Tabel 1 beskriver fordele og ulemper ved de to boremetoder, som må anses for at være relevante i denne sammenhæng: Tørboring ved hjælp af sandspand og indirekte skylleboring med trykluft.

Tørboring anses traditionelt for at være den bedste og mest sikre metode i forbindelse med forureningsundersøgelser både med hensyn til jordlagsoplysninger og minimal risiko for kontaminering af formationen under borearbejdet. Metodens fortrin må dog nok til en vis grad siges at være overvurderet, specielt når man sammenligner med luftskyllemetoden. Anvendes borehulsmålinger i forbindelse med luftskylleboringer tilvejebringes normalt den mest optimale kortlægning af det gennemborede jordlagsprofil. Det eneste seriøse problem vedrører brugen af tilsætningsstoffer til skyllevandet, i dette tilfælde CMC (Natrium Carboxymethyl-Cellulose).

CMC anvendes på grund af sine viskositetsforøgende egenskaber. Siderne i borehullet "klistres" sammen, så boremudderet ikke presses ud i formationen og et passende vandovertryk kan opretholdes.

Ved renpumpning vil størsteparten af det vandopløselige CMC pumpes op. Kun hvis pH falder til <2 vil CMC udfaldes. Eventuelt resterende CMC vil sandsynligvis nedbrydes af bakterier i formationen. Der er dog en ikke analyseret mulighed for, at de dannede nedbrydningsprodukter gennem en længere periode kan påvirke de målte kemiske parametre, bl.a. NVOC, specielt i de lave koncentrationsenheder, der her er tale om.

En tilnærmet vurdering af renpumpningens effekt på oprensning af skyllevæske i formationen kan foretages ved hjælp af tilsætning af sporstoffer til boremudderet. Lithium

## Tørboring med sandspand

### Fordale

Rimeligt repræsentative jordprøver og laggrænser

Rent vand kan anvendes under boreprocessen

Normalt kun nødvendigt at tilsætte små mængder vand

Mulighed for at registrere markante trykforskelle i formationen under borearbejdet

Relativt let at udtagе porevandsprøver

## Luftskylleboring

### Hurtig metode

Minimal tid fra start af borearbejde til færdig udbygning betyder reduceret mulighed for utilsigtet påvirkning af formationen

Præcis fastlæggelse af laggrænser

Ingen borerør og dermed bedre mulighed for borehulsmålinger i råhullet. Dog borerør til ca. 15 m på grund af sten

Godt rå-hul med henblik på forsegling og hydraulisk kontakt til formationen

### Ulemper

#### Langsommelig metode

Den relativt lange boretid øger risikoen for utilsigtet påvirkning af formationen

Borerør nødvendige

Tilsætning af vand under boreprocessen nødvendig

Udsmøring af lerlag kan forringe den hydrauliske kontakt med formationen

Optrækning af borerørene vanskeliggør en effektiv forsegling

Tilsætning af viskositets- og densitetsøgende stoffer til skyllevandet kan give en påvirkning af det kemiske miljø omkring boringen

Knap så repræsentative prøver i sand-/grusfraktionen

Boremudderlag kan være besværligt at fjerne fra formationsvæggen efter endt udbygning

Relativt besværligt at udtagе porevandsprøver under borearbejdet

Tabel 1 Fordale og ulemper ved boremetoder

har tidligere været anvendt som sporstof, men da det vides, at dette stof har været anvendt i produktionen på Grindsted Products bør andre stoffer anvendes, f.eks. bromid. Renpumpningen bør foretages i alle filtre umiddelbart efter endt boringsudbygning og mindst fortsætte indtil sporstofferne ikke mere kan måles.

I forbindelse med udførelse af tørboringer er det ukompliceret at udtagte porevandsprøver med den special-udviklede prøvetager, der med kvælstof skyldes ned i bunden af boringen under borearbejdet. Anvendes luftskyilleboringer komplickeres denne procedure, idet det formentlig bliver nødvendigt at trække borestængerne op af pladshensyn, en operation der hver gang vil tage ca. 3 timer. Alternativt vil vurderingen af filtersætningen ved skylleboringer skulle baseres på borehulsmålinger (gamma- og induktionslogs) sammenholdt med viden om forholdene i øvrigt (ler- og brunkulslags effekt på forureningsudbredelsen i eksisterende borer mv.)

Bilag 2 viser principperne for boringsudbygningen, idet der med udgangspunkt i de eksisterende borer regnes med separat filtersætning i fem niveauer. Det nye filter bør have en dimension på 6" af hensyn til muligheden for en egentlig kontrolleret prøvepumpning.

Som observationsboringer til prøvepumpningen anbefales udført 2 - 3 håndboringer i omegnen af boringen med filtersætning i toppen af grundvandsspejlet.

Prøvepumpningen vil bl.a. kunne anvendes til bestemmelse af forholdet mellem lodret og vandret hydraulisk ledningsevne, som vil være et væsentligt element i kommende sprednings- og oprensningsvurderinger.

De øvrige fire filtre bør være i dimensionen 63 mm. Alle filtre placeres strategisk optimalt i forhold til ler- og brunkulslag og forureningsniveau og gruskastes separat. Filterlængden bør være ca. 0.5 - 1 m for 63 mm rørené og ca. 2 - 3 m for 6" røret. Filterniveauerne adskilles hydraulisk med en effektiv betonitforsægning.

Med hensyn til de alternative boringsudbygninger er der ikke medtaget metoder, hvor hvert enkelt filter skylles separat ned ved hjælp af den direkte skyllemetode.

Denne fremgangsmåde ville i hvert enkelt tilfælde kræve forboring med rør ned til 15 - 20 m under terræn på grund af sten. Anvendelsen af en billigere metode vil således totalt set ikke kunne svare sig økonomisk.

Fordelene ved de to separate borer fremfor den traditionelle multifilter boring ligger i den større sikkerhed for effektiv forsegling af det gennemgående brunkulslag og muligheden for at anvende de dybere liggende pejlefiltre i forbindelse med en prøvepumpning.


Omkostningerne forbundet med de skitserede forslag til boringsudbygning er opgjort i tabel 2.

Det fremgår heraf, at der ikke er markant stor prisforskæl på de enkelte boremetoder, således at dette ikke burde være den afgørende faktor for valg af metode.

Tabel 2

	1 stk. 16" luft- skylleboring	1 stk. tørbo- ring til 70 m 0-35 m: 12" 35-55 m: 10" 55-70 m: 8"	2 stk. 16" luft- skylleboring til henholdsvis 35 og 70 m
Borearbejde	ca. kr. 27.000,-	ca. kr. 37.500,-	ca. kr. 37.500,
Udbygning	ca. kr. 35.000,-	ca. kr. 35.000,-	ca. kr. 35.000,
Sum	ca. kr. 62.000,-	ca. kr. 72.500,-	ca. kr. 72.500,
10 vandprøver	kr. 15.000,-	kr. 5.500,-	kr. 15.000,
Total	ca. kr. 77.000,-	ca. kr. 80.000,-	ca. kr. 87.500,

+ eventuelt logudgifter på skylleboring kr. 10.000,-.



1 : 10.000

0

500m

1kr




Undersøgelsesboring  
GIIX og GIX

Bilag 1 Placering af boring


2 stk. 16" luftskylleboring

1 stk. 16" luftskylleboring  
eller 12" tør boring



SIGNATUR:

.....	Sand
/\ / \ / \ /	Brunkul
- - - - -	Ler
-----	Bentonit
• • • •	Gruskastning
63 mm PVC	
160 mm PVC	



Pejledata

Pejledata fra boringer i Grindsted

Dato	BORING						
	GP II-1	GP II-2	GP V-C	GP V-5	GP V-4	GP V-3	GP V-2
29.06.88	3.91	3.87	3.91	3.91	3.91	3.91	3.92
15.08.88			3.99	4.04	4.03	4.03	3.93
14.09.88	*	3.62	3.62	3.93	3.91	4.02	4.03
21.09.88	*	3.71	3.75	4.15	4.165	4.21	4.02
18.10.88				4.35	4.34	4.33	4.08
12.12.88				3.65	3.67	3.67	4.02
29.03.89	*	3.93	3.92				
12.09.89	*	4.36	4.34	4.83	4.89	4.86	4.85
12.10.89							4.85

Målepunkt

\* : jernør ok. betonør ved disse pejlerunder top af filterør

betonør ok.