


Forureningsundersøgelse på Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted

Fase II. Jord og øvre grundvand



Maj 1992

Ribe Amt

Indg.: 12 JUNI 1992

J. nr. 8 - 56 - 35 - 565 - 1 - 91

MSA D 6. 06. 92

G R I N D S T E D

P R O D U C T S

**Forureningsundersøgelse på
Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted
Fase II. Jord og øvre grundvand**

Maj 1992

I. Krüger AS, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
1. INDLEDNING	1
2. RESUMÉ	2
3. DATAINDSAMLING	4
3.1 Historisk redegørelse	4
3.2 Tidligere undersøgelser	4
3.3 Borearbejde	4
3.4 Analyser	5
4. HISTORISK REDEGØRELSE	8
4.1 Bebyggelse	8
4.2 Produktionsforhold	8
4.3 Nedgravede tanek	15
4.4 Råvarelagre	15
5. GEOLOGI OG HYDROGEOLOGI	18
5.1 Generel geologi	18
5.2 Vandindvinding	18
5.3 Grundvandets strømningsretning	20
6. FORURENINGSTILSTÅNDEN	23
6.1 Jordforurening	23
6.1.1 Organisk forurening	23
6.1.2 Uorganisk forurening	31
6.2 Grundvandsforurening	33
6.2.1 Organsk forurening	33
6.2.2 Uorganisk forurening	41
7. KONKLUSION	43
8. REFERENCER	48

- APPENDIX 1. Lagfølgebeskrivelser, lugtvurderinger og
PID-målinger fra boringer udført som led i
undersøgelsen
- APPENDIX 2. Tekniske data fra vandindvindningsboringer på
grundens.
- APPENDIX 3. Analyseresultater.

1. INDLEDNING

Grindsted Products har haft industriel produktion på sit fabriksareal i den nordøstlige udkant af Grindsted by siden 1924. Produktionen har primært bestået af medicinalvarer og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien.

Produktionen har medført grundvandsforurening på og nedstrøms for Fabriksgrundens. Endvidere er konstateret grundvandsforurening fra Banegravdepotet nord for Fabriksgrundens samt fra Afløbsgrøften syd for grundens, som i en årrække blev anvendt til afledning af spildevand fra virksomheden. Der er gennemført adskillige undersøgelser til belysning af forureningsomfanget fra de enkelte kilder. Omfanget af de enkelte undersøgelser samt et resume af undersøgelsesresultaterne er givet i /3/.

I 1990 besluttede Ribe Amtsråd og Grindsted Products at gennemføre en detaljeret undersøgelse af forureningsomfanget på selve Fabriksgrundens. Undersøgelsen blev faseopdelt som følger:

- Fase I Poreluftsundersøgelse
- Fase II Undersøgelse af jord og øvre grundvand
- Fase III Undersøgelse af det øvre magasin
- Fase IV Undersøgelse af det dybe magasin

Poreluftsundersøgelsen blev gennemført i 1990 som beskrevet i /2/.

Nærværende rapport beskriver resultaterne af fase II undersøgelsen.

2.

RESUMÉ

Den gennemførte undersøgelse blev påbegyndt med udarbejdelse af en detaljeret historisk redegørelse for bebyggelse og produktion på Fabriksgrundens.

Produktionen blev påbegyndt i 1924, men først efter anden verdenskrig kom der for alvor gang i produktionen.

Som led i undersøgelsen er udført i alt 40 korte undersøgelsesboringer, som er ført et par meter under grundvandsspejlet. Der er foretaget lugtvurderinger, PID-målinger og fysisk beskrivelse af alle udtagne jordprøver og på dette grundlag er foretaget laboratorieanalyse på 10 jordprøver. Endvidere er der udtaget vandprøver fra alle borerne, som er analyseret for en række organiske parametre.

Lagfølgebeskrivelserne fra borerne har som forventet vist sand overalt på Fabriksgrundens. Grundvandets strømningsretning er mod vest-syvest. På grundens vestlige del observeres forøgede strømningsgradienter.

Der er kun påvist organisk jordforurening i den umættede zone på mindre dele af grundens. De påviste stofgrupper er primære aromatiske aminer, ikke flygtig organisk kulstof og flygtig organisk halogen. (1)

Der er endvidere påvist organisk jordforurening i den mættede zone på en stor del af grundens centrale dele og i et mindre område mod nord.

Resultaterne af vandanalyserne har påvist organisk forurening på en stor del af grundens centrale dele. Der er påvist ikke flygtig organisk kulstof, flygtig organisk halogen, alkoholer, methylisobutylketon og toluen. Det har været muligt, ved hjælp af undersøgelsesresultaterne, at foretage en nogenlunde sikker horizontal afgrænsning af de forurenede områder. Der har endvidere været muligt, at foretage en afgrænsning for hver af de stoffer der har inddået i analyseprogrammet.

Den mest komplekse grundvandsforurening er konstateret på Fabriksgrundens ældste dele idet stort set alle stofferne i måleprogrammet her er påvist i større eller mindre udstrækning. Sydøst for dette område er der påvist flygtig organisk halogen og ikke flygtig organisk kulstof. Mod nord er der ved B₂-fabrikken konstateret de samme stoffer samt PTX-forbindelser.

Under undersøgelsen er der endvidere foretaget afgrænsning af en konstateret olieforurening på den vestlige del af grundens ældste del.

Der er påvist kviksølvforurening i jorden ved den gamle nicotinsyrefabrik og ved den gamle B₂-fabrik. Ved den gamle nicotinsyrefabrik er der endvidere påvist en tydelig grundvandsforurening med kviksølv. På en stor del af grundten er påvist kviksølvkoncentrationer, som er forhøjede i forhold til baggrundsni-veauet, men koncentrationer over drikkevandsgrænseværdien på 1 ug/l er kun påvist ved den gamle nicotinsyrefabrik.

3 DATAINDSAMLING

3.1 Historisk redegørelse

Som led i undersøgelsen er udarbejdet en historisk redegørelse for de historiske aktiviteter på Fabriksgrundens. Redegørelsen er udarbejdet af Grindsted Products /1/.

Den historiske redegørelse omfatter en detaljeret dokumentation for både bebyggelse og produktion på grundlag af historiske kort, luftfotos og samtaler med ældre medarbejdere. Materialet indeholder endvidere en detaljeret dokumentation for placering og anvendelse af alle tanke på Fabriksgrundens.

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende rapport er foretaget en bearbejdning af den detaljerede historiske redegørelse med henblik på anvendelse til udpegnings af potentiel forurenede områder.

3.2 Tidlige undersøgelser


Jord- og grundvandsforureningen ved Grindsted Products har været genstand for undersøgelser siden 1972. Omfanget af disse undersøgelser er beskrevet i rapporten "Grundvandsforurening ved Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Samlerapport 1972 - 1991" /3/.

På selve Fabriksgrundens er tidligere foretaget analyser af vandprøver fra 3 vandindvindningsboringer og i 1990 er gennemført en poreluftsundersøgelse omfattende prøveudtagning på 53 lokaliteter som beskrevet i rapporten over denne undersøgelse /2/.

3.3 Borearbejde

Som led i nærværende undersøgelse er udført i alt 40 korte borer til 6 - 7 meters dybde. Borerne er udført med 6" sneglebor uden anvendelse af borerør til en dybde af 2 - 3 meter under grundvandsspejlet. Efter afslutning af de enkelte borehuller er de foret med ø63 mm PVC forerør og filter.

Ved nummerering af borerne er Fabriksgrundens opdelt i 4 kvadranter for at lette arbejdet med at finde den enkelte boring på de udarbejdede kort. Borer udført i 1. kvadrant (den nordøstlige fjerdedel af arealet) er nummereret fra 100 og opefter medens borer i 2. kvadrant (den sydøstlige del af arealet) er nummereret fra 200 og opefter o.s.v.



Borearbejdet blev udført af fa. Geosyd, Laurids Skausgade 19, Haderslev i perioden 16.- 19. september 1991 under tilsyn af Krüger.

Boringsplaceringerne blev udvalgt på grundlag af oplysningerne fra den historiske redegørelse. I denne forbindelse er der lagt vægt på at få udført boringerne i nærheden af større grupperinger af tidligere nedgravede tanke.

Efter borearbejdets afslutning har Grindsted Products foretaget bestemmelse af målepunktskoter ved nivelllement.

Under borearbejdet blev der konstateret fri olie på grundvandet ved boring 304. Med henblik kortlægning af oliens udbredelse er der i december 1991 udført 8 supplerende boringer i nærheden af denne boring. Resultaterne af denne detailundersøgelse er beskrevet i særskilt rapport /4/.

3.4 Stofanalyser

Under borearbejdet blev der udtaget jordprøver i gættede glasbeholdere med tætssluttende låg for hver halve meter. Der blev efterfølgende foretaget en beskrivelse af de enkelte prøver for fysisk sammensætning, evt. misfarvninger og den umiddelbare lugtintensitet. Dagen efter prøveudtagningen blev prøvernes indhold af ioniserbare stoffer målt ved stueterminatur med et photoionisationsdetsktor instrument (PID), HNU PI-101, monteret med 10,2 eV, UV-lampe, kalibreret med 102 ppm isobutylen (span 9.8).

PID-målingerne er ikke specifikke, men registrerer en række forureningskomponenter som f.eks. phenol, BTX-forbindelser, visse chlorerede forbindelser og visse svovlforbindelser.

På grundlag af de fysiske beskrivelser, PID-målingerne og resultaterne fra poreluftsmålingerne i fase I blev i alt 10 jordprøver udvalgt til analyse for organiske parametre som angivet i tabel 3.1. Endvidere blev prøver fra 9 boringer udvalgt til analyse for kviksølv.

Udvælgelse af jordprøver fra boringer til analyse for indhold af kviksølv er sket uden hensyntagen til de fysiske beskrivelser af boreprøverne og PID-målingerne på prøverne, idet der ved denne udvælgelse udelukkende er skelet til den historiske redegørelse.

Bor nr	Max.		Lugt over gvs	Analyseprogram							
	Lugt	PID		Glø. tab	TS	pH	Led. evne	PAA	NVOC	VOX	Hg
100	0	0									
101	0	0									
102	1	1	Sødlig, klorerede	7	7	7	7	7	7	7	
103	0	0									
104	0	1									
200	0	20		6	6	6	6	6	6	6	
201	0	0									
202	0	0									
203	0	17		6	6	6	6	6	6	6	
204	0	0									
205	0	1									
206	1	1	Kemikalie, svagt	7	7	7	7	7	7	7	
207	1	2		3	3	3	3	3	3		1-6
208	1	2	Kemikalie	2	2	2	2	2			
209	0	1									1-3
210	2	60	Kamfer, skarpt	1	1	1	1	1	1	1	
300	0	1									1-5
301	0	1									
302	0	0									
303	0	1									
304	0	1									
305	0	1									1-7
306	2	400	Kemikalie, cellulosefort.	6	6	6	6	6	6	6	1-5
307	0	0									
308	0	1									1-3
309	2	480	Opl. middel (cellulosefort.)	6	6	6	6	6	6	6	1-5
310	0	0									
311	0	0									
312	0	1									
313	0	0									1-4
314	0	0									
315	0	0									
400	0	1									
401	0	1									
402	0	1									
403	1	1	Lidt kemikalie, lidt surt	5	5	5	5	5			
404	0	1									
405	0	1									
406	0	1									1-4
407	0	0									

Tabel 3.1 Analyseprogram for jordprøver. Numre angiver prøvenumre.

L 1 boringen

Med henblik på afgrænsning af de kviksølvforureneede områder blev der, som supplement til borearbejdet, udtaget overfladenære jordprøver fra 3 områder. Prøveudtagningslokaliteterne er valgt udelukkende på grundlag af oplysninger fra den historiske redegørelse samt Grindsted Products supplerende oplysninger om beliggenheden af evt. kviksølvbelastede områder.

Analyse af jordprøver for samleparametrene NVOC og VOX er udført af Vandkvalitetsinstituttet VKI i Hørsholm. De øvrige jordanalyser er foretaget af Grindsted Products efter det i tabel 3.1 angivne analyseprogram.

Der er udtaget vandprøver fra samtlige borer fra den 15. og 16. oktober 1991 svarende til en måned efter borearbejdets afslutning. Prøverne blev udtaget af Krüger med en Grundfos MP1 prøveudtagningspumpe efter forudgående forpumpning af de enkelte borer. Forpumpningerne blev foretaget med en Honda centrifugalpumpe med en ydelse på ca 10 m³/t i 15 - 25 minutter. Ved selve prøveudtagningen med MP1 pumpen blev anvendt en ø5 mm PVC slange som stigrør. Slangen blev ført til prøveflaskens bund, hvorefter flasken blev gennemskyldet med 2 - 3 flaskevoluminer.

Analyse af vandprøverne for samleparametrene AOX og NVOC er foretaget af vandkvalitetsinstituttet VKI i Hørsholm. De øvrige vandanalyser er foretaget af Grindsted Products.

4. HISTORISK REDEGØRELSE

4.1 Bebyggelse og ejerforhold

Industriel produktion på fabriksarealet blev påbegyndt i 1914 af Dansk Sgovlsyre- og Superfosfatfabrik og datterselskabet HIOS. Virksomheden blev i daglig tale omtalt som "Benzolen".

I 1924 grundlagde Lundsgård virksomheden Grindsted-værket. Senere er navnet ændret til Grindsted Products.

Der foreligger detaljerede planer over de enkelte bygningers beliggenhed siden trediverne. Endvidere giver historiske luftfotos et godt overblik over udviklingen i omfanget af aktiviterne på grunden, figur 4.1 - 4.6. På grundlag af det foreliggende materiale er udarbejdet det i figur 4.7 viste kort over de bebyggede arealers udbredelse i 1949, 1959 og 1969. Som det fremgår af dette kort, har der været industriel produktion i den længste periode på arealets centrale vestlige del. En detaljeret liste over de enkelte anlægs placering gennem tiden er givet i /1/.

Grindsted Products har udarbejdet en liste over i alt 9 områder på fabriksgrunden, hvor virksomheden har kendskab til spild af forskellige stoffer som angivet i figur 4.7.


På fabriksgrundens nordlige del findes et depot på ca. 400 m³, som indeholder jord, beton m.v. fra den nedlagte nicotinsyrefabrik. Depotet, der er vurderet at indeholde kviksølv af størrelsesordenen 50 - 100 kg, er placeret på en plastmembran og har ligget på lokaliteten siden 1973 /5/.

4.2 Produktionsforhold


Produktionen blev påbegyndt i 1914 med fremstilling af tørvekoks, trækul og tjære, men disse aktiviteter blev indstillet i løbet af et par måneder.

Allerede i 1924 blev produktionen af medicinalvarer og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien påbegyndt. Denne produktion kom til at danne basis for den videre udvikling.


I perioden 1924 til 1940 har der været adskillige produktionstiltag som aldrig kom over forsøgsstadiet, men en del af produktionerne bestod i fremstilling af mellemprodukter til københavnske medicinalfabrikker




Figur 4.1 Fabriksgrunden 1946




Figur 4.2 Fabriksgrunden 1955




Figur 4.3 Fabriksgrundet 1945




Figur 4.4 Fabriksgrundet 1964



Figur 4.5 Fabriksgrunden 1971



Figur 4.6 Fabriksgrundet 1976



som lønarbejde i kortere og længere perioder. Produktionen før anden verdenskrig er dog oplyst at have været relativt beskeden. En detaljeret liste over produkterne er givet i /1/.

I førkriegsperioden var der endvidere en større grønsgås- og blomsterproduktion i 3 drivhuse og på de omkringliggende arealer blev der dyrket jordbær, solbær og ribs.

En detaljeret beskrivelse af beliggenheden af de enkelte produktioner siden fabrikkens etablering er udarbejdet af Grindsted Products i 1991 /1/.

4.3 Nedgravede tanke

Beliggenheden af samtlige tanke, som gennem tiderne har været nedgravet på fabriksarealset fremgår af figur 4.8, i den udstrækning der foreligger oplysninger om tankenes eksistens og placering.

Der er registreret i alt 221 tidligere og nuværende nedgravede tanke med et samlet volumen på 4155 m^3 , men mange af tankene er placeret i grupper, hvorfor det ikke er muligt at finde 221 punkter i figur 4.8.

Som led i den historiske redegørelse har Grindsted Products udarbejdet en liste over placering, rumindhold, arten af indholdet, etableringstidspunkt og evt. tidspunkt for fjernelse eller afblænding for samtlige 221 tanke /1/. Det fremgår af denne liste at i alt 121 af de nedgravede tanke er taget ud af drift eller afblændet i begyndelsen af firserne, og at 44 tanke nu er anbragt i gruber. En summarisk liste over tankene fordelt på stofgrupper er vist i tabel 4.1.

4.4 Råvarelagre

Samtlige råvarer blev oprindeligt modtaget med DSB enten i banevogn på fabrikkens eget sporareal eller med vognmand fra DSB's godsekspedition i balloner og tromler. I midten af halvfjerdserne blev leveranceformen ændret til jernbanetankvogne og tankbiler, hvorfor der blev etableret tanke til oplagring /1/.

Indtil leveranceformen gik over til tankvognslevering blev omhældning fra emballagen til forbrugsstedet foretaget via en spand eller opsuget i små beholdere, men herefter blev der etableret pumper og rørforbindelser, så omhældning blev undgået /1/.

Indhold	Antal tanke	Vol. i alt m ³
Benzin	1	3
Gasolie	5	71
Diesel	2	21
Hedtolie	1	15
Fuelolie	2	100 210
Ethanol	10	253
Methanol	40	838
Methanol+ribose	1	10
Methanol+butanol+vand	1	6
Ethanol+methanol	2	7
Toluol	14	235
Benzol	2	33
Butanol	6	152
Isopropanol	2	30
Ortoxytol	1	30
Xylol	1	10
Propano + toluol	2	6
Ethanol+reg. urethan	2	4
Ætanol	1	50
Carbinol	1	10
Propanol	4	140
Mannitol	3	65
Sorbitol	2	60 1939
Eddikesyre	2	80
Eddikesyreanhydrid	1	30
Spildsyre	3	136
Acetylacetone	2	80
Acetonevand	1	15
Acetone	3	65
Na-lud	15	284
Acetone+methanol	1	10
Chromlud	1	15
Pyridin, vandig	1	8
Keton	1	6
Methylethylketone	2	34
Dimethylsulfat	1	40
Acrylonitril	1	40
Allylklorid	1	40
MEK	1	50
Reg MOP	2	30
Methylformiat	3	50
Nitrit, vandfase	1	10
Nitrit, org. fase	1	10
Na-methylat	3	16
Hexan	1	2
Ammoniakvand	1	10
Blegessens	1	35
Formamid	1	30
Bl kondensat	1	30
Na-bromid	1	10
Methylvaleroatdehyd	2	40
Propylacetat	1	15
Natronlud	1	25
Lud Na-formicat	1	5 1251
Spildevand	1	10
Graderværksvand	1	30
Lud til dumpning	1	15
Forbrændingsaffald	3	190 245
Ude af drift	51	510 510
Ialt	221	4155 4155

Tabel 4.1 Summarisk oversigt over tidligere nedgravede tanke på Fabriksgrundens



1 : 4.000

Placering af nedgravede tanke

Figur 4.8

5. GEOLOGI OG HYDROGEOLOGI

5.1 Generel geologi

Den geologiske opbygning af Grindstedområdet er beskrevet i Samlerapporten /3/. Der påträffes stort set udelukkende sandaflejringer fra terræn til ca 60 meters dybde.

Resultaterne af lagfølgebeskrivelserne for de 40 korte boringer, som er udført i forbindelse med fase II undersøgelsen er vist i appendix 1. Det fremgår heraf, at der ikke er påtruffet forhold i de øverste 7 meter under Fabriksgrunden, som giver anledning til at modifcere ovennævnte generelle geologiske model.


5.2 Vandindvinding

Der er registreret i alt 15 vandindvindingsboringer på Fabriksgrunden, som vist i figur 5.1 og tabel 5.1. Grindsted Products har oplyst at boring GP6 og GP15 ikke er i drift, men de øvrige boringer anvendes til indvinding af grundvand til køleformål. Vandet anvendes i et lukket system uden aftapning og afledes efter anvendelse til "Det blå System", der løber til Grindsted Engsø opblandet med 2/3 åvand. Den årlige vandindvinding fra de 13 aktive boringer er 1.6 -2.4 mill. m³/år (1977-1982).

De foreliggende boringsdata fra disse boringer er vist i appendix 2. Det fremgår af boringsdata, at boringerne er ført til 25 - 38 meters dybde, men der foreligger ikke lagfølgebeskrivelser - sandsynligvis fordi alle prøverne har bestået af sand.

Boring nr.		Udført år	Dybde m
DGU	GP		
114.1291	1	1969	37,5
114.1292	2	1981	29,0
114.1293	3	1960	28,8
114.1294	4	1969	36,5
114.1295	5	1976	31,0
114.1296	6	1971	33,0
114.1297	7	1973	36,0
114.1298	8	1970	35,0
114.1299	9	1967	31,0
114.1300	10	1976	34,0
114.1301	11	1973	22,0
114.1302	12	1977	36,0
114.1303	13	1975	32,0
114.1304	14	1981	26,0
114.1290	15	1982	25,0

Tabel 5.1 Oversigt over vandforsyningssboringer udført på Fabriksgrunden.



5.3

Grundvandets strømningsretning

Resultaterne af pejlingerne i de 40 korte borer, der blev foretaget den 11. oktober 1991, er vist i tabel 5.2 og figur 5.2. Et mere regionalt billede af grundvandets strømningsretning er vist i Samlerappor- tens figur 5.3, side 57.


Analyse af pejleresultaterne i tabel 5.2 viser, at grundvandsspejlet på Fabriksgrunden overalt er belig- gende 4 - 5 meter under terræn.

Det fremgår af figur 5.2, at grundvandets strømnings- retning, som forventet, er fra øst mod vest. Der er ikke foretaget pejlinger i vandind vindingsboringerne, men på grundlag af de udførte målinger kan det kon- stateres at vandindvindingen ikke har medført væsent- lige sænkninger.

Der observeres en forøget strømningsgradient på grun- dens sydvestlige del.

Bor nr	Måle- punkts- kote	Pejling m.u.m.p.	Grund- vands- kote m
100	41.83	4.46	37.37
101	41.78	4.28	37.50
102	41.64	4.20	37.44
103	41.90	4.32	37.58
104	41.70	4.30	37.40
200	-	4.51	-
201	42.08	4.55	37.53
202	41.73	4.42	37.31
203	42.01	4.56	37.45
204	42.07	4.61	37.46
205	41.99	4.59	37.40
206	41.80	4.46	37.34
207	41.79	4.38	37.41
208	41.99	4.46	37.53
209	41.79	4.44	37.35
210	-	4.69	-
300	41.69	4.33	37.36
301	41.19	4.02	37.17
302	41.79	4.44	37.35
303	41.34	4.16	37.18
304	41.30	olie	-
305	41.63	4.37	37.26
306	41.85	4.47	37.38
307	41.24	4.07	37.17
308	41.54	4.31	37.23
309	41.65	4.37	37.28
310	41.46	4.46	37.00
311	41.44	4.46	36.98
312	41.74	4.49	37.25
313	41.64	4.38	37.26
314	41.91	4.54	37.37
315	41.63	4.35	37.28
400	41.69	4.35	37.34
401	41.49	4.23	37.26
402	41.53	4.24	37.29
403	41.61	4.31	37.30
404	41.59	4.35	37.24
405	41.42	4.12	37.30
406	42.02	4.67	37.35
407	41.18	3.91	37.27

Tabel 5.2 Vandstandsdata fra korte boringer 11.10.1991



Potentialer i parentes er målt 17.9.1991
 Øvrige pejlinger er foretaget 11.10.1991.

Grundvandets højdeforhold

Figur 5.2

6. FORURENINGSTILSTANDEN

6.1 Jordforurening

6.1.1 Organisk forurening

Beliggenheden af de udførte undersøgelsesboringer er vist i figur 6.1. Resultaterne af de detaljerede lagfølgebeskrivelser, lugtvurderinger og PID-målinger, der er foretaget på alle udtagne jordprøver, er vist i appendix 1. En summarisk oversigt over de under borearbejdet påtrufne forureningsindikationer over grundvandsspejlet er vist i tabel 6.1. Analyseresultaterne fra de udvalgte jordprøver er vist i tabel 6.2.


Umættet zone

De umiddelbare lugtvurderinger i tabel 6.1 viser, at der er registreret indikationer på organisk forurening i den umættede zone i form af kraftig lugt i boring 210, 306 og 309. For alle 3 borerne er indikationerne endvidere bekræftet ved høje PID-tal. Borerne repræsenterer to områder, hvor poreluftsundersøgelsen har påvist forhøjede koncentrationer af henholdsvis BTX-forbindelser og tetrachlorethylen i poreluften.

Analyseresultaterne fra analyse af den forventet værst forurenede prøve i den umættede zone i boring 306 og 309, tabel 6.2, viser en meget høj ledningsevne ved boring 306. Der er påvist primært aromatiske aminer (PAA) i boring 306 og 309, men størrelsesordenen af koncentrationerne er på samme niveau som for de fleste andre analyser. Der er endvidere påvist NVOC-koncentrationer af størrelsesordenen 800 mg C/l. Denne samleparameter påvirkes i væsentlig grad af indholdet af methanol, acetone og phenol, hvorfor det vurderes at en eller flere af disse stoffer sandsyntligvis findes i jorden.

Der er endvidere påvist flygtig organisk halogen (VOX) ved boring 309, men ikke ved boring 306. Denne samleparameter påvirkes i væsentlig udstrækning af bl.a. indholdet af methylchlorid, chloroform og trichlorethylen.

Analyseresultaterne fra boring 210, tabel 6.2, har påvist de højeste NVOC-koncentrationer på grunden idet der er målt 10400 mg C/l. Der er endvidere påvist flygtigt organisk halogen af størrelsesordenen 390 ug Cl/l og pH værdien på 4.5 vidner om relativt sure forhold.



Bor. nr	Over gvs		Under gvs		Lugt under gvs.	Lugt over gvs
	Lugt	PID	Lugt	PID		
100	0	0	1	50	Sødlig, klorerede	
101	0	0	1	2	Råddent, kemikalier	
102	1	1	2	470	Lidt sødlig, klorerede	Sødlig klorerede
103	0	0	0	9		
104	0	1	1	1	Råddent (tang), klorerede	
200	0	20	2	90	Kemikalier	
201	0	0	1	0	Sødlig	
202	0	0	0	0		
203	0	17	2	8	skarp og syrlig - som 205	
204	0	0	0	0		
205	0	1	2	90	Skarp, kem.,sødlig-som 202	
206	1	1	2	2	Kemikalie, opløsningsmidler	Kemikalie, svagt
207	1	2	2	185	Kraftig, sødlig, kemikalie	
208	1	2	0	1		Kemikalie
209	0	1	1	1	Råddent, sødt	
210	2	60	1	5	Kemikalie, sødlig	Kamfer, skarpt
300	0	1	2	0	Kem. (opl.middel),råddent	
301	0	1	1	2	Kemikalie	
302	0	0	1	5	Kemikalie, kloak	
303	0	1	1	1	Kemikalie	
304	0	1	2	15	Olie, varmt	
305	0	1	2	200	Kemikalie	
306	2	400	2	350	Kemikalie, cellulosefort.	Kemikalie, cellulosefort.
307	0	0	1	1	Kemikalie, varmt	
308	0	1	2	280	Kemikalie	
309	2	480	2	500	Opl. mid. (cellulosefort.)	
310	0	0	2	2	Kemikalie	Opl. middel(cellulosefort.)
311	0	0	0	0		
312	0	1	1	2	Kemikalie, sødlig	
313	0	0	2	30	Kemikalie, kloak	
314	0	0	1	1	Kemikalie, råddent	
315	0	0	2	500	Opløsningsmiddel	
400	0	1	0	1		
401	0	1	0	1		
402	0	1	0	1		
403	1	1	1	1	Lidt kemikalie, lidt surt	Lidt kemikalie, lidt surt
404	0	1	1	1	Svagt kemikalie	
405	0	1	1	1	Svagt gammelt	
406	0	1	0	1		
407	0	0	1	1	Lidt råddent	

Tabel 6.1 Feltobservationer af forureningsindikationer. Lugt og PID-tallene angiver højeste måling i den enkelte boring.

Bor nr	Dybde m	Lugt	PID	pH	Ledn. evne uS/cm	PAA mg/kg TS	NVOC mg C/l	VOX ug Cl/l	Hg mg/kg TS
102	3.5	1	1	6.3	42.60	4.9	480	<10	
200	3.0	0	20	4.9	14.18	6.4	1000	440	
203	3.0	0	17	5.3	19.87	2.2	520	<10	
206	3.5	1	1				410	<10	
207	0.5								0.87
	1.0								0.60
	1.5	1	2	6.2	22.20	4.2	2600	290	3.51
	2.0								4.96
	2.5								13.63
	3.0								0.30
	3.5								0.31
208	1.0	1	2	5.6	10.87	1.7			
209	0.5								1.97
	1.0								1.42
	1.5								0.35
	2.0								1.07
	2.5								0.25
	3.0								0.18
	3.5								0.03
210	0.5	2	60	4.5	28.40	0.81	10400	390	
300	0.5								0.62
	1.0								0.45
	1.5								0.01
	2.0								0.03
305	0.5								1.64
	1.0								2.02
	1.5								0.04
	2.0								0.04
306	0.5								0.81
	1.0								0.04
	1.5								0.09
	2.0								0.11
308	0.5	2	400	8.2	195.40	2	830	<10	0.03
	1.0								0.04
	1.5								0.20
309	0.5								0.04
	1.0								0.03
	1.5								0.02
	2.0								0.10
313	0.5	2	480	6.4	20.50	1.9	800	300	0.03
	1.0								0.33
	1.5								0.01
	2.0								0.08
403	2.5	1	1		53.60	13			0.04
406	0.5								0.62
	1.0								5.90
	1.5								16.18
	2.0								14.21
	2.5								13.55
	3.0								14.25

Tabel 6.2 Resultater af analyser på udvalgte jordprøver fra den umættede zone.

Der er påvist indikationer på organisk forurening i den umættede zone i form af "nogen lugt" ved boring 102, 206, 207, 208 og 403. PID-målingerne har imidlertid ikke givet indikationer på organisk forurening i nogen af prøverne over grundvandsspejlet i disse borer. Analyseresultaterne fra de forventede værst forurenede prøver fra disse borer viser ikke flygtigt organisk kulstof ved boring 102, 206 og 207. Ved boring 207 er NVOC koncentrationen 2600 mg C/l, hvilket giver anledning til formodning om forurening i området ved og mellem boring 207 og 210. Analyseresultaterne har ikke påvist flygtig organisk halogen ved boring 102 og 206, men ved boring 207 er det påvist i koncentrationer af samme størrelsesorden som ved boring 210.

PID-målingerne har givet indikationer på organisk forurening i den umættede zone ved boring 200 og 203 selv om den umiddelbare lugtvurdering ikke gav lugtindikationer. Analyseresultaterne har påvist relativt høje NVOC-koncentrationer og flygtigt organisk halogen ved boring 200. Ved boring 203 er påvist NVOC og relativt sure forhold, men der er ikke konstateret flygtigt organisk halogen.

Et resumé af de foreliggende indikationer på jordforurening i den umættede zone er vist i figur 6.2 og 6.3.

Mættet zone

En summarisk oversigt over de under borearbejdet påtrufne forureningsindikationer under grundvandsspejlet er givet i tabel 6.1. Målingerne er udført på de udtagne jordprøver. Der er således målt forureningsindikationer både for grundvand og evt. komponenter, som er adsorberet til kornskelettet.

Det fremgår af tabel 6.1, at der er påtruffet indikationer på organisk forurening i jordprøver udtaget under grundvandsspejlet i 31 af de i alt 40 udførte borer. Det vurderes, på grundlag af lugt og PID-målingerne, at der ved i alt 16 borer er konstateret tydelige og signifikante forureningsindikationer, medens der for de øvrige 15 borer er tale om mindre indikationer i form af "nogen lugt".

De i tabel 6.1 angivne lugtindikationer og PID-målinger er endvidere vist i figur 6.4 for at tilvejebringe en oversigt over indikationernes udbredelse.


Det fremgår af figur 6.4, at forureningsindikationerne, som forventet, primært er påtruffet på fabriksarealets ældste dele, men også på den østlige og nordlige del er der indikationer på forurening under grundvandsspejlet.





PAA, NVOC og VOX i jordprøver fra den umættede zone

Figur 6.3



• Lugtvurdering
PID-måling

Lugtvurderingsskala
0 Ingen lugt
1 Lugt
2 Tydelig lugt

De angivne tal opgiver de højeste registreringer i boringen

Lugtindikatorer og PID-målinger i den mættede zone

Figur 6.4

6.1.2 Uorganisk forurening

Resultaterne af de gennemførte kviksølvanalyser på boringsprøver er vist i tabel 6.2, medens resultaterne fra de udtagne overfladenære karteringsprøver er vist i appendix 3. En oversigt over beliggenheden af de påtrufne indikationer på kviksølvforurening er vist i figur 6.5.

Det fremgår af analyseresultaterne, at der er målt relativt høje kviksølvkoncentrationer til over 3 meters dybde i boring 406 ved den gamle nicotinsyrefabrik, men analyseresultaterne kan ikke afgrænse den vertikale udbredelse af forurenningen. De overfladenære prøver viser koncentration på op til 5.63 mg/kg i området.


Koncentrationer af samme størrelsesorden er målt i 2.5 meters dybde i boring 207 ved den gamle B₂-fabrik. Under denne dybde er der ikke påvist forhøjede koncentrationer.

Analyseresultaterne fra overfladeprøverne ved B₂-fabrikken (området ved boring 207 og 209) viser for de fleste prøvers vedkommende kviksølvkoncentrationer over det normale danske baggrundsniveau på 0.01 - 0.1 mg/kg, men kun 2 prøver viser koncentrationer over 2 mg/kg.

Hverken boringsprøverne eller de overfladenære prøver fra Fabriksgrundens ældste del viser, med en enkelt undtagelse (2,02 mg/kg) koncentration over 2 mg/kg.

Ribe amtskommune angiver, i sine retningslinier for anvendelse og deponeering af forurennet og renset jord, at forureningskoncentration i jord med et kviksølv-indhold på under 2 mg/kg "er sammenlignelig med indholdet af stoffer i det sædvanlige affald, der deponeses på fyld- og lossepladser", og at "forureningskoncentrationerne på dette niveau er så ringe, at der ved en hensigtsmæssig placering ikke vil være behov for omfattende sikringsforanstaltninger."

Korrelering med analyseresultaterne fra boring 207, hvor der er foretaget en vertikal afgrænsning viser, at overfladekoncentrationerne ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af kviksølvforurenningens udbredelse ved B₂-fabrikken, hvorfor det ikke kan udelukkes at der findes højere koncentrationer i større dybde i området.



6.2 Grundvandsforurening

6.2.1 Organisk forurening

Resultaterne af vandanalyserne på de vandprøver, som blev udtaget fra samtlige 40 korte borer, er vist i tabel 6.3. Resultaterne af analyser på vandprøver fra vandindvindingsboring GP2, GP8 og GP11 er vist i Samlerapporten /3/, s. 39. Med henblik på vurdering af de enkelte stofgruppers udbredelse er udarbejdet en række temakort som beskrevet i det følgende.

pH værdier - figur 6.6

Der er målt sure forhold, i form af pH-værdier under 5, i følgende 5 områder:

- boring 103
- boring 104
- boring 207
- boring 208
- området ved boring 402, 403 og 405.

I sidstnævnte område er målt pH-værdier ned til 3.

Der er målt pH-værdier over 8 ved en enkelt boring nemlig ved boring 101.

De lave pH-værdier forekommer i et bælte omkring det forurenede område. Sammenligning med figur 6.8, som viser ilt- og nitratkoncentrationer, viser at de lave pH-værdier er målt i overgangszonen mellem anaerobe og anoxiske forhold.

Temperatur - figur 6.7

Temperaturmålingerne viser at grundvandstemperaturen i toppen af grundvandsmagasinet generelt er let forhøjet i forhold til omgivelserne. Der er 3 områder som tilsyneladende indeholder varmekilder.

Det mest markante område er et større område på den vestlige del af Fabriksgrundens ældste del, hvor der er målt temperaturer på over 25°C. Kilden til denne varmeafgivelse er identificeret til en dampkondensatbeholder med et volumen på 250 m³, som er beliggende umiddelbar nordøst for boring 304. Formodningen om at denne beholder er varmekilden understøttes af det faktum at der i boring 307, som er beliggende nedstrøms for beholderen, er målt en usædvanlig lav ledningsevne formodentlig p.g.a af en lækage i dampkondensatbeholderen.


Andre varmeafgivelsesområder er beliggende ved boring 104, hvor der er målt en grundvandstemperatur som er 1

July 9/12

Bor nr	Lugobservatør under gvs under borearbejdet:	Fetmålinger						Laboratoriemålinger							
		pH	Temp.	Ilt	Levne	Turbiditet	Farve	Lug prøve	NVOC	VOX	NO3	Meths	Etha-n-propanol	Carbo-toner	MIBK-Tolu-en
100	Sædlig, klorerede	6.7	11.7	0.5	728	uklar	gullig	oplosningsmidelsedig	28	33	<0.5	-	-	-	-
101	Råddent, kemikalier	8.7	11.9	0.5	555	uklar	lysbrun	kemikalier ²	31	30	<0.5	-	-	-	-
102	Lidt sædlig, klorerede	6.5	12.3	0.2	660	uklar	gullig	oplosningsmidelsædende råddent	-	-	-	-	-	-	-
103	Råddent (tang), klorerede	4.6	9.8	7.5	325	klar	klar	ingen	3.1	13	5.9	-	-	-	-
104	Råddent (tang), klorerede	4.9	13.4	0.4	375	sv.uklar	sv.gullig	råddent	-	-	-	-	-	-	-
200	Kemikalier	6.2	14.5	0.4	1235	uklar	gullig/grønlig	råddent	120	5600	<0.5	-	-	-	-
201	Sædlig	6.2	11.7	0.3	436	klar	msv.gullig	råddent, sædlig	-	-	-	-	-	-	-
202	-	6.2	13.4	2.3	257	ren	sv.lysegul	kemikalie	-	-	-	-	-	-	-
203	Stark og syrig - som 205	6.4	14.0	0.4	2640	uklar	gulbrun	kemikalie, kraftig	-	-	-	-	-	-	-
204	-	6.2	11.8	0.5	249	klar	svag gul	ingen	-	-	-	-	-	-	-
205	Sharp, kem. sædlig - som 202	6.6	15.0	0.3	693	uklar	gullig/grønlig	råddent	26	210	13.0	-	-	-	-
206	Kemikalier, oplosningsmidler	6.0	14.1	0.4	385	klar	klar	kemikalie, råddent	3.7	28	9.6	-	-	-	-
207	Kraftig, sædlig, kemikalier	6.2	12.3	0.2	558	uklar	gullig	kemikalie, råddent	14	170	<0.5	-	-	-	-
208	-	4.8	10.7	7.1	263	ren	ingen	ingen	-	-	13.0	-	-	-	-
209	Råddent, sædlig	6.3	12.4	0.4	475	uklar	gullig	råddent	6.9	21	6.4	-	-	-	-
210	Kemikalier, sædlig	4.7	14.6	1.2	379	ren	msv.gullig	kemikalie	9.2	1500	7.8	-	-	-	-
300	Kem. (oplosningsmid.) råddent	7.3	16.4	0.6	7830	uklar	brunlig	sv.dieselolyngolie	100	0.8	1.5	-	-	-	-
301	Kemikalier	5.8	16.4	0.4	778	ren	klar	ingen	-	-	-	-	-	-	-
302	Kemikalier, klorat	6.4	12.8	0.8	438	klar	sv.gullig	stærkt råddent	-	-	4	-	-	-	-
303	Kemikalier	6.8	27.9	0.5	190	ren	klar	ingen	-	-	-	-	-	-	-
304	Olie, varmt	-	-	-	-	-	-	ren olie	-	-	-	-	-	-	-
305	Kemikalier	6.4	14.6	2.2	750	uklar	gullig	stærkt kemikalie	38	41	<0.5	-	-	-	-
306	Kemikalier, cellulosefort.	6.4	13.1	0.9	490	uklar	gullig	m.stærkt kemikalie	120	11	<0.5	-	-	-	-
307	Kemikalier, varmt	6.6	24.1	0.3	48	uklar	gul/hvidlig	råddent	-	-	1	1	1	1	1
308	Kemikalier	6.5	14.9	0.9	861	uklar	sv.gullig	kemikalier, sv.råddent	37	2	1.5	-	-	-	-
309	Cpt. mid.(cellulosefort.)	6.3	13.8	2.5	330	uklar	gullig	kraftig kemikalie	130	44	<0.5	-	-	-	-
310	Kemikalier	6.7	17.1	0.2	209	uklar	gullig + træt	kemikalier, råddent	3.1	33	<0.5	-	-	-	-
311	-	6.4	14.0	0.9	619	ngl. klar	sv.gullig	kemikalier, råddent	-	-	-	-	-	-	-
312	Kemikalier, sædlig	6.2	12.7	0.4	294	sv.uklar	msv.gullig	kemikalier, sædlig	6.7	22	<0.5	-	-	-	-
313	Kemikalier, klorat	6.4	13.0	0.3	829	uklar	gullig	kemikalier, råddent	-	-	0.9	-	-	-	-
314	Kemikalier, råddent	6.2	12.7	0.4	607	klar	sv.gullig	råddent, svag olie	-	-	<0.5	5	-	-	-
315	Oplosningsmiddele	6.3	12.7	0.7	1301	uklar	gullig	kraftig kemikalier	110	0.8	11.0	-	19	-	11
400	-	6.3	10.5	5.7	463	ren	klar	ingen	-	-	-	-	-	-	-
401	-	5.0	11.2	3.4	228	ren	klar	ingen	-	-	-	-	-	-	-
402	-	4.4	13.2	1.2	383	uklar	lysbrun	kemikalier, svagt	-	-	-	-	-	-	-
403	Lidt kemikalier, lidt surt	3.0	12.8	0.5	1306	uklar	gullig	svag råddent/kemikalier	7.4	5.7	-	-	-	-	-
404	Svagt kemikalier	6.0	14.1	0.4	375	ren	sv.gullig	råddent	-	-	<0.5	-	-	-	-
405	Svagt gammelt	3.5	14.8	0.3	783	ikt uklar	sv.gullig	svag mængden	-	-	-	-	-	-	-
406	-	6.3	13.9	0.4	370	ikt uklar	gullig	ingen	-	-	-	-	-	-	-
407	Lidt råddent	6.1	12.8	0.4	282	ren	klar	ingen	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 6.3 Resultater af vandanalyser samt feltobservatior under grundvandsspejlet





- 2 grader højere end omgivelserne og på Fabriksgrundens centrale østlige del.

Når der ses bort fra de meget høje temperaturer der måles ved dampkondensatbeholderen er det tydeligt, at der er god korrelering mellem grundvandsforureningens udbredelse og de forhøjede temperaturer. Det vurderes derfor at de forhøjede temperaturer er et resultat af den biologiske nedbrydningsproces.

Ilt og nitrat - figur 6.8

Resultaterne af de foretagne in situ iltmålinger viser anaerobe forhold i toppen af grundvandsmagasinet på den centrale del af Fabriksgrundens.

Resulataterne af nitratmålingerne i laboratoriet viser samme generelle billede for nitrat idet der ses et denitrificeret område, som er noget mindre end det iltfrie område.

Målingerne indikerer, at der foregår en biologisk nedbrydning. I randen af det forurende område foregår der en aerob nedbrydning medens der indenfor randområdet foregår nedbrydning under anoxiske/anaerobe forhold. Målingerne viser, at iltningen i udkanten af den anaerobe zone sker ved denitrifikation.


Ledningsevne - figur 6.9


Ledningsevnemålingerne viser ledningsevner over baggrundsniveauet ved flere borer. Korrelering med de øvrige analyseparametre viser at forhøjede ledningsevner kun er målt i områder med forureningsindikationer, men i visse borer med forureningsindikationer er der ikke målt forhøjede ledningsevner. Der er således ikke nogen klar sammenhæng.

NVOC - figur 6.10


Resultaterne af analyserne for ikke flygtigt organisk kulstof viser koncentrationer over baggrundsniveauet på 1 - 5 mg C/l i 16 af de 19 borer, som blev udvalgt til analyse på grundlag af luftvurderinger og PID-målinger.

De højeste koncentrationer måles på Fabriksgrundens ældste del i området afgrænset af boring 300, 309 og 315 og ved boring 200. I disse områder er der målt koncentrationer over 100 mg C/l, men også sydvest for dette område er der målt væsentlig forhøjede koncentrationer. Der er god sammenhæng mellem udbredelsen af området med forhøjede NVOC-koncentrationer på fabriksarealets ældste del og beliggenheden af de borer, hvor der er målt forhøjede





Ledningsevne i grundvand
Figur 6.9



ethanolkoncentrationer. Det er derfor naturligt at antage, at de høje NVOC-koncentrationer for en stor dels vedkommende er forårsaget af ethanol.

Der er målt forhøjede NVOC-koncentrationer ved boring 100 og 102 og på grundens nordlige del ved boring 205, 207 og 210 mod øst.

Udbredelsen af ikke flygtige organiske forbindelser er for en stor dels vedkommende sammenfaldende med udbredelsen af de flygtige organiske halogenforbindelser.

VOX figur 6.11

De højeste VOX-koncentrationer er målt ved boring 200 og boring 210. Nedstrøms for begge boringer måles forhøjede koncentrationer. Dette mønster indikerer, at de primære kilder til forureningen er i nærheden af ovenstående 2 boringer. Endvidere er målt forhøjede koncentrationer ved boring 102 og 100.

Analyseresultaterne er i god overensstemmelse med resultaterne fra porelufttopmålingens registrering af klorerede forbindelser.

6.2.2 Uorganisk forurening


Resultaterne af de foreliggende kviksølvmålinger på grundvandsprøver er vist i tabel 6.3 og figur 6.5.

Kviksølvkoncentrationerne i grundvandet på Fabriksgrunden ligger generelt over det naturlige baggrunds niveau. Der er målt forhøjede koncentrationer under de områder, hvor den historiske redegørelse har vist risiko for kviksølvforurening. Under disse områder har jordanalyserne endvidere påvist en vis kviksølvforurening.

Den højeste koncentration er målt i boring 406, som er udført ved den gamle nicotinsyrefabrik. I denne boring er der målt 82 ug/l, men allerede 50 m nedstrøms er der i boring 300 kun målt 1.3 ug/l.

Resultaterne af analyser på vandprøver, som tidligere er udtaget fra de nordligste af Grindsted Products vandindvindningsboringer er også vist i figur 6.5. Det fremgår af disse resultater at der er målt forhøjede koncentrationer på grundens nordlige del i nærheden af den del af Banegravdepotet, som er beliggende på Fabriksgrunden.

Januar, ikke en for stabelt



VOX-koncentrationer i grundvand ($\mu\text{g C/l}$)
Figur 6.11

7. KONKLUSION

Den gennemførte undersøgelse har tilvejebragt dokumentation for jordforurening og grundvandsforurening i den øverste del af grundvandsmagasinet på visse dele af Fabriksgrunden.

Undersøgelsesresultaterne giver en horisontal afgrænsning af forureningsudbredelsen på størstedelen af Fabriksgrunden. En undtagelse er dog den sydvestlige del af grunden, hvor der ikke er foretaget en sikker afgrænsning.

Der foreligger endnu ikke data til vurdering af den vertikale udbredelse af stofferne på Fabriksgrunden, men nedstrøms for grunden er udbredelsen veldokumenteret.

Med henblik på planlægning og systematisering af det videre undersøgelsesarbejde er der i det følgende foretaget en opdeling i indsatsområder, idet der er foretaget en foreløbig afgrænsning af de forurenede områder. Opdelingen har taget udgangspunkt i figur 7.1, som viser udbredelsen af de enkelte stoffer.


Området er foreløbig opdelt i 5 områder. Inden for de største områder er der endvidere foretaget en underopdeling. Forureningsomfanget i de enkelte delområder er beskrevet i det følgende.

Område 1

Område 1 omfatter det forurenede område på den centrale og ældste del af Fabriksgrunden. I dette område er der i varierende omfang målt alle de stoffer der indgår i analyseprogrammet.

På det foreliggende grundlag kan skitseres tre delområder, som har bidraget til forurenningen i område 1. Inden for hver af delområderne vil der muligvis kunne foretages endnu en underopdeling.

I **område 1-1** (Fabriksgrundens ældste del) er der konstateret kraftige lugtindikationer på grundvandsforurening i stort set alle prøver, men der er kun konstateret jordforurening i den umættede zone i boring 306 og 309. Vandanalyserne har påvist NVOC, VOX, ethanol, n-propanol, carbinol, methylisobutylketon, toluen og kviksølv. Poreluftanalyserne har påvist BTX-forbindelser i en mindre del af området. Endvidere er påvist en olieforurening ved boring 304, som er kortlagt ved en detailundersøgelse /4/.



Det vurderes, at en kilde har ligget i området ved boring 306 og 309, hvilket er i god overensstemmelse med beliggenheden af B₁-fabrikken. Grindsted Products har da også udpeget netop denne fabrik som en mulig forureningskilde i perioden 1945 - 70. Tre andre potentielle forureningskilder fra den pågældende periode (2 sovemiddelfabrikker og 1 sulfafabrik) er beliggende indenfor område 1-1, men de foreliggende analyseresultater har ikke identificeret de pågældende områder som kilder.

I **område 1-2** er der kraftige lugtindikationer på organisk grundvandsforurening, men der er ikke påvist væsentlig jordforurening i den umættede zone. Der er påvist høje VOX-koncentrationer og høje NVOC-koncentrationer i grundvandet og poreluftsundersøgelsen har påvist benzen, trichlorethylen og tetrachlorethylen.

Det vurderes, at de tidlige nedgravede tanke ved boring 200 eller aktiviteterne omkring dem har udgjort en væsentlig forureningskilde.

I **område 1-3** er der konstateret kviksølvforurening til mindst 3 meters dybde i boring 406. Kviksølvet er endvidere målt i grundvandet i og nedstrøms for boringen. Den målte koncentration er relativ høj i boring 406, men bortset fra en enkelt boring måles der nedstrøms for boring 406 koncentrationer, som er under drikkevandsgrænseværdien på 1 ug/l.

Det kviksølvforurenede område er sammenfaldende med beliggenheden af den gamle nicotinsyrefabrik. Grindsted Products har selv identificeret området som et potentielt kviksølvforurenede område.

Område 2

Område 2 omfatter en forureningsfane der strækker sig fra området nord for sovemiddelfabrikken. I dette område er der konstateret forhøjede VOX og NVOC-koncentrationer. I begrænset omfang er der endvidere konstateret ethanol, n-propanol og kviksølv.

Området er foreløbig underopdelt i 2 indsatsområder som angivet i det følgende.

I **område 2-1** er der påvist indikationer på jordforurening i form af forhøjede PID-tal i den umættede zone ved boring 203 og 210. Under grundvandsspejlet viser de fleste borer i området indikationer på organisk forurening. Resultaterne af vandanalyserne viser, at forurenningen domineres af flygtige halogenforbindelser, men også NVOC-forbindelser er påvist. Ved en enkelt boring er målt ethanol og n-propanol.

Forureningens udbredelse indikerer, at kilden til forurenningen er en eller flere af de tidligere nedgravede tanke i nærheden af boring 204 og 205.

I område 2-2 er der påvist forhøjede kviksølvkoncentrationer i den umættede zone i boring 207 og 209 og i nogle af de overfladenære prøver, der er udtaget i området. Der er ikke påvist kviksølvkoncentrationer over drikkevandsgrænseværdien i grundvandet i området, men der er påvist forhøjede koncentrationer.

Området er sammenfaldende med den tidligere sovemedelfabrik. Grindsted Products har oplyst at jorden i dette område er forurennet med kviksølv og at der tidligere, i forbindelse med anlægsarbejder, er foretaget bortgravning af kviksølvforurennet jord fra området. Den forurenede jord blev deponeret i saltminer i Tyskland.

Område 3

I dette område er der konstateret forurening med flygtige organiske halogenforbindelser, ikke flygtige organiske forbindelser og BTX-forbindelser.

Der er kun påtruffet lugtindikationer på organisk forurening i den umættede zone i boring 102, men i den mættede zone er der målt både lugt- og PID-indikationer på organisk forurening i alle tre borer i området.

Analyserne har påvist NVOC og primære aromatiske aminer i den umættede zone i boring 102, men ingen VOX-forbindelser. Vandanalyserne har påvist NVOC og VOX i begge de udførte analyser. Det vurderes derfor, at ingen af borerne er udført i kildeområdet. Der er ikke påvist andre forbindelser i grundvandet.

Område 4

I dette område er der konstateret forurening ved den ene boring, der er udført i området.

Lugtbeskrivelserne indikerer en rødden lugt i en 1 - 1.5 meter zone umiddelbart under grundvandsspejlet. Analyseresultaterne har påvist forhøjede VOX-koncentrationer, men de målte NVOC-koncentrationer kan ikke betragtes som værende over baggrundsniveauet. Der er anoxiske forhold umiddelbart under grundvandsspejlet.

Kilden til de konstaterede forureningsindikationer er muligvis det tidligere nedgravede tankanlæg ved boring 104. Det må forventes, at forureningsfanen ikke har nogen væsentlig nedstrøms udbredelse fordi

vandindvindingsboring GP11 er beliggende umiddelbart nedstrøms for boring 104 og derfor må have fjernet fanen.

Område 5

De væsentligste afvigelser fra normalbilledet i dette område er grundvandets pH-værdier af størrelsesordenen 3 - 4. Lugtvurderingerne viser sur kemikalielugt i alle prøver både i den umættede og mættede del af boring 403. I boring 405 er registreret lugt under grundvandsspejlet.

Analyseresultaterne viser anaerobe og anoxiske forhold i området. I boring 402 og 403 er der anoxiske forhold, men ved boring 405 er der anaerobe forhold. Der er analyseret for NVOC og VOX i grundvandet fra boring 403, men der er kun målt koncentrationer lidt over baggrundsniveauet. De målte koncentrationer stammer muligvis fra område 3.

8. REFERENCER

- /1/ Grindsted Products, 1991. Historisk redegørelse for fabriksbygningerne og omliggende arealers anvendelse gennem tiderne.
- /2/ I. Krüger AS, oktober 1990. Grindsted Products A/S. Fabriksområdet i Grindsted. Fase I. Pore-luftundersøgelse.
- /3/ I. Krüger AS, maj 1992. Grundvandsforurening ved Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Samlerapport 1972 - 1991.
- /4/ I. Krüger AS, februar 1992. Olieforurening ved boring 304 på Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted.
- /5/ Grindsted Products. Skrivelse af 4. juni 1981 til Grindsted Kommune vedr. Miljøstyrelsens kortlægning af lossepladser og lokaliteter med henlagt eller nedgravet kemikalieaffald.
- /6/ Ribe Amtskommune, 1991. Retningslinier for anvendelse og deponering af forurenset og renset jord.

APPENDIX 1

Lagfølgebeskrivelser,
lugtvurderinger og PID-
målinger fra boringer
udført som led i under-
søgelsen.

Kruger	Grindsted Products		
Udført af: BIB	Boring nr.: 100	Bilag nr.:	
Dato: 16.09.91	Terrænkote:		
Dybe (m)	Jordlag		
		Jordartsbeskrivelse	
		Lugt PID-test Prøve nr.	
1		MULD,sandet,stenet,fint,mørkt SAND,fint,grå,m.muldindhold SAND,grusel,gulbrun SAND,grusel,gulbrun SAND,lysegrå,m.lerstrika,fint SAND,lysegrå,fint,velsorteret SAND,rødgrå,lidt groft SAND,stenet,brungrå,m.mørke partier SAND,stenet,brungrå,m.mørke partier SAND,groft,grusel,lysegrå SAND,fint,velsorteret,gråsort,misfarvet SAND,fint,velsorteret,gråsort,misfarvet SAND,fint,velsorteret,gråsort,misfarvet	3 1 10 100 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11* 12*
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

* Lugter sødligt, klorerede.

Afsluttet med betonrør.

Kruger	Grindsted Products			
Udført af: BIB	Boring nr.: 101	Bilag nr.:		
Dato: 16.09.91	Terrænkote:			
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt PID-test Prøve nr.	
		SAND,stenet,rødgrå	3 1 10100 1000	
		SAND,brun,m.sorte partier,stenet		
1		GRUS,rødgul,stenet	1	
		SAND,grågul,velsorteret,groft	2	
		SAND,fint,velsorteret,grågul	3	
		SAND,groft,rødgul		
2		SAND,grågul,velsorteret,fint,lidt sten	4	
		SAND,grå,m.tynd lerstribe	5	
3		GRUS,leret,sandet,grågul	6	
		SAND,grå,velsorteret		
		SAND,groft,siltet,grågul	7	
4		SAND,fint,velsorteret,lysegrå	8	
		SAND,velsorteret,grå,vådt	9	
5		SAND,velsorteret,grå,m.lag af grus/sten,vådt	10	
		SAND,velsorteret,grå,m.lag af grus/sten,vådt	11*	
6		SAND,velsorteret,grå,m.lag af grus/sten,vådt	12*	
		SAND,velsorteret,grå,m.lag af grus/sten,vådt	13*	
7		SAND,velsorteret,grå,m.lag af grus/sten,vådt	14*	
		* Lugter lidt råddent + lugt af kemikalier. Ikke terpentinluggt, heller ikke klorerede. Afsluttet med betonrør.		

Krøgger

Grindsted Products


Udført af: BIB

Boring nr.: 102

Bilag nr.:

Dato: 18.09.91

Terrænkote:



Kruger		Grindsted Products		
Udført af: BIB		Boring nr.: 103		Bilag nr.:
Dato: 16.09.91		Terrænkote:		
Bytte (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test
		MULD,sandet,fint,mørkt	3 1	10100 1000
		SAND,fint,m.sten,gulbrun		
1		SAND,fint,m.sten,gulbrun		
		SAND,gruset,stenet,rødgul		
2		SAND,fint,gulgrå,velsorteret		
		SAND,groft,gruset,rødgrå		
3		SAND,gruset,m.lerstriber,rødgrå		
		SAND,gruset,rødgrå		
		SAND,lysegrå,velsorteret		
4		SAND,lysegrå,m.striber af sand og lerklumper,velsorteret		
		SAND,lysegrå,velsorteret		
5		SAND,lysegrå,velsorteret,vådt		
		SAND,lysegrå,velsorteret,vådt		
6		SAND,lysegrå,velsorteret,vådt		
		SAND,grå,stenet,gruset,lysegrå,vådt		
7				
8				
9				

Kruger		Grindsted Products	
Udført af: BIB	Boring nr.: 104	Bilag nr.:	
Dato: 16.09.91	Terrænkote:		
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt PID-test Prøve nr.
1		SAND,groft,mørk,fyld,m.murbrokker	3 1 10100 1000 1
1		SAND,groft,mørk,fyld,m.murbrokker	2
1.5		GRUS,groft,gullig	3
2		SAND,groft,gulrød	4
2.5		SAND,rødlig	5
2.5		SAND,groft,grå,gruset	
3		SAND,grå	6
3		GRUS,m.lerstriber.grå	
3		SAND,fint,lysegrå,gul,velsorteret	7
4		SAND,fint,lysegrå,gul,velsorteret	8
5		SAND,velsorteret,fint,lysegrå,vådt	9*
5		SAND,velsorteret,fint,lysegrå,vådt	10*
6		SAND,gullig,fint,vådt	11
7		SAND,gullig,fint,vådt	12
8			
9		* Lugter råddent (tang), kloak. Afsluttet med betonrør.	

Kruger

Grindsted Products


Udført af: BIB

Boring nr.: 200

Bilag nr.:

Dato: 17.09.01

Terrænkote:



Kruger	Grindsted Products				
Udført af: BIB	Boring nr.: 201	Bilag nr.:			
Dato: 17.09.91	Terrænkote:				
Bjæde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
		MULD,sandet,mørk SAND,lysegul,gruset SAND,leret,mørkt,fint	3 1	10100 1000	1
1		SAND,fint,gulbrun GRUS,stenet,gulbrun SAND,gulbrun,gruset			2
2		SAND,lysegul SAND,m.lerstriber,lysegul SAND,lysegrå,velsorteret,fint,m.røde stribes			3
3		SAND,lysegrå,velsorteret,fint,m.røde stribes			4
4		SAND,lysegrå,velsorteret,fint LERSTRIBE SAND,lysegrå,velsorteret,fint SAND,grå,vådt			5
5		SAND,grå,vådt			6
6		SAND,mørkt,lugter råddent samt sødt			7
7		SAND,lysegrå,groft			8
8		SAND,lysegrå,velsorteret,fint			9*
9		SAND,lysegrå,velsorteret,fint			10*
		* Sødlig lugt. Afsluttet med betonrør.			11*
					12

Kruge		Grindsted Products			
Udført af: BIB	Boring nr.: 202	Bilag nr.:			
Dato: 17.09.91	Terrænkote:				
Ydde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
		GRUS, ral, mørkebrun	3 1	10100	1000
		SAND, leret, mørkebrun, fyld			1
1		SAND, brun, murbrokker, fyld			2
		SAND, mørkebrun, m. sorte partier, fyld			3
2		SAND, gråbrun, stenet, sorte partier			4
		SAND, gråbrun, stenet, sorte partier			5
3		SAND, lysegrå, fint, velsorteret			6
		SAND, lysegrå, fint, velsorteret			7
4		SAND, lysegrå, m. lerstriber, fint			
		SAND, lysegrå, fint, velsorteret			8
		SAND, lysegrå, gruset, vådt			9
5		SAND, lysegrå, gruset, vådt			10
		SAND, gulbrun, gruset, groft			11
6		SAND, gulbrun, gruset, groft			12
7					
8		Afsluttet med betonrør.			
9					

Krueger	Grindsted Products				
Udført af: BIB	Boring nr.: 203	Bilag nr.:			
Dato: 17.09.91	Terrænkote:				
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
		STEN, ral	3 1 10100	1000	
		SAND, mørkebrun,fyld	+	+	1
1		SAND, gråbrun,fyld	+	+	2
		SAND,brungul,stenet,m.sorte partier,fyld	+	+	3
2		SAND,brungul,stenet,m.sorte partier,fyld	+	+	4
		SAND,grágul,velsorteret	+	+	5
3		SAND,lysegrå,velsorteret,fint	+	+	6
		SAND,lysegrå,velsorteret,fint	+	+	7
		SAND,groft,lysegrå	+	+	
4		SAND,fint,velsorteret,lysegrå/gul	+	+	8
		SAND,grå,velsorteret,m.mørke partier	+	+	9*
5		SAND,fint,velsorteret,grå,m.mørke partier	+	+	10*
		SAND,fint,velsorteret,grå,m.mørke partier	+	+	11
6		SAND,fint,velsorteret,gråsort	+	+	12
7			+	+	
8		* Lugter skarpt og lidt syrligt. Samme lugt som i boring 205. Afsluttet med betonrør.	+	+	
9			+	+	

KØBGER	Grindsted Products		
Udført af: BIB	Boring nr.: 204	Bilag nr.:	
Dato: 17.09.91	Terrænkote:		
Jordartstabning			
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt PID-test Prøve nr.
		STEN, ral	3 1 10100 1000
		SAND,mørkebrun,fyld	
1		SAND,brungrå,fyld	
		SAND,grågul	
2		SAND,lysegrågul	
		SAND,lysegrågul,velsort.,fint,m.enk.grusstriber	
3		SAND,lysegrå,velsorteret,fint GRUS,grå,rødgrå	
		SAND,rødgrå,velsorteret,m.enk.tynde lerstriber	
4		SAND,lysegrå,velsorteret,fint	
		SAND,groft,gruset,vådt,lysegrå	
5		SAND,fint,velsorteret,m.enk. gruslag,grå	
		SAND,fint,velsorteret,m.enk. gruslag,grå	
6		SAND,grå,velsorteret	
		SAND,grågul,m. gruslag	
7			
8		Afsluttet med betonrør.	
9			

Krueger	Grindsted Products				
Udført af: BIB	Boring nr.: 205	Bilag nr.:			
Dato: 17.09.91	Terrænkote:				
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3 1 10100	1000	
1		STEN, ral SAND, grågul, velsorteret, fyld MULD, mørk, sandet SAND, mørk, leret	+ +	+	1
2		SAND, mørk, stenet	+ +	+	2
3		SAND, grågul, m. sorte partier	+ +	+	3
4		SAND, lysegrå, velsorteret, fint	+ +	+	4
5		SAND, lysegrå, velsorteret, fint	+ +	+	5
6		SAND, velsorteret, lysegrå	+ +	+	6
7		SAND, velsorteret, lysegrå	+ +	+	7*
8		SAND, velsorteret, grå, vådt SAND, mørkt, velsorteret SAND, velsorteret, grå	+ +	+	8*
9		SAND, groft, velsorteret, mørkt - sort, glinser ligesom olie	+ +	+	9*
10		SAND, groft, velsorteret, mørkt - sort	+ +	+	10*
11			+ +	+	11*
12			+ +	+	12*
* Lugter skarpt, kemikalielugt, lidt sødlig. Afsluttet med betonrør.					

Krøgger	Grindsted Products			
Udført af: BIB	Boring nr.: 206	Bilag nr.:		
Dato: 20.09.91	Terrænkote:			
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse		
		Lugt	PID-test	Prøve nr.
1		MULD,sandet,mørkt SAND,mørkebrun,stenet,fyld	3 1 10100 1000	1
1		SAND,mørkebrun,stenet,fyld		2
1		SAND,groft,lysegrå,brun		3
2		SAND,lysebrun,grå,lag med grov materiale		4
2		SAND,lysegrå,velsorteret,lag med grov materiale		5
3		SAND,lysegrå,velsorteret,lag med grov materiale		6
3		SAND,velsorteret,lysegrå,mørke striber		7*
4		SAND,velsorteret,lag med grov materiale lysegrå		8*
4		SAND,vådt,lysebrun/grå,lag med groft materiale,velsort.		9
5		SAND,vådt,lysebrun/grå,lag med groft materiale,velsort.		1
5		SAND,velsorteret,lysebrun,lag med grov materiale		11
6		SAND,fint,lysegrå/brun,velsorteret		12**
7				
8		* Lugter svagt af kemikalier.		
8		** Lugter af kemikalier, oplos.midler.		
9		Afsluttet med betonrør.		

KRFUGGER

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 207

Bilag nr.:

Dato: 18.09.91

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
1		STEN, ral SAND, FYLD, stenet, murbrokker, sort/grå	3 1 10100	1000	1
1		SAND, FYLD, stenet, murbrokker, sort/grå, svag lugt			2
2		SAND, FYLD, stenet, murbrokker, sort/grå, svag lugt			3
2		SAND, FYLD, stenet, murbrokker, sort/grå, svag lugt			4
3		SAND, FYLD, stenet, murbrokker, sort/grå, svag lugt			5
3		SAND, lysegrå/gul, velsorteret			6
3		SAND, m. gruslag, lysegrå/gul			7
3		SAND, m. siltede lag, lysegrå			
3		SAND, lysegrå			
4		SAND, brunkul, groft			8
4		SAND, grå, velsorteret			9*
5		SAND, gråsort, velsorteret			10*
5		SAND, gråsort, velsorteret			11*
6		SAND, gråsort, velsorteret, fint			12*
7					
8					
9					

* Kraftig, sødlig kemikalielugt.

KRÜGER	Grindsted Products				
Udført af: BIB	Boring nr.: 208	Bilag nr.:			
Dato: 18.09.91	Terrænkote:				
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
		MULD,mørk,sandet	3 1	10100 1000	
		SAND,stenet,brun,stenet			1
1		SAND,brungul,groft			2*
		SAND,stenet,brun			3
		SAND,lysegrå			4
2		SAND,groft,stenet,brun			
		SAND,groft,gråbrun			5
		SAND,lysegrå,velsorteret			
3		SAND,lysegrå,velsorteret			6
		SAND,fint,velsorteret,lidt siltet,lysegrå			7
4		SAND,groft,lysegrå,m.lerpartier			8
		SAND,lysegrå,velsorteret			9
		SAND,vådt,velsorteret,gulgrå, m. røde stribler			
5		SAND,vådt,velsorteret,gulgrå, m. røde stribler			10
		SAND,vådt,velsorteret,gulgrå, m. røde stribler			11
		SAND,groft,stenet,brun			
6		SAND,lysegrå,velsorteret			12
7					
8					
9					

* Lugt af kemikalier.
Afsluttet med betonrør.

Krøger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 209

Bilag nr.:

Dato: 18.09.01

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
		STEN,ral	3 1	10100	1000
1		SAND,iblandet fedt ler,misfarvet,gråbrun/grøn fyld		+	1
		SAND,brunsort,stenet,muldet		+	2
		SAND,brunsort,stenet,muldet		+	3
2		SAND,brunsort,stenet,muldet		+	4
		SAND,brungul,fyld		+	5
		SAND,brungul,fyld		+	0
		SAND,lysegrågul,velsorteret		+	7
4		SAND,lysegrågul,velsorteret		+	8
		SAND,velsorteret,grå,vådt		+	9
		SAND,groft,gruset,brungul			
5		SAND,grå,velsorteret		+	10
		SAND,sortgrå,m.enkelte lag af groft materiale		+	11*
6		SAND,sortgrå,m.enkelte lag af groft materiale		+	12*
7					
8					
9					

* Lugter råddent og lidt sødt.

KØBEGÅRD

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 210

Bilag nr.:

Dato: 18.09.91

Terrænkote:

Bytte (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
1		MULD,sandet,mørk SAND,sort,stenet,skarp lugt,lidt fedtet	3 1	10100 1000	1*
1		SAND,brungul,velsorteret			2*
2		SAND,groft,stenet,rødbrun SAND,tynde lerstriber,gulbrun SAND,groft,stenet,grusel,brungul			3*
2		SAND,leret,stenet,gråbrun SAND,lysegrå			4*
3		SAND,lysegrå,velsorteret			5*
3		SAND,groft,grusel,lysegrågul			6*
4		SAND,lysegrå,velsorteret			7*
4		SAND,fint,velsorteret,vådt,lysegrå			8*
5		SAND,groft,stenet,lysegrå			9*
5		SAND,groft,stenet,lysegrå			10*
6		SAND,brungrå,lidt stenet			11**
6		SAND,fint,velsorteret,grå			12**
7					
8					
9					
10					

* Lugter skarpt, kamferlugt.

** Lugter af kemikalier, sødligt.

Afsluttet med betonrør.

GPT	Grindsted Products			
Udført af: BIB	Boring nr.: 300	Bilag nr.:		
Dato: 19.09.91	Terrænkote:			
Ydelse (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt PID-test Prøve nr.	
		BETON MULD,sandet,mørk	3 1 10100 1000 1	
1		SAND,muld,sortbrun,fyld,stenet	2	
2		SAND,groft,brungul,fyld	3	
3		SAND,groft,brungul,fyld	4	
4		SAND,velsorteret,gul SAND,m.lerstriber,grágult	5	
5		SAND,velsorteret,grágul	6	
6		SAND,velsorteret,grágul SAND,groft,stenet,grágul	7	
7		SAND,velsorteret,lysegrå	8	
8		SAND,grusel,stenet,lysegrå,vådt	9*	
9		SAND,velsorteret,sortgrå	10*	
10		SAND,velsorteret,sortgrå SAND,groft,stenet,sortgrå	11*	
11		SAND,velsorteret,sortgrå SAND,fint,velsorteret,sortgrå	12*	
12		* Lugter af kemikalier (opl.middel), samt råddent. Afsluttet med betonrør.		

Krøger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 301

Bilag nr.:

Dato: 20.09.91

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
1		BETON SAND,mørkebrun,stenet,fyld	3 1	10100 1000	1
1		SAND,stenet,brun,fyld		+	2
1		SAND,stenet,brun,fyld		+	3
2		SAND,brungul,velsorteret		+	4
2		SAND,brungul,stribet med grovere aflejring		+	5
3		SAND,velsorteret,lysegråbrun		+	6
3		SAND,velsorteret,lysegråbrun		+	7
4		SAND,med lerstribet,brungrå SAND,groft,lysegråbrun SAND,med lerstribet,stenet,lysebrungrå,vådt		+	8
4		SAND,velsorteret,lysegrå		+	9
5		SAND,lysegrå,indsLAG af grovere materiale		+	10
5		SAND,lysegrå,indsLAG af grovere materiale		+	11
6		SAND,mørkegrå,velsorteret,fint		+	12*
7				+	
8		* Lugter lidt af kemikalier. Afsluttet med betonrør.		+	
9				+	

KØBGET

Grindsted Products

Udført af: BIE

Boring nr.: 302

Bilag nr.:

Dato: 19.09.91

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3	1	10100 1000
1		MULD,sandet,fyld,brungul			1
1		MULD,sandet,fyld,brungul			2
2		SAND,stenet,gråsort,fyld			3
2		SAND,stenet,gråsort,fyld			4
3		SAND,velsorteret,lysegulgrøn			5
3		SAND,velsorteret,lysegulgrøn			6
3		SAND,groft,lysegulgrå			
3		SAND,velsorteret,lysegrågul			7
3		SAND,groft,iblandet ler,lysegrågul			
4		SAND,velsorteret,lysegulgrå			8
5		SAND,vådt,velsorteret,lysegråbrun			9*
5		SAND,sort,velsorteret,misfarvet			10*
5		SAND,sort,velsorteret,misfarvet			11
6		SAND,fint,velsorteret,enkelte siltlag,grå			
6		SAND,sort,velsorteret,misfarvet			12
7					
8		* Lugter lidt af kloak samt lidt af kemikalie.			
9					

Kjøjer

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 303

Bilag nr.:

Dato: 19.09.91

Terrænkote:

Bytte (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3	10100	1000
1		BETON SAND,brungul,stenet,fyld			1
1		SAND,brungul,stenet,fyld			2
2		SAND,lysegulgrå,velsorteret			3
2		SAND,lysegulgrå,velsorteret			4
3		SAND,lysegulgrå,velsorteret			5
3		SAND,groft,stenet,lysegrå			6
3		SAND,velsorteret,lysegrågul			7
4		SAND,vådt,siltet,lysegrå			8
5		SAND,velsorteret,lidt stenet,lysegråbrun			9
5		SAND,velsorteret,lidt stenet,lysegråbrun			10
6		SAND,grå,indslag med grovere materiale			11*
7		SAND,velsorteret,fint,grå			12*
8		* Lugter svag: af kemikalier. Afsluttet med betonrcr.			
9					

KØBGER	Grindsted Products		
Udført af: BIB	Boring nr.: 304	Bilag nr.:	
Dato: 19.09.91	Terrænkote:		
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt PID-test Prøve nr.
		BETON	3 1 10100 1000
1		SAND,brungul,fyld,stenet	1
		SAND,brungul,fyld,stenet	2
		SAND,brungul,fyld,stenet	3
2		SAND,stenet,gråbrun	4
		GRUS,stenet,lysegråbrun	5
		SAND,rødbrun,velsorteret	
3		SAND,lysegråbrun,velsorteret,med røde stribes	6
		SAND,lysegrå,med lilla stribes	7
		SAND,grå,velsorteret	
4		SAND,sort,fedtet,olielugt,velsorteret,vådt	8*
		SAND,sort,fedtet,olielugt,velsorteret,vådt	9*
		SAND,velsorteret,gråblå,olielugt	10
		SAND,velsorteret,gråblå,dieselolielugt	11
5		SAND,velsorteret,gråblå,dieselolielugt	
6		SAND,velsorteret,gråblå,dieselolielugt	12
7			
8		* Varm olielugt. Sandet er meget varmt, ca. 35-40 grader celcius.	
9		Afsluttet med betonrør.	

Kringger

Grindsted Products

Udført af: BIB	Boring nr.: 305	Bilag nr.:
Dato: 18.09.91	Terrænkote:	

Ydelse (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
		STEN,ral	3-1	10100 1000	
1		SAND,m.slagger,gråsort			1
		SAND,gulbrun,fyld			2
		SAND,gulbrun,fyld			3
2		SAND,gulbrun,fyld			4
		SAND,gulbrun,fyld			5
3		SAND,gulbrun,fyld			6
		SAND,lysegrå,med indslag af grovere materiale			7
4		SAND,lysegrå,velsorteret			8
		SAND,grå,vådt,velsorteret			9*
5		SAND,gråsort,velsorteret,m.indslag af grovere materiale			10*
		SAND,gråsort,velsorteret,m.indslag af grovere mat.			11*
6		SAND,gråsort,velsorteret,m.indslag af grovere mat.			12*
7					
8					
9					

* Lugter af kemikalier.

B7
MØLLER

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 306

Bilag nr.:

Dato: 19.09.91

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
1		SAND,brungul,fyld	3 1	10100 1000	1
1		SAND,brungul,fyld			2
1		SAND,brungul,fyld			3
2		SAND,brungul,fyld			4
2		SAND,gråbrun,velsorteret			5*
2		SAND,gråbrun,velsorteret			6*
2		SAND,gruset,stenet,lysegrå			7
2		SAND,lysegrå,velsorteret			8
4		SAND,lysegrå,velsorteret			9
4		SAND,lysegråbrun,velsorteret			
5		SAND,gråsort,velsorteret,misfarvet			11
6		SAND,groft,gruset,gråsort			
6		SAND,velsorteret,gråsort			12
7					
8		* Lugter af kemikalier (Cellulosefortynder) sædlig, klorerede oplos. middel. Afsluttet med betonrør.			
9					

KRØGER

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 307

Bilag nr.:

Dato: 19.09.91

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	jordartsbeskrivelse	Lugt	PIB-test	Prøve nr.
			3 1	10100 1000	
1		BETON SAND,brungul,fyld,stenet			1
		SAND,brungul,fyld,stenet			2
		SAND,brungul,fyld,stenet			3
2		SAND,stenet,leret,brungrå			4
		SAND,velsorteret,lysegrå			5
		SAND,groft,gruset,lysegrå			6
		SAND,velsorteret,lysegrå			7
4		SAND,velsorteret,lysegrå,m.rødgule stribet (jernudf.)			8
		SAND,lysegrå,vådt,velsorteret			9*
		SAND,groft,stenet,lysegrå			
		SAND,velsorteret,lysegrå			
5		SAND,velsorteret,gråsort			10*
		SAND,velsorteret,grå			11*
		SAND,groft,grå			
6		SAND,velsorteret,grå			12*
		SAND,velsorteret,fint,grå			
7					
8					
9					

* Lugter lidt af kemikalier.

VSP står højere end i andre boringer.

Sandet er varmt.

Afsluttet med betonrør.

Krøger

Grindsted Products

Udført af: BIB	Boring nr.: 308	Bilag nr.:
Dato: 18.09.91	Terrænkote:	

Ydelse (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
1		STEN,ral SAND,brungul,fyld	2 1	10 100 1000	1
1		SAND,brungul,fyld		+	2
2		SAND,brungul,fyld,iblandet muld		+	3
2		SAND,brungul,fyld,iblandet muld		+	4
3		SAND,lysegrågul,velsorteret,m lag af grov. materialet		+	5
3		SAND,lysegrågul,velsorteret,m. lag af grov. materialet		+	6
3		SAND,groft,lysegrå		+	7
4		SAND,lerstriber,rødligt (jernudf.),indslag af grov.mat		+	8
4		SAND,m.indslag af grovere materiale		+	9
4		SAND,grå,groft		+	
5		SAND,mørkegrå,med lag af grovere materiale		+	10*
5		SAND,mørkegrå,med lag af grovere materiale		+	11*
5		SAND,mørkegrå,med sten		+	
6		SAND,gråsort,indslag med grovere materiale		+	12*
7					
8		* Lugter af kemikalier. Afsluttet med betonrør.			
9					

Kirurgør	Grindsted Products		
Udført af: BIB	Boring nr.: 309	Bilag nr.:	
Dato: 18.09.91	Terrænkote:		
Bytte (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt PID-test Prøve nr.
		STEN, ral	3 1 10100 1000
		SAND, brun gul, fyld	
1		SAND, brun gul, fyld	1
		SAND, brun gul, fyld	2
		SAND, brun gul, fyld	3
2		SAND, brun gul, fyld	4
		SAND, grå, velsorteret	5*
		SAND, grå, m. lerstriber	6*
		SAND, grå, velsorteret, m. lag af grov materiale	7*
		SAND, grå, med sten	8*
		SAND, grå, velsorteret	9*
		SAND, velsorteret, vådt, mørkegrå	
3		SAND, velsorteret, gråsort	10*
		SAND, velsorteret, gråsort	11*
4		SAND, velsorteret, gråsort	
5		SAND, velsorteret, gråsort	12*
6			
7			
8			
9			

* lugter kraftigt af oplos.middel.
(Cellulosefortynder).

KRÜGER	Grindsted Products				
Udført af: BIB	Boring nr.: 310	Bilag nr.:			
Dato: 19.09.91	Terrænkote:				
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3	10100	1000
1		MULD,sandet,stenet,mørkt			1
		SAND,brungrå,fyld			2
		SAND,gulbrun,gruset,stenet			3
c2		SAND,gulbrun,gruset,stenet			4
		SAND,lysegrå,velsorteret			5
3		SAND,m.lerstriber og groft materiale			6
		SAND,velsorteret,lysegrå m. røde stribler (jernudf.)			7
4		SAND,velsorteret,lysegrå m. røde stribler (jernudf.)			8
		SAND,groft,gruset,vådt,gråt			9
5		SAND,velsorteret,grå			10*
		SAND,velsorteret,fint,grå			11*
		SAND,velsorteret,gråsort			
6		SAND,velsorteret,grå			12*
7					
		* Lugter af kemikalier. Afsluttet med betonrør.			
8					
9					

Krøger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 311

Bilag nr.:

Dato: 19.09.91

Terrænkote:

Højde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3	10100	1000
1		MULD,sandet,med sten,mørkt			1
1		SAND,stenet,gulbrun,fyld			2
2		SAND,stenet,gulbrun,fyld			3
2		SAND,stenet,gulbrun,fyld			4
3		SAND,lysegrågul,velsorteret			5
3		SAND,lysegrå,velsorteret,fint			6
4		SAND,lysegrå,velsorteret,m.indslag af grov mat			7
4		SAND,lysegrå,velsorteret,m.indslag af grov mat			8
5		SAND,lysegråbrun,vådt,lag med grus			9
5		SAND,lysegråbrun,velsorteret,fint			10
6		SAND,gråbrun,stenet,gruset			11
6		SAND,grå,fint,velsorteret			12
7					
8		Afsluttet med betonrør.			
9					

Kjøller

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 312

Bilag nr.:

Dato: 18.09.91

Terrænkote:

Højde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3	1	10100
		MULD,sandet,gråsort			1
1		SAND,brun,lidt stenet			2
		SAND,grågul,velsorteret			3
2		SAND,grågul,velsorteret			4
		SAND,groft,grågul,gruset			5
		SAND,lysegrå,velsorteret			6
		SAND,stenet,groft,lysegrå			7
		SAND,lysegrå,velsorteret			8
4		SAND,lysegrå,m. stribet af groft materiale			9
		SAND,gråbrun,vådt,velsorteret			10
5		SAND,gråbrun,groft,stenet			11
		SAND,gråbrun,m.lag af groft materiale			12*
6		SAND,mørkegrå,m.lag af groft materiale			
7					
8					
9					

* Lugter af kemikalier, sødlig.
Afsluttet med betonrør.

Krøger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 313

Bilag nr.:

Dato: 19.09.91

Terrænkote:

Dybe (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3	1 110100	1000
1		MULD,sandet,fyld		+	1
1		MULD,sandet,fyld		+	2
1		SAND,rødbrun,fyld		+	3
2		SAND,lysegrå,groft		+	4
2		SAND,lysegrå,groft		+	5
2		SILT,grå,sandet		+	
2		SAND m. lerlag		+	6
2		SAND,lysegrå		+	
2		SAND,m.tynd lerstribe,lysegrå		+	
2		SAND,groft,lysegråbrun		+	7
3		SAND,m.lerstribe,stenet,lysegrå		+	8
3		SAND,lysegrå,m.indslag af groft materiale		+	
3		SAND,vadt,velsorteret,lysegrå		+	9*
4		SAND,grå,gruset		+	10*
4		SAND,mørkegrå,lag m. groft materiale		+	11**
5		SAND,mørkegrå,velsorteret		+	
6		SAND,gråsort,velsorteret,fint		+	12**
7					
8		* Lugter svagt af kemikalier.			
8		** Lugter af kloak (råddent+kemikalier).			
8		Afsluttet med betonrør.			
9					

Krøger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 314

Bilag nr.:

Dato: 19.09.91

Terrænkote:

Dybe (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.	
			3	1	10100	1000
1		MULD,sandet,mørkebrun			+	1
1		MULD,sandet,mørkebrun			+	2
1		SAND,gråbrun,stenet,fyld			+	3
2		SAND,gråbrun,stenet,fyld			+	4
2		SAND,velsorteret,lysegrågul			+	5
3		SAND,lidt gruset,lysegrågul			+	6
3		GRUS,sandet,stenet,lysegråbrun			+	7
3		SAND,velsorteret,lysegrågul,m.røde stribes			+	
4		SAND,velsorteret,lysegrågul,m.røde stribes			+	8
4		SAND,groft,vådt,lysegråbrun			+	9*
5		SAND,velsorteret,grå			+	10*
5		SAND,velsorteret,gråsort			+	
5		SAND,velsorteret,mørkesortgrå			+	11*
6		SAND,velsorteret,mørkesortgrå			+	
7						
8						
9						

* Lugter lidt råddent+kemikalie.
Afsluttet med betonrør.

Kruger

Grindsted Products


Udført af: BIB

Boring nr.: 315

Bilag nr.:

Dato: 20.09.91

Terrænkote:



Kruger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 400

Bilag nr.:

Dato: 20.09.91

Terrænkote.

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3	1	10100
1		MULD,sandet,mørkebrun			1
1		SAND,gulbrun,groft			2
1.5		SAND,gulbrun,groft,stenet,m.enkelte lerklumper			3
2		SAND,gruset,gulbrun			4
2.5		SAND,gulbrun,groft			5
3		SAND,lysegrå,lidt groft			6
3		SAND,fint,velsorteret,lysegrågul			7
3		SAND,groft,lysegrå			
4		SAND,velsorteret,m.enkelte sten,lysegrå			8
4.5		SAND,gruset,stenet,lerstribe,vådt,grå			9
5		SAND,velsorteret,lag med groft materiale lysegråbrun			10
5.5		SAND,velsorteret,lag med groft materiale lysegråbrun			11
6		SAND,fint,velsorteret,lysegråbrun			12
7					
8		Afsluttet med betonrør.			
9					

Kruger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 401

Bilag nr.:

Dato: 20.09.91

Terrænkote:

Højde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
			3	1	10100 1000
		MULD,sandet,mørkt			+
1		SAND,gulbrun,stenet			+
		SAND,gulbrun,stenet			+
2		SAND,gulbrun,stenet			+
		SAND,gulbrun,lerstriber			+
		SAND,lysegråbrun,velsorteret,lag af groft materiale			+
3		SAND,lysegråbrun,velsorteret,lag af groft materiale			+
		SAND,lysegråbrun,velsorteret,lag af groft materiale			+
4		SAND,siltet,lysegråbrun			+
		SAND,lysegråbrun,velsorteret			+
		SAND,lysegråbrun,velsorteret,lag med groft materiale			+
5		SAND,lysegråbrun,velsorteret,lag med groft materiale			+
		SAND,lysegråbrun,velsorteret,lag med groft materiale			+
6		SAND,lysegråbrun,velsorteret,lag med groft materiale			+
		SAND,lysegråbrun,velsorteret,lag med groft materiale			+
7					,
8		Afsluttet med betonrør.			,
9					,

Krøger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 402

Bilag nr.:

Dato: 20.09.91

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
0		STEN, ral	3	10100	1000
1		SAND, brun, fyld			1
1		SAND, brun, fyld			2
1		SAND, gulbrun, velsorteret			3
2		SAND, gruset, gulbrun			4
2		SAND, velsorteret, lysegråbrun			5
2		SAND, groft, lysegråbrun			
2		SAND m. lerstribe, lysegråbrun			6
2		SAND, velsorteret, lysegråbrun			
3		SAND, velsorteret, lysegråbrun			7
4		SAND, gruset, lysegråbrun			8
4		SAND, lysegråbrun, lag med groft materiale			
4		SAND, vådt, lysegråbrun, lag med groft materiale			9
4		sort			
5		SAND, vådt, lysegråbrun, lag med groft materiale			10
5		sort			
5		SAND, vådt, lysegråbrun, lag med groft materiale			11
5		sort			
6		SAND, vådt, lysegråbrun, lag med groft materiale			
6		sort			12
7					
8		Afsluttet med betonrør.			
9					

KRÜGER

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 403

Bilag nr.:

Dato: 20.09.91

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.	
			3	1	10100	1000
1		SAND, sort, misfarvet				1*
1		SAND, rødgrå, velsorteret				2*
1		SAND, gulbrun, stribet				3*
2		SAND, lysegråbrun, lerstribet				4*
2		SAND, lysegråbrun, lerstribet				4*
2		SAND, lysegråbrun, velsorteret, rødligt skær				5*
3		SAND, siltet, lysegråbrun				6*
3		SAND, lysegråbrun				7*
4		SAND, velsorteret, lysegrå, m. lag af groft materiale				8*
4		SAND, groft, vådt, grå				9*
4		SAND, velsorteret, grå, m. lag af groft materiale				9*
5		SAND, velsorteret, grå, m. lag af groft materiale				10*
5		SAND, velsorteret, grå, m. lag af groft materiale				11*
5		SAND, velsorteret, grå, m. lag af groft materiale, m. stribet af jernudf.				11*
5		SAND, velsorteret, lysegrå, m. lag af groft materiale				12*
5		SAND, velsorteret, fint, lysegrå				12*
7						
8		* Lugter lidt surt, lidt af kemikalier. Afsluttet med betonrør.				
9						

Kruger		Grindsted Products		
Udført af: BIB		Boring nr.: 404		Bilag nr.:
Dato: 20.09.91		Terrænkote:		
Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test
			3 1 10100	1000
1		MULD,sandet,mørkt SAND,stenet,muldet,gulbrun,fyld		+
1		SAND,stenet,muldet,gulbrun,fyld		+
1		SAND,stenet,muldet,gulbrun,fyld		+
2		SAND,gråbrun,fyld		+
2		SAND,gråbrun,stenet,fyld		+
3		SAND,gråbrun,stenet,fyld		+
3		SAND,gruset,stenet,lysegrågul		+
4		SAND,gruset,stenet,lysegrågul		+
4		SAND,gruset,vådt,lysegråbrun		+
5		SAND,velsorteret,mørkegrå		10*
5		SAND,velsorteret,lag m.groft materiale,grå		11*
6		SAND,velsorteret,fint,grå		12*
7				
8		* Lugter svagt af kemikalier Afsluttet med betonrør.		
9				

Kruger	Grindsted Products		
Udført af: BIB	Boring nr.: 405	Bilag nr.:	
Dato: 20.09.91	Terrænkote:		
Bytte (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt PIB-test Prøve nr.
		ASFALT	3 1 10100 1000
		SAND, stenet, fyld, brunsort	+ 1
1		SAND, brun, fyld	+ 2
		SAND, gulbrun, stenet	+ 3
		SAND, lysegråbrun, velsorteret	+ 4
2		SAND, lysegråbrun, velsorteret	+ 5
		SAND, siltet, lysebrungrå	+ 6
3		SAND, lysegråbrun, velsorteret	+ 7
		SAND, lysegråbrun, lag med groft materiale	+ 8
4		SAND, lysegråbrun, lag med groft materiale	+ 9*
		SAND, velsorteret, lysebrungrå, våd	+ 10*
5		SAND, velsorteret, lysebrungrå, våd	+ 11*
		SAND, fint, velsorteret, lysebrungrå	+ 12*
6			
7			
8		* Lugter svagt "gammelt". Afsluttet med betonrør.	
9			

Kruger

Grindsted Products


Udført af: BIB

Boring nr.: 406

Bilag nr.:

Dato: 20.09.91

Terrænkote:



Kruger

Grindsted Products

Udført af: BIB

Boring nr.: 407

Bilag nr.:

Dato: 20.09.91

Terrænkote:

Dybde (m)	Jordlag	Jordartsbeskrivelse	Lugt	PID-test	Prøve nr.
1		SAND, stenet, brun, fyld	3 1	10100	1000
1		SAND, gulbrun, velsorteret			2
1		SAND, gulbrun, velsorteret			3
2		SAND, gulbrun, velsorteret			4
2		SAND, groft, lysegrå			5
2		SAND, lysegrå, velsorteret, m. lag af groft materiale			6
2		SAND, lerstribe, lysegrå			7
2		SAND, velsorteret, lysegrå, m. lag af groft materiale			8
3		SAND, velsorteret, lysegrå, m. lag af groft materiale			9
4		SAND, stenet, lerstriber, lysegrå			10*
4		SAND, groft, stenet, vådt, lysegråbrun			11
4		SAND, velsorteret, lysegråbrun			12
5		SAND, velsorteret, lysegråbrun			
6		SAND, velsorteret, lysegråbrun, m. lag af groft materiale			
7					
8					
9					

* Lugter svagt, lidt råddent.
Afsluttet med betonrør.

APPENDIX 2

Tekniske data fra
vandindvindingsborin-
ger på grunden.

Borested:


GRINDSTEDVÆRKET, BOR 1

4-cm kort: 1113 INØ
X Y (mm) 326.2 295.6
UTM 495744 6180497

Terrænkote: 42.10 m			Udført: 19690000			Brøndborer: ??					
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m
	8.0 "					<th></th> <th data-kind="ghost"></th> <td></td> <td></td> <td></td>					

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:


GRINDSTEDVÆRKET, BOR 2

4-cm kort: 1113 INØ
X Y (mm) 323.5 294.8
UTM 495677 6180475

Terrænkote:			42.10 m	Udført:			19810000		Brøndborer:			??		
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m			
	20.0 cm													

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:

GRINDSTEDVÆRKET BOR 3

4-cm kort: 1113 INØ


X Y (mm) 321.5 294.1

UTM 495627 6180458

Terrænkote:			42.10 m	Udført:		19600000		Brøndborer:		??		
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m	
	9.0 "					<th></th> <th data-kind="ghost"></th> <td></td> <td></td> <td></td>						

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:

GRINDSTEDVÆRKET BOR 4

 4-cm kort: 1113 INØ
 X Y (mm) 321.9 296.2
 UTM 495635 6180509

Terrænkote:			42.10 m	Udført:			19690000		Brøndborer:			??		
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m			
	8.0 "						<th data-kind="ghost"></th> <td></td> <td></td> <td></td>							

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:


GRINDSTEDVÆRKET BOR 5

4-cm kort: 1113 INØ
X Y (mm) 333.1 294.5
UTM 495917 6180473

Terrænkote:			42.10 m	Udført:		19760000		Brøndborer:			??	
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m	
	16.0 cm											

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:

GRINDSTEDVÆRKET BOR 6

4-cm kort: 1113 INØ
X Y (mm) 332.8 278.5
UTM 495917 6180073

Terrænkote:			42.10 m	Udført:		19710000		Brøndborer:			??	
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m	
	8.0 "											

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:

GRINDSTEDVÆRKET BOR 7

4-cm kort: 1113 INØ
X Y (mm) 330.0 286.9
UTM 495843 6180282

Terrænkote:		42,10 m	Udført:		19730000		Brøndborer:		??		
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m
	8.0 "					<th></th> <th data-kind="ghost"></th> <td></td> <td></td> <td></td>					

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:


GRINDSTEDVÆRKET BOR 8

 4-cm kort: 1113 INØ
 X Y (mm) 323.4 301.0
 UTM 495670 6180632

Terrænkote:			42.10 m	Udført:			19700000		Brøndborer:			??		
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m			
	9.0 "													

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:


GRINDSTEDVÆRKET BOR 9

 4-cm kort: 1113 INØ
 X Y (mm) 322.4 299.1
 UTM 495646 6180582

Terrænkote:			42.10 m	Udført:			19670000		Brøndborer:			??		
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m			
	8.0 "													

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:

GRINDSTEDVÆRKET BOR 10

4-cm kort: 1113 INØ
X Y (mm) 327.0 300.9
UTM 495761 6180631

Terrænkote: 42.10 m			Udført: 19760000			Brøndborer: ??					
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m
	16.0 cm										

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:

GRINDSTEDVÆRKET BOR 11

4-cm kort: 1113 INØ
XY (mm) 325.9 293.8
UTM 495738 6180451

Terrænkote:			42.10 m	Udført:		19730000		Brøndborer:		??	
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m
	8.0 "						<th data-kind="ghost"></th> <td></td> <td></td> <td></td>				

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:


GRINDSTEDVÆRKET BOR 12

4-cm kort: 1113 INØ
X Y (mm) 333.1 292.9
UTM 495917 6180433

Terrænkote:			42.10 m	Udført:		19770000		Brøndborer:			??
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m
	16.0 cm						<th data-kind="ghost"></th> <td></td> <td></td> <td></td>				

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspcjl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:

GRINDSTEDVÆRKET BOR 13

 4-cm kort: 1113 INØ
 X Y (mm) 332.2 291.4
 UTM 495895 6180396

Terrænkote:		42.10 m	Udført:		19750000	Brøndborer:		??			
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m
	16.0 cm					<th></th> <th data-kind="ghost"></th> <td></td> <td></td> <td></td>					

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:


GRINDSTEDVÆRKET BOR 14

 4-cm kort: 1113 INØ
 X Y (mm) 328.8 287.8
 UTM 495813 6180305

Terrænkote:		42,10 m	Udført:		19810000		Brøndborer:		??		
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m
	20,0 cm					<th></th> <th data-kind="ghost"></th> <td></td> <td></td> <td></td>					

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

Borested:

GRINDSTEDVÆRKET, BOR 15

4-cm kort: 1113 INØ
X Y (mm) 316.1 284.5
UTM 495497 6180215

Terrænkote:			42.10 m		Udført:			19820000		Brøndborer:			??	
Bore- rør	Diameter	fra m	til m	Fore- rør	Diameter	fra m	til m	Filter	Diameter	fra m	til m			
	20.0 cm													

m.u.t.

Prøve beskrivelse:



X (ukendt lag, oplysninger mangler).

Ydeelse		Rovandspejl		Antal prøver opbevaret	
				Kasse nr.	
				Anvendelse	

APPENDIX 3
Analyseresultater

95.11.91
pen

Analyseresultater på boringsprøver udtaget 1991.

Boring	methanol	ethanol	acetone	n-propanol	MEEK	carbinol	toluen
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
100	-	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-
103	-	-	-	-	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	1	-	-	-
201	-	-	-	-	-	-	-
202	-	-	-	-	-	-	-
203	10	-	3	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	-	-	-
209	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-
301	-	-	-	-	-	-	-
302	4	-	-	-	-	-	-
303	-	-	-	-	-	-	-
305	21	-	-	-	-	-	20
306	1	-	-	-	20	7	177
307	1	-	1	-	38	-	-
308	-	-	-	-	-	-	26
309	3	-	-	-	-	-	113
310	-	-	-	-	-	-	-
311	-	-	-	-	-	-	-
312	-	-	-	-	-	-	-
313	-	-	-	-	19	-	-
314	5	-	-	-	-	-	-
315	19	-	-	-	11	51	167
400	-	-	-	-	-	-	-
401	-	-	-	-	-	-	-
402	-	-	-	-	-	-	-
403	-	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-	-
405	-	-	-	-	-	-	-
406	-	-	-	-	-	-	-
407	-	-	-	-	-	-	-

304 består helt af olie.

21.10.91
pen

Analyseresultater på boringsprøver udtaget 1991.

Boring	udtaget	pH	NOx-N mg/l
101	14.10.	7,90	2,3
202	14.10.	6,75	5,4
203	14.10.	6,15	0,6
208	14.10.	4,75	13
400	14.10.	6,20	5,5
401	14.10.	4,80	6,2
402	14.10.	4,75	10
404	14.10.	6,20	<0,5
406	14.10.	5,90	10
407	14.10.	5,65	8,6
200	15.10.		<0,5
205	15.10.		13
206	15.10.		9,6
207	15.10.		<0,5
209	15.10.		6,4
210	15.10.		7,8
301	15.10.		20
303	15.10.		0,7
310	15.10.		<0,5
311	15.10.		<0,5
312	15.10.		<0,5
405	15.10.		<0,5
101	16.10.		<0,5
102	16.10.		<0,5
103	16.10.		19
104	16.10.		5,9
201	16.10.		8,0
204	16.10.		5,8
300	16.10.		1,5
302	16.10.		<0,5
305	16.10.		<0,5
306	16.10.		<0,5
307	16.10.		<0,5
308	16.10.		1,5
309	16.10.		<0,5
313	16.10.		0,9
314	16.10.		<0,5
315	16.10.		11
403	16.10.		9,1

24.10.91
pen

Analyseresultater på boringsprøver udtaget 1991.

Boring	Dato	Kviksølv ug/l
400	14.10.	0,44
406	14.10.	82
207	15.10.	0,63
209	15.10.	0,16
300	16.10.	1,3
305	16.10.	0,51
308	16.10.	0,37
309	16.10.	0,48



Bilag side 1
Sag nr 401493
1991-11-05 / PRØ

I. Krüger A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg.
Att.: Birger Blem

Resultater fra analyse af vand- og jordprøver modtager 16. og 17. oktober 1991.

Boring nr.	NVOC	VOX
Vand	mg C/l	µg Cl/l
200	120	5600
205	26	210
206	3,7	28
207	14	170
209	6,9	21
210	9,2	1500
310	3,1	33
312	6,7	22
100	28	33
102	31	30
104	3,1	13
300	100	0,8
302	8,6	14
305	38	41
306	120	11
308	37	2,0
309	130	44
315	110	0,8
403	7,4	5,7
Jord	mg C/kg	µg Cl/kg
102 nr. 7	480	< 10
200 nr. 6	1.000	440
203 nr. 6	520	< 10
206 nr. 7	410	< 10
207 nr. 3	2.600	290
210 nr. 1	10.400	390
306 nr. 6	830	< 10
309 nr. 6	800	300

Resultaterne for jordprøverne er opgivet på vådvægtsbasis.

28.11.91
pen

Analyseresultater på jordprøver udtaget september 1991.

Prøve	Tørstof g/kg	Gløderest g/kg	PAA mg/kg TS	pH	Konduktivitet µS/cm
102/7	956	952	4,9	6,20	42,6
203/6	931	928	6,4	4,93	14,18
206/7	963	961	2,2	5,26	19,87
207/3	921	909	4,2	6,20	22,2
208/2	966	962	1,7	5,55	10,87
210/1	892	862	0,81	4,45	28,4
306/6	887	883	2,0	8,17	195,4
309/9 6 ?	959	956	1,9	6,35	20,5
403/5	967	963	13	3,99	53,6

Prøve 200/6 var itu ved modtagelsen fra VKI.

18.03.92
pen

Analyseresultater på jordprøver udtaget den 19.09.91.

Der er i alt udtaget 29 prøver 0,5 - 0,7 m under terræn. Disse 29 prøver blandes i lige volumina til 8 prøver efter følgende formel:

I	:	1301+1302+1305+1313
II	:	1304+1306+1307+1308
III	:	1303+1309+1310+1311
IV	:	1314+1315
V	:	1401+1402+1403+1404
VI	:	1405+1406+1407+1408+1409
VII	:	1410+1411+1412
VIII	:	1413+1414+1415

Hvis blandingsprovens resultat overstiger 1,5 mg Hg/kg TS, analyseres alle enkeltprøver for den pågældende blandingsprøve.

Prøve	Tørstof g/kg	Gløderest g/kg	Kviksølv mg/kg TS
I	904	872	1,31+/-0,26
II	939	906	0,47+/-0,04
III	928	910	0,43+/-0,04
IV	920	898	0,76+/-0,06
V	923	903	2,65+/-0,26
VI	920	902	3,60+/-0,16
VII	927	910	0,11+/-0,02
VIII	933	915	0,19+/-0,05
1401	945	928	0,73+/-0,09
1402	905	876	2,82+/-0,32
1403	893	873	5,63+/-1,69
1404	941	924	0,46+/-0,07
1405	957	944	0,28+/-0,01
1406	858	828	1,99+/-0,37
1407	954	940	0,33+/-0,02
1408	954	945	5,00+/-0,32
1409	875	846	1,93+/-0,28

Analyseresultaterne for kviksølv er angivet som middelværdi +/- spredningen på enkeltbestemmelser.

21.10.91
pen

Analyseresultater på jordprøver udtaget den 19.09.91.

Der er i alt udtaget 16 prøver 0,5 - 0,7 m under terræn. Disse 16 prøver blandes i lige volumina til 4 prøver efter følgende formel:

B2-nord: 1204+1205+1206+1207
B2-vest: 1201+1202+1203
B2-øst : 1208+1209+1210+1211+1212
B2-syd : 1213+1214+1215+1216

Hvis blandingsprøvens resultat overstiger 1,5 mg Hg/kg TS, analyseres alle enkeltprøver for den pågældende blandingsprøve.

Prøve	Tørstof g/kg	Gløderest g/kg	Kviksolv mg/kg TS
B2-nord	922	910	5,09 +/- 1,21
B2-vest	917	889	0,31 +/- 0,01
B2-øst	912	892	0,70 +/- 0,04
B2-syd	894	869	1,91 +/- 0,15
1204	936	927	6,25 +/- 2,22
1205	901	881	0,44 +/- 0,04
1206	928	918	0,82 +/- 0,01
1207	947	939	0,20 +/- 0,03
1213	920	904	0,20 +/- 0,02
1214	887	855	4,01 +/- 0,65
1215	867	829	1,57 +/- 0,08
1216	910	891	0,13 +/- 0,02

Analyseresultaterne for kviksolv er angivet som middelværdi +/- spredningen på enkeltbestemmelser.

11.11.91
pen

Analyseresultater på jordprøver udtaget september 1991.

Prøve	Torstof g/kg	Gløderest g/kg	Kviksolv mg/kg TS
209/2	940	931	1,42+/-0,29
305/2	922	913	2,02+/-0,10
306/2	959	953	0,04+/-0,00
308/2	947	943	0,04+/-0,01
313/2	959	953	0,01+/-0,01
209/3	939	931	0,35+/-0,03
207/4	923	914	4,96+/-0,41
209/4	930	921	1,07+/-0,31
207/5	923	915	13,63+/-2,73
209/5	940	936	0,25+/-0,18

Analyseresultaterne for kviksølv er angivet som middelværdi +/- spredningen på enkeltbestemmelser.

18.11.91
pen

Analyseresultater på jordprøver udtaget september 1991.

Prøve	Tørstof g/kg	Gløderest g/kg	Kviksølv mg/kg TS
309/2	958	954	0,02+/-0,00
406/2	957	949	5,90+/-0,73
300/3	951	946	0,01+/-0,00
305/3	933	930	0,04+/-0,01
306/3	948	942	0,09+/-0,01
308/3	945	938	0,20+/-0,03
309/3	956	952	0,10+/-0,02
313/3	952	946	0,08+/-0,05
406/3	963	960	16,18+/-4,85
300/4	952	947	0,03+/-0,00
305/4	917	912	0,04+/-0,01
309/4	957	953	0,03+/-0,01
406/4	950	945	14,21+/-3,53
406/5	960	957	13,55+/-2,29
207/6	939	937	0,30+/-0,02
209/6	936	929	0,18+/-0,04
406/6	959	955	14,25+/-4,42
207/7	930	926	0,31+/-0,04
209/7	960	956	0,03+/-0,00

Analyseresultaterne for kviksølv er angivet som middelværdi +/- spredningen på enkeltbestemmelser.

28.11.91
pen

Analyseresultater på jordprøver udtaget september 1991.

Prøve	Tørstof g/kg	Glodrest g/kg	Kviksolv mg/kg TS
207/3	921	909	3,51+/-1,27
306/4	925	920	0,11+/-0,01
308/4	948	944	0,04+/-0,02
313/4	959	957	0,04+/-0,03

Analyseresultaterne for kviksolv er angivet som middelværdi +/- spredningen på enkeltbestemmelser.

