

# Forurenede område

## Forurening i Kærgård Klitplantage og langs stranden.

**E**n del af Kærgård Klitplantage blev i perioden 1956-1973 forurenede med giftigt slam og spildevand fra medicinalindustrien. Spildevandet blev dumpet i seks gruber i klitområdet og har via grundvandet også forurenede en del af stranden.

Den forurenede del af stranden er markeret med gule advarselsskilte og pæle. Her er badning forbudt. Kontakt med sand og vand indenfor det afmærkede område på stranden bør undgås.

Det frarådes også at opholde sig ovenpå de seks steder i klitterne, hvor spildevandet blev ledt ud. Her er der ligeledes opsat pæle og advarselsskilte.

Udenfor de afmærkede områder er der ingen risiko for at komme i kontakt med forurening - hverken ved at bade i havet eller grave i sandet. Strandene på begge sider af afmærkningen er udstyret med Blå Flag som tegn på godt og sikkert badevand.

Drikkevandet i området er alle steder helt rent og indvindes langt fra det forurenede grundvand.

Kortet viser de forureningspåvirkede områder.



Region Syddanmark begyndte i 2008 sammen med Miljøministeriet at oprensning af forureningen i klitområdet bag stranden. Siden er der fjernet 7.500 tons giftigt sand og slam fra gruberne. Det betyder, at forureningen alene udgør en risiko, hvis man står direkte ovenpå gruberne 1-6 eller bevæger sig indenfor den afmærkede del af stranden.

Formålet med den hidtidige indsats i Kærgård Klitplantage har først og fremmest været at standse afdampningen af giftige stoffer fra gruberne, så naboer, turister og alle andre kan bevæge sig frit i hele klitområdet. Målinger over de kommende år vil afgøre, om skiltene og pælene med forbud om ophold over gruberne kan fjernes helt.

Læs mere om forureningen, oprensningen og embedslægens vurdering på [rsyd.dk/wm210777](http://rsyd.dk/wm210777)